

中部地区アスベスト含有調査業務委託

報 告 書

平成 30 年 8 月



工又エス環境株式会社

1. 業務概要

1.1 業務名

中部地区アスベスト含有調査業務委託

1.2 業務目的

本業務は、県有建物のアスベストの「使用の有無」について調査を行うことを目的とする。

1.3 委託期間

業務依頼日から平成 30 年 8 月 17 日まで

1.4 履行場所及び調査対象建物 (調査数量)

本業務の履行場所及び調査対象建物 (調査数量) は、表 1.1 に示すとおりである。

各建物の調査箇所 (採取箇所) は、資料編_調査箇所位置図に記載するとおりである。

表 1.1 履行場所及び調査対象建物 (調査数量)

施設名	所在地	建物の名称	当初	変更	備考
(旧) 河北中学校	倉吉市上井	(旧) 特別教室棟	1	1	
		教室棟	1	1	
		プール付属室	1		吹付け材無のため
		教室棟(木造)		1	吹付け材が確認されたため
(元) 上井宿舎	倉吉市上井	第一宿舎(48-1棟)	1	1	
		第二宿舎(48-2棟)	1	1	
(元) 超殿特別県営団地	倉吉市広瀬町	47棟	1	1	
(元) 農業大学校宿舎	倉吉市関金町大鳥居	41-A棟	1	1	
		41-B棟	1	1	
			計	8	8

1.5 委託者

鳥取県総務部営繕課

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町 1 丁目 220 番地

TEL : 0857-26-7014 FAX : 0857-26-8141 担当 : 池口

1.6 受託者

エヌエス環境株式会社 中四国支店 鳥取営業所

〒680-0914 鳥取県鳥取市南安長 2 丁目 11 番

TEL : 0857-39-1510 FAX : 0857-39-1513 担当 : 原田

2. 調査結果

調査の結果、表 1.1 に示すとおり、全ての検体においてアスベストは不検出であった。

表 2.1 アスベスト分析結果

検体番号	建物の名称	用途	採取部位	建物施工年	建材名称	形状又は材質	分析結果
WT36	(旧) 河北中学校 (旧) 特別教室棟	学校	外壁	昭和60年	外装材	吹付け材	不検出
WT37	(旧) 河北中学校 教室棟	学校	外壁	昭和60年	外装材	吹付け材	不検出
WT38	(旧) 河北中学校 教室棟(木造)	学校	外壁	不明	外装材	吹付け材	不検出
WT40	(元) 上井第一宿舎 (48-1棟)	住居	外壁	昭和48年	外装材	吹付け材	不検出
WT41	(元) 上井第二宿舎 (48-2棟)	住居	外壁	昭和48年	外装材	吹付け材	不検出
WT43	(元) 超殿特別県営団地 (47棟)	住居	外壁	昭和47年	外装材	吹付け材	不検出
WT46	(元) 農業大学校宿舎 (41-A棟)	住居	外壁	昭和41年	外装材	吹付け材	不検出
WT47	(元) 農業大学校宿舎 (41-B棟)	住居	外壁	昭和41年	外装材	吹付け材	不検出

中部地区アスベスト含有調査業務委託

調査地点：(元)超殿特別県営団地

