

	年月日	市町村名	説明
a			境港漁港
イメージa1	2000/10/8	境港市	境港漁港のコンクリート地面の歪み(隆起等)と支柱の傾き
イメージa2	"	"	境港漁港のコンクリート地面の歪み(隆起等)
イメージa3	"	"	" "
イメージa4	"	"	" "
イメージa5	"	"	境港漁港のコンクリート地面の歪み(隆起等)と支柱の傾き
イメージa6	"	"	境港漁港のコンクリート地面の歪み(隆起等)
イメージa7	"	"	境港漁港の一部が液状化現象を起こしている&支柱の傾き
イメージa8	"	"	境港漁港のコンクリート地面の歪み(隆起等)と支柱の傾き
イメージa9	2000/10/7	"	境港漁港のコンクリート地面の割れ
イメージa10	"	"	境港漁港のコンクリート地面の歪み(隆起等)
イメージa11	"	"	境港漁港の一部が液状化現象を起こしている
イメージa12	"	"	境港漁港のコンクリート地面の隆起
イメージa13	"	"	" "
イメージa14	"	"	" "
イメージa15	"	"	境港漁港のコンクリート地面の歪み(隆起等)と支柱の傾き
イメージa16	"	"	境港漁港のコンクリート地面の隆起
b			液状化現象(竹内工業団地内)
イメージb1	2000/10/8	境港市	道路の一部が液状化現象
イメージb2	"	"	" "
イメージb3	"	"	" "
イメージb4	"	"	土地が液状化現象
イメージb5	"	"	道路の一部が液状化現象
イメージb6	"	"	道路の一部が液状化現象とひび割れ
イメージb7	"	"	道路の一部が液状化現象
イメージb8	"	"	" "
イメージb9	"	"	" "
イメージb10	"	"	" "
イメージb11	"	"	" "
イメージb12	"	"	" "
イメージb13	"	"	土地が液状化現象
イメージb14	"	"	" "
イメージb15	2000/10/7	"	道路の一部が液状化現象
イメージb16	"	"	河川に泥が流れ込む
イメージb17	"	"	道路の一部が液状化現象
c			法勝寺中学校
イメージc1	2000/10/8	西伯町	法勝寺中学校グラウンドのコンクリート壁の崩壊
イメージc2	"	"	" "
イメージc3	"	"	法勝寺中学校グラウンドの地割れ
イメージc4	"	"	" "
イメージc5	"	"	" "
イメージc6	"	"	" "
イメージc7	"	"	法勝寺中学校グラウンドの地割れとフェンスの歪み
イメージc8	"	"	法勝寺中学校グラウンドの地割れ
イメージc9	"	"	" "
d			神社
イメージd1	2000/10/7	米子市	大崎神社建造物の倒壊
イメージd2	"	"	"
イメージd3	"	"	大崎神社石燈籠の倒壊
イメージd4	"	"	"
イメージd5	"	"	大崎神社建造物の倒壊
イメージd6	"	西伯町	上長田神社山門の基礎とのズレ
イメージd7	"	"	上長田神社石燈籠の倒壊
イメージd8	"	"	上長田神社鳥居の倒壊
イメージd9	"	"	上長田神社石燈籠の倒壊と鳥居の倒壊
イメージd10	"	"	上長田神社の鳥居の倒壊
イメージd11	"	"	"
イメージd12	"	"	上長田神社石燈籠の倒壊
イメージd13	"	境港市	出雲大社上道教会の建物の倒壊
イメージd14	"	"	"
e			塀倒壊
イメージe1	2000/10/7	西伯町	木製塀の倒壊(法勝寺地内)
イメージe2	2000/10/8	"	"

イメージe3	''	''	ブロック塀の一部倒壊(西地内)
イメージe4	''	''	''
イメージe5	''	''	木製塀の倒壊(法勝寺地内)
イメージe6	''	''	''
イメージe7	''	''	ブロック塀の倒壊
イメージe8	''	''	木製塀の倒壊(法勝寺地内)
イメージe9	2000/10/7	''	''
イメージe10	''	境港市	ブロック塀の倒壊
イメージe11	''	''	ブロック塀の倒壊(除去後)
f			墓石倒壊
イメージf1	2000/10/7	西伯町	墓石の倒壊(笹畑地内)
イメージf2	''	''	''
イメージf3	''	日野町	墓石の倒壊と地崩れ(根雨地内)
イメージf4	''	''	墓石の倒壊(根雨地内)
イメージf5	''	境港市	墓石の倒壊
イメージf6	''	''	''
イメージf7	''	''	''
g			民家の被害
イメージg1	2000/10/8	西伯町	民家の一部破損
イメージg2	''	''	民家(非居住)の一部破損(法勝寺地内)
イメージg3	2000/10/7	''	民家の倒壊(笹畑地内)
イメージg4	''	''	窓枠が飛び出て破損(緑水湖畔)
イメージg5	''	境港市	小屋が傾く
イメージg6	''	''	民家の屋根破損
イメージg7	''	''	民家が傾く
イメージg8	''	''	小屋の一部破損
イメージg9	''	''	石燈籠の倒壊?
イメージg10	''	''	民家(小屋?)の全壊
イメージg11	''	''	''
イメージg12	''	''	''
イメージg13	''	''	''
イメージg14	''	''	民家の屋根破損
イメージg15	''	''	民家の壁破損
イメージg16	''	''	民家(小屋?)の壁破損
イメージg17	''	''	民家(小屋?)の全壊
イメージg18	''	''	民家の壁破損と若干の傾き
イメージg19	''	''	小屋?(前)の全壊と民家屋根の損壊
イメージg20	''	''	民家の全壊
イメージg21	''	''	''
h			道路
イメージh1	2000/10/7		道路損壊(国道180号、賀祥ダム)
イメージh2	''	''	''
イメージh3	2000/10/8	境港市	歩行者用道路の一部陥没(竹内工業団地内)
イメージh4	2000/10/7	''	道路損壊(竹内工業団地内)
イメージh5	''	''	マンホールの破損(竹内工業団地内)
イメージh6	''	''	道路縁石の破損(竹内工業団地内)
i			土砂崩れ
イメージi1	2000/10/7	西伯町	小規模な土砂崩れ(緑水湖畔)
イメージi2	''	西伯町	盛り土部分土砂崩れ(緑水湖畔)
イメージi3	''	溝口町	大規模な土砂崩れの後(山肌の露出、古市地内)
j			その他
イメージj1	2000/10/7	溝口町	溝口町役場の石碑倒壊