

工事成績評定要領改正の概要

令和5年12月21日

一般土木工事関係についての改正（建築設備関係については、今回改正なし）

1 評価対象項目について、各工種等の実施内容に即した分かり易い表現となるよう文言を追加・修正
現行の審査項目別運用表で評価項目がより明確に実施内容に即した文言となるよう削除・追加・修正
をしました。

※1：「施工体制」「施工状況」について、対象評価項目の文言をより具体的に追加・修正。

※2：「出来形及び出来ばえ」について、対象評価項目の文言をより具体的に修正。

- ・様式土3-1①（総括監督員） 1. 施工体制 II. 配置技術者 ※1
- ・様式土3-1②（総括監督員） 2. 施工状況 I. 施工管理 ※1
- ・様式土3-1②（総括監督員） 2. 施工状況 II. 工程管理 ※1
- ・様式土3-2①（総括監督員） 1. 施工体制 II. 配置技術者 ※1
- ・様式土3-2②（検査員） 2. 施工状況 I. 施工管理 ※1
- ・様式土3-5（2）（検査員） 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 土工事
（切土、盛土、堤防等工事） ※2
- ・様式土3-5（13）（検査員） 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 二次製品構造物、小型構造物
※2

2 同一の内容で複数の項目が評価対象とみなせるものや対象評価項目が紛らわしいものについて、項目整理及び各工種の実施に即した内容となるよう文言を集約追加修正・削除

現行の審査項目別運用表で評価項目がより明確に実施内容に即した文言となるよう削除・追加・修正
をしました。

※1：項目整理のため削除

※2：項目整理のため追加

※3：実施内容に即した文言となるよう集約追加修正

※4：同一の内容について括りを整理

- ・様式土3-1②（総括監督員） 2. 施工状況 I. 施工管理 ※1
- ・様式土3-1②（総括監督員） 2. 施工状況 II. 工程管理 ※3
- ・様式土3-1③（総括監督員） 2. 施工状況 III. 安全対策 ※1、※3
- ・様式土3-1③（総括監督員） 2. 施工状況 IV. 対外関係 ※1
- ・様式土3-2②（総括監督員） 2. 施工状況 II. 工程管理 ※2
- ・様式土3-2③（総括監督員） 2. 施工状況 III. 安全対策 ※1
- ・様式土3-2③（総括監督員） 2. 施工状況 IV. 対外関係 ※1
- ・様式土3-5（8）（9）（10）（検査員） 3. 出来形及び出来ばえ
II. 品質 法面工事（NO.1）（NO.2）（NO.3） ※4

3 「記入方法及び留意事項」について、評価内容がより明確となるように追加

出来形（塗装）のばらつきの考え方について考え方を追記。

- ・様式土3-9 記入方法及び留意事項

4 その他

枠内の注意事項について、評価方法が分かり易いように追記。