

鳥取県告示第 320 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 6 条第 1 項の規定に基づき次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域に指定するので、同条第 4 項の規定により告示する。

平成 19 年 3 月 30 日

鳥取県知事 片 山 善 博

1 (1) 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

日野町

(2) 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

(3) 土砂災害警戒区域の名称

谷川谷川（Ⅰ－１－３－３７－１）、三谷川（Ⅰ－１－３－３７－２）、舟場川（Ⅰ－１－３－３７－３）、二軒茶屋川（Ⅰ－１－３－３７－４）、妻ノ神谷川（Ⅰ－１－３－３７－５）、みょうけん谷川（Ⅰ－１－３－３７－６）、権現谷川（Ⅰ－１－３－３７－７）、ヨウガイ山川（Ⅰ－１－３－３７－８）、オオサコ谷川（Ⅰ－１－３－３７－９）、ヨウガイ山川（Ⅰ－１－３－３７－１０）、ホウブツ谷川（Ⅰ－１－３－３７－１１）、坂口谷川（Ⅰ－１－３－３７－１３）、寺谷川（Ⅰ－１－３－３７－１４）、小屋谷川（Ⅰ－１－３－３７－１５）、後谷川（Ⅰ－１－３－３７－１６）、池の元川（Ⅰ－１－３－３７－１７）、段谷川（Ⅰ－１－３－３７－１８）、湯谷川（Ⅰ－１－３－３７－２０）、鎌谷川（Ⅰ－１－３－３７－２１）、土居谷川（Ⅰ－１－３－３７－２２）、西畑川（Ⅰ－１－３－３７－２３）、倉谷川（Ⅰ－１－３－３７－２４）、濁谷川（Ⅰ－１－３－３７－２５）、若杉谷川（Ⅰ－１－３－３７－２９）、真住川（Ⅰ－１－３－３７－３０）、中村谷川（Ⅰ－１－３－３７－３２）、鉦谷川（Ⅰ－１－３－３７－３４）、横路川（Ⅰ－１－３－３７－３６）、越谷川（Ⅰ－１－３－３７－３７）、門谷川（Ⅰ－１－３－３７－３９）、源平谷川（Ⅰ－１－３－３７－４０）、三王谷川（Ⅰ－１－３－３７－４１）、鉄穴川（Ⅰ－１－３－３７－４２）、ヒサシ谷川（Ⅰ－１－３－３７－４３）、稗田谷川（Ⅰ－１－３－３７－４４）、小川尻川（Ⅰ－１－３－３７－４６）、石原谷川（Ⅰ－１－３－３７－５１）、津地川（Ⅰ－１－３－３７－５２）、安原川（Ⅰ－１－３－３７－５３）、安原谷川（Ⅰ－１－３－３７－５４）、ミヤダコ谷川（Ⅰ－１－３－３７－５５）、モチ毛谷川（Ⅰ－１－３－３７－５７）、奥谷川（Ⅰ－１－３－３７－５８）、背戸の谷川（Ⅰ－１－３－３７－５９）、茗荷谷川（Ⅰ－１－３－３７－６０）、中原谷川（Ⅰ－１－３－３７－６２）、下黒坂川（Ⅰ－１－３－３７－６３）、井手谷（Ⅰ－１－３－３７－６４）、上エノ山谷川（Ⅰ－１－３－３７－６７）、春日谷川（Ⅰ－１－３－３７－６８）、堀尾谷川（Ⅰ－１－３－３７－６９）、畑谷川（Ⅰ－１－３－３７－７０）、古川谷川（Ⅰ－１－３－３７－７２）、ソウズガダニ（Ⅰ－１－３－３７－７３）、田ノ坪谷川（Ⅰ－１－３－３７－７４）、ソラヤマヒガシビラ（Ⅰ－１－３－３７－７６）、ミヤダニ（Ⅰ－１－３－３７－７７）、テラノウエ（Ⅰ－１－３－３７－７８）、サカノウエ（Ⅰ－１－３－３７－７９）、コヤノタニカミビラ（Ⅰ－１－３－３７－８０）、タクミ（Ⅰ－１－３－３７－８１）、ミヤダニシビラ（Ⅰ－１－３－３７－８２）、カミサコノウエ（Ⅰ－１－３－３７－８３）、キタハラ（Ⅰ－１－３－３７－８４）、テンノウオク（Ⅰ－１－３－３７－８５）、ハンダニヤマ（Ⅰ－１－３－３７－８６）、ハンダニヤマ②（Ⅰ－１－３－３７－８７）、ミョウガダニ（Ⅰ－１－３－３７－８８）、カワヒガシ（Ⅰ－１－３－３７－８９）、お墓さん川（Ⅰ－１－３－３７－９０）、姫宮下谷（Ⅰ－１－３－３７－９１）、姫宮上谷（Ⅰ－１－３－３７－９２）、イノタニ（Ⅰ－１－３－３７－９４）、イノタニ②（Ⅰ－１－３－３７－９５）、ノズダニ（Ⅰ－１－３－３７－９６）、タタラダニ（Ⅰ－１－３－３７－９７）、ヤマノカミバラ（Ⅰ－１－３－３７－９９）、ソウズガダニ（Ⅰ－１－３－３７－１００）、オオバライエノウエ（Ⅰ－１－３－３７－１０１）、タカボウキ（Ⅰ－１－３－３７－１０２）、タケノシタ（Ⅱ－１－３－３７－５）、ウツイダニヤマ（Ⅱ－１－３－３７－６）、ミヤノタニノイチ（Ⅱ－１－３－３７－８）、テラオノヨン（Ⅱ－１－３－３７－９）、ヤナギダニノニ（Ⅱ－１－３－３７－１０）、カゲ（Ⅱ－１－３－３７－１１）、ウスガタニノイチ（Ⅱ－１－３－３７－１２）、イチノタニ（Ⅱ－１－３－３７－１３）、トチダニオク（Ⅱ－１－３－３７－１４）、バガサコ（Ⅱ－１－３－３７－１５）、ウケノタニカゲチ（Ⅱ－１－３－３７－１６）、ヒコダニ（Ⅱ－１－３－３７－１７）、ミョウケンダニ（Ⅱ－１－３－３７－１８）、ムガタニ（Ⅱ－１－３－３７－１９）、サイノキダニ（Ⅱ－１－３－３７－２１）、フセタニヤマ（Ⅱ－１－３－３７－２２）、コダニホンタニ（Ⅱ－１－３－３７－２３）、イエノソラ（Ⅱ－１－３－３７－２４）、ヤマノカミザコ（Ⅱ－１－３

ー37-26)、ミチノウエサコ(Ⅱ-1-3-37-27)、ナシノキダニカミビラ(Ⅱ-1-3-37-28)、ヒナビ
ラノイチ(Ⅱ-1-3-37-29)、ツツミダニ(Ⅱ-1-3-37-30)、笠谷川(Ⅱ-1-3-37-31)、ウツ
イダニヤマ②(Ⅱ-1-3-37-32)、ミョウゲンダニノロク(Ⅱ-1-3-37-33)、雨隆川(Ⅱ-1-3
-37-34)、イノオク(Ⅱ-1-3-37-35)、柳谷川(Ⅱ-1-3-37-36)、森谷川(Ⅱ-1-3-37-37)、
カンナボラ(Ⅱ-1-3-37-38)、キノオク(Ⅱ-1-3-37-39)、いずのもと谷川(Ⅱ-1-3-37-
40)、ミツヨシ(Ⅱ-1-3-37-41)、毛田谷川(Ⅱ-1-3-37-44)、上峰谷川(Ⅱ-1-3-37-45)、
野呂谷川(Ⅱ-1-3-37-46)、小原谷川(Ⅱ-1-3-37-47)、岩屋谷川(Ⅱ-1-3-37-48)、イワ
タオク(Ⅱ-1-3-37-49)、下黒坂谷川(Ⅱ-1-3-37-50)、ワナツボダニ(Ⅱ-1-3-37-51)、
ヤマノテヤマ(Ⅱ-1-3-37-52)、牧場川(Ⅱ-1-3-37-53)、カワニシ(Ⅱ-1-3-37-54)、タ
タラバノウエ(Ⅱ-1-3-37-55)、カワニシヤマ(Ⅱ-1-3-37-56)、カワヒガシ③(Ⅱ-1-3-
37-57)、カワヒガシ②(Ⅱ-1-3-37-58)、カワニシニブダニ(Ⅱ-1-3-37-59)、マルヤマ(Ⅱ-
1-3-37-60)、道三原谷川(Ⅱ-1-3-37-61)、カンダバヤシ(Ⅱ-1-3-37-62)、ヤマノカミダ
ニ(Ⅱ-1-3-37-63)、ノゾキイワ(Ⅱ-1-3-37-64)、原奥川(Ⅱ-1-3-37-65)、大畑(Ⅱ-
1-3-37-66)、ゴヒャクダ(Ⅱ-1-3-37-67)、イデ(Ⅱ-1-3-37-68)、ミヤノマエミチノウエ
(Ⅱ-1-3-37-69)、コウジンバライエノウエ(Ⅱ-1-3-37-70)、シバノキヤマ(Ⅱ-1-3-37-
71)、観音堂谷川(Ⅱ-1-3-37-72)

(4) 土砂災害警戒区域の表示

次の図のとおり。

2(1) 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

日野町

(2) 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

(3) 土砂災害警戒区域の名称

三谷下地区(Ⅰ-1003)、三谷地区(Ⅰ-1004)、根雨下町地区(Ⅰ-1005)、根雨地区(Ⅰ-1006)、野
田地区(Ⅰ-1007)、金持下地区(Ⅰ-1008)、金持上地区(Ⅰ-1009)、三土地区(Ⅰ-1010)、横路地区
(Ⅰ-1011)、門地区(Ⅰ-1012)、別所地区(Ⅰ-1014)、本郷地区(Ⅰ-1015)、本郷上地区(Ⅰ-1016)、
安原地区(Ⅰ-1017)、安原第2地区(Ⅰ-1018)、下榎地区(Ⅰ-1019)、下榎8地区(Ⅰ-1020)、菅福
地区(Ⅰ-1022)、黒坂地区(Ⅰ-1181)、下黒坂地区(Ⅰ-1182)、秋縄地区(Ⅰ-1184)、高尾地区(Ⅰ
-1185)、舟場地区(Ⅰ-1186)、上三栗地区(Ⅰ-1187)、下榎2地区(Ⅰ-1487)、金持地区(Ⅰ-1493)、
本郷2地区(Ⅰ-1494)、安原第3地区(Ⅰ-1495)、福長地区(Ⅰ-1496)、上菅地区(Ⅰ-1497)、下黒
坂2地区(Ⅰ-1498)、高尾2地区(Ⅰ-1499)、舟場2地区(Ⅰ-1500)、貝原地区(Ⅰ-1501)、中菅地
区(Ⅰ-1502)、小河南地区(Ⅰ-1503)、金持上2地区(Ⅰ-1504)、濁谷7地区(Ⅰ-1505)、福長3地
区(Ⅰ-1506)、福長2地区(Ⅰ-1507)、別所2地区(Ⅰ-1508)、久住地区(Ⅰ-人工56)、濁谷地区(Ⅱ
-3396)、下三栗地区(Ⅱ-3397)、久住2地区(Ⅱ-3398)、本郷3地区(Ⅱ-3399)、本郷4地区(Ⅱ-
3400)、本郷5地区(Ⅱ-3401)、本郷6地区(Ⅱ-3402)、下榎3地区(Ⅱ-3403)、下榎4地区(Ⅱ-3404)、
下榎5地区(Ⅱ-3405)、下榎6地区(Ⅱ-3406)、下黒坂3地区(Ⅱ-3407)、下黒坂4地区(Ⅱ-3408)、
津地2地区(Ⅱ-3410)、金持上3地区(Ⅱ-3411)、濁谷5地区(Ⅱ-3412)、濁谷6地区(Ⅱ-3413)、
福長4地区(Ⅱ-3414)、福長5地区(Ⅱ-3415)、福長6地区(Ⅱ-3416)、福長7地区(Ⅱ-3417)、福
長8地区(Ⅱ-3418)、小河南2地区(Ⅱ-3419)、上菅2地区(Ⅱ-3420)、中菅2地区(Ⅱ-3421)、中
菅3地区(Ⅱ-3422)、中菅4地区(Ⅱ-3423)、中菅5地区(Ⅱ-3424)、中菅6地区(Ⅱ-3425)、福長
9地区(Ⅱ-3426)、福長10地区(Ⅱ-3427)、福長11地区(Ⅱ-3428)、上菅5地区(Ⅱ-3429)、上菅
6地区(Ⅱ-3430)、福長12地区(Ⅱ-3431)、福長13地区(Ⅱ-3432)、諏訪地区(Ⅱ-3433)、上菅3
地区(Ⅱ-3434)、下菅地区(Ⅱ-3435)、下菅2地区(Ⅱ-3436)、榎市地区(Ⅱ-3437)、榎市2地区(Ⅱ
-3438)、榎市3地区(Ⅱ-3439)、鉄穴地区(Ⅱ-3440)、鉄穴2地区(Ⅱ-3441)、濁谷2地区(Ⅱ-3442)、
濁谷3地区(Ⅱ-3443)、門2地区(Ⅱ-3444)、門3地区(Ⅱ-3445)、秋縄2地区(Ⅱ-3446)、秋縄3

地区（Ⅱ－3447）、秋縄4地区（Ⅱ－3448）、秋縄5地区（Ⅱ－3449）、三土2地区（Ⅱ－3450）、三土3地区（Ⅱ－3451）、板井原地区（Ⅱ－3452）、板井原2地区（Ⅱ－3453）、板井原3地区（Ⅱ－3454）、舟場3地区（Ⅱ－3455）、三谷2地区（Ⅱ－3456）、後谷地区（Ⅱ－3457）、金持4地区（Ⅱ－3458）、高尾7地区（Ⅱ－3459）、濁谷4地区（Ⅱ－3460）、門4地区（Ⅱ－3461）、福長14地区（Ⅱ－3462）、上菅10地区（Ⅱ－3463）、中菅7地区（Ⅱ－3464）、中菅8地区（Ⅱ－3465）、中菅9地区（Ⅱ－3466）、光明寺裏地区（Ⅱ－3467）、下菅3地区（Ⅱ－3468）、下榎7地区（Ⅱ－3469）、本郷7地区（Ⅱ－3470）、榎市6地区（Ⅱ－3471）、小原地区（Ⅱ－3472）、榎市7地区（Ⅱ－3475）、鉄穴3地区（Ⅱ－人工2039）、中菅10地区（Ⅱ－人工2040）、根雨2地区（Ⅱ－人工2042）、本郷8地区（Ⅱ－人工2043）、鉄穴4地区（Ⅱ－人工2044）

（4）土砂災害警戒区域の表示

次の図のとおり。

（「次の図」は省略し、その図面を鳥取県県土整備部治山砂防課及び日野総合事務所県土整備局並びに日野町役場に備え置いて縦覧に供する。）