

参 考

1	鳥取県職員措置請求書（住民監査請求書）（抜粋）	16
2	関係法令等（抜粋）	40
3	本件工事に係る契約書等（抜粋）	45
	（1）A社工事請負契約（当初）	
	（2）A社工事請負契約（第1回変更）	
	（3）A社工事請負契約（第2回変更）	
	（4）A社工事請負契約図面（第2回変更）	
	（5）B社工事請負契約（当初）	
	（6）B社工事請負契約（第1回変更）	
4	補足説明資料	57
	（1）資料1 道路改良事業の概要	
	（2）資料2 施工写真	
	（3）資料3 正面図（イメージ図）	
	（4）資料4 標準断面図	
	（5）資料5 掘削工の施工方法	
5	住民監査請求制度の概要	63



鳥取県職員措置請求書

令和7年3月4日

鳥取県監査委員 御中

請求人 住所 鳥取県日野郡日南町矢戸1193-1

氏名 澤田信介

電話

上記請求人代理人

住所 鳥取県境港市上道町3282

WaSay法律事務所

氏名 弁護士 魚谷和世

電話

FAX

下記のとおり、地方自治法242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

記

1 請求の要旨

鳥取県が以下の財政上の行為を怠ったことについて、違法または不当であるため、これを是正し、必要な措置を講じるよう求めます。

鳥取県米子県土整備局は、
に契約不適合責任に基づく
損害賠償請求を行使できるにもかかわらずこれを行使せず、これにより鳥取
県は金1,176,175円の損害を生じた。

よって、
に対し金1,176,175円の損害賠償を請求する
措置を求める。

2 請求の理由

(1) 請求の対象となる財務会計上の事実

ア) 工事請負契約

米子県土整備局は、
(以下、「
う。)」に対し下記工事を発注し(以下、「令和3年度本件工事」という。)、
は令和4年4月1日、本件工事に着工した(甲1の1)。

記

施工年度 令和3年度
 工事名 国道181号(佐川～根雨原工区)改良工事(1工区)
 (防災安全交付金)
 施工位置 日野郡江府町佐川
 最終変更設計金額 170,999,400円
 イ) 完成・引渡し

は、令和5年3月24日に本件工事を完成させ、同日、完成
 検査が行われた(甲2)。しかし、後述するとおり、の工
 事には施工不良があった。米子県土整備局は、に令和5年度
 の本件工事を発注した際に、当該施工不良箇所を補修する工事を一部発
 注した。のちに、変更で施工不良箇所を全て補修する工事を追加して発注
 した。

ウ) の工事には施工不良があったこと
 の施工不良は以下のとおりである(甲3、甲4)。
 ① No.12付近の土工について、小段のステップが確保されていない。
 ② 法面がでこぼこで平滑でないため、接地面積が確保できていない
 のにもかかわらずそのまま受圧板を設置した。つまり、甲4のようにマ
 ニュアルどおりに施工していなかった。

エ) の工事
 の工事完了後、令和4年度に本件工事を施工した
 の現場代理人は、県職員から「小段の不良部分をついでに取っ
 てくれ」との依頼を受けたが、「の工事だから、うちがするの
 はおかしい」として、は、の施工した小段のステッ
 プが確保されていないという施工不良について、補修に応じなかった。

オ) により施工不良箇所の補修が行われたこと
 米子県土整備局は、下記の工事をに発注した(以下、「令
 和5年度本件工事」という)。

記

施工年度 令和5年度
 工事名 国道181号(佐川～根雨原工区)法面工事(2工区)
 (防災安全交付金)
 施工位置 日野郡江府町佐川
 設計金額 31,840,600円

に発注した令和5年度本件工事の当初工事設計書(甲5の
 1)には、掘削工事が「掘削」、「硬岩 片切掘削」として3㎡となってお

り、機械掘削を発注していた。つまり、に監督員は施工不良があることを認識していた。

変更後の工事設計書（甲５の２）では、掘削工事が、「人力硬岩掘削 1.5 m³/分」、「人力積込 硬岩」、「人力運搬（運搬～取卸し） 換算距離 40m以下（20m超）に変更して施工され、設計図書通りの小段が確保された。また、受圧板（グリーンパネル部）の施工不良も本件工事でモルタル間詰工という形で追加して発注され、施工不良を解決した。

以上のとおり、の施工不良を、が修補したことは、令和３年度本件工事の工事設計書（甲１）、令和５年本件工事の当初工事設計書（甲５の１）、変更後工事設計書（甲５の２）の掘削工事を比較すれば明確である。

カ）補修のためにに支払った工事代金

令和５年度の変更後工事設計書によると、に対し、の施工不良の補修のための追加工事に支払った工事代金は以下のとおり 1,176,175 円となる。

記

掘削	378,816 円
モルタル間詰工 平均厚さ t=11.5cm	
グリーンパネル部	231,686 円
直接工事費	610,502 円
経費 90.58%	552,992 円
工事価格	1,163,494 円
消費税相当額 10%	116,349 円
工事費合計	1,279,843 円
落札率 91.90%	<u>1,176,175 円</u>

キ）小括

以上より、米子県土整備局は、の施工不良箇所を補修させ、当該補修工事の工事代金は 1,176,175 円となる。

（２）その行為が違法又は不当である理由

受注した工事に施工不良箇所があるのであれば、米子県土整備局は、本来、に修補請求するか、若しくは、契約不適合責任に基づく損害賠償請求を行使しなければならない。

しかし、米子県土整備局は損害賠償請求を怠り、これにより鳥取県に損

害を発生させたことになり、当該不作為は違法又は不当である。

(3) その結果、鳥取県に生じている損害

その結果、鳥取県は1,176,175円の損害が生じている。

(4) 請求する措置

よって、米子県土整備局は、
に對し、契約不適合責任に基づき、金1,176,175円を請求する措置をとるべきである。

(5) 財務会計行為から1年以上経過している正当な理由

に対する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権は、
が引渡しをした令和5年3月24日から2年以内に行使しなければなら
ない。工事完成・引渡しから1年以上経過しているが、工事完成・引渡
しから2年以内は契約不適合責任に基づく損害賠償請求の行使が可能であ
る。

また、本件は、
の工事設計書等の調査しなけ
れば、契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の行使の可否及び損害額を
知ることができないが、
が令和5年度の本件工事を完成させ
たのは令和6年3月15日である（甲6）。

よって、令和6年3月15日でなければ、損害の存在及び損害額が確定
できなかったのであるから、正当な理由が認められる。

以上

当初

甲第 1 号証 の 1

工事設計書

施工年度	令和 03 年度
事業区分	交付金
道路名称	国道181号
工事名称	国道181号(新川～榎田橋下区)改良工事(1)工区(防災安全交付金)
施工位置	日野郡[青町]新川
設計金額	¥ 109,583,000 円
工事概要	施工区長 L=91.7m 土工事 無 土工事 敷設挿入工 $V=6.040m^3$ $N=625本$

直接工事費	
材料費(支給品等)	無・有()
労務費(割増賃金)	無・有()
直接経費(助弁費用等)	無・有(深夜・時間外・時間的制約)
処分費等	無・有()
間接工事費	工 種 区 分
共通取扱い	道路改良
現場管理費	*
一般管理費	
前払金補正率	0.000
契約保証に係る補正率	+ 0.04 %
工費 (11)	367

本工事費 内訳書

R0-0095

項目・工種・施工名称など	数	位	単位	単価	金額	備	方
本工事費					X1000		
道路改良					Y1E01	6×4H	
道路土工			一式		58,565,457	Y1E0101	6×4H
掘削			一式		31,048,563	Y1E010101	6×4H
掘削 片切掘削			一式		12,310,152	Y1E01010101	6×4H
掘削 土砂 片切掘削			m ³		4,683,340	SPK21040001 0	A=1, B=2
掘削 土砂 片切掘削	572	/	m ³	812	545,384	単価0-0801 表	040110
掘削 土砂 片切掘削					SPK21040001 0	A=3, B=2, H=1, I=1	
掘削 土砂 片切掘削	530	/	m ³	2,558	1,405,740	単価0-0802 表	040110
掘削 土砂 片切掘削					SPK21040001 0	A=4, B=2, G=1, H=1, I=1	
掘削 土砂 片切掘削	530	/	m ³	5,103	2,704,590	単価0-0803 表	040110
掘削 土砂 オープン掘削					Y4009	6×4H	
					7,894,812		

03-*****-01071-40

鳥取県

本工事費 内訳書

R0-0096

項目・工種・施工名称など	数	位	単位	単価	金額	備	方
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し					SPK21040001 0	A=1, B=1, D=2, E=1, F=3	
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 5.00m3未満	740	/	m ³	300.8	222,592	単価0-0804 表	040110
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満	1,000	/	m ³	1,414	1,414,000	単価0-0805 表	040110
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満					SPK21040001 0	A=4, B=1, E=1, G=1, H=1, I=1	
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満	5,310	/	m ³	2,202	11,696,220	単価0-0806 表	040110
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満					Y1E010101	6×4H	
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満			一式		2,190,281	Y1E01010101	6×4H
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満			m ²		2,190,281	SPK21040024 0	A=2, C=2, D=2, E=1
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満	300	/	m ²	664.2	199,260	単価0-0807 表	040110
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満					SPK21040024 0	A=2, C=2, D=4, E=1	
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満	610	/	m ²	848.1	517,461	単価0-0808 表	040110
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満					SPK21040024 0	A=2, C=1, D=3, E=1	
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満	610	/	m ²	2,536	1,546,960	単価0-0809 表	040110
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満					Y1E010110	6×4H	
掘削 土砂 オープンカット 掘削無し 1.00m3未満			一式		18,548,459		

03-*****-01071-40

鳥取県

工事設計書

施工年度	令和 03 年度
事業区分	交付金 第二回変更
路線名称	国道181号
工事名称	国道181号(夜間一般国道)改良工事(1区)(防災安全交付金)
施工位置	口野郡江府町長川
設計金額	¥ 170,599,490 円
工事概要	施工延長 L=91.7m 土工事 掘削工 V=3.156m³ 土工事 養分補入工 N=326本 土工事 仮設工 N=1式

直接工事費	
材料費(支給品等)	無・有 ()
労務費(割増賃金)	無・有 ()
直接経費(特許使用料等)	無・有 (課金・時間外・時間的制約)
処分費等	無・有 ()
間接工事費	
工 務 区 分	
共通経費	道路改良
現場管理費	
施工地域・工事箇所区分(補正係数・補正率)	
一般交通障害有り(2)	
(1.200)	
(1.100)	
一般管理費	
後払金補正率	0.00%
契約保証に係る補正率	+0.04%
工費(円)	

本工事費 内訳書

62-005

品目・工種・施工名称など	数	単位	単価	金額	備 考
本工事費					X1000
道路改良				82,458,471	Y1801 0×× 610
道路土		㎡	88,218,716		Y180101 0×× 620
無開工		㎡	87,425,026		Y18010101 0×× 630
無開工 片切開削		㎡	47,509,519		Y1801010101 0×× 640
無開工 片切開削		㎡	58,141,287		Y1801010101 0×× 640
無開工 片切開削		㎡	3,736,409		Y1801010101 0×× 640
無開工 片切開削		㎡	3,859,047		SPK21040001 1 A=1, B=2
無開工 片切開削	551	㎡	894,7	492,919	SPK21040001 1 A=1, B=2
無開工 片切開削	482	㎡	979	511,879	SPK21040001 1 A=3, B=2, C=1, D=1
無開工 片切開削		㎡	2,735	1,318,210	SPK21040001 1 A=3, B=2, C=1, D=1
無開工 片切開削		㎡	2,829	1,360,284	SPK21040001 1 A=3, B=2, C=1, D=1
無開工 片切開削		㎡	5,260	1,925,196	SPK21040001 1 A=4, B=2, C=1, D=1, E=1
無開工 片切開削	386	㎡	5,429	1,987,014	SPK21040001 1 A=4, B=2, C=1, D=1, E=1
無開工 オープン開削				43,773,210	Y4999 0×× 640
				54,282,300	

03-*****-01071-42

本工事費 内訳書

62-006

品目・工種・施工名称など	数	単位	単価	金額	備 考
無開工 オープンカット 掘削無し			303.9	167,145	SPK21040001 1 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3
無開工 オープンカット 掘削無し 5.000m3未満	555	㎡	307.8	168,790	SPK21040001 1 A=3, B=1, D=1, F=3, H=1, I=1
無開工 オープンカット 掘削無し 1.000m3未満	555	㎡	1,427	806,255	SPK21040001 1 A=3, B=1, D=1, F=3, H=1, I=1
無開工 オープンカット 掘削無し 1.000m3未満	555	㎡	1,447	815,295	SPK21040001 1 A=3, B=1, D=1, F=3, H=1, I=1
無開工 オープンカット 掘削無し 1.000m3未満	555	㎡	2,322	1,498,724	SPK21040001 1 A=4, B=1, D=1, E=1, F=3, H=1, I=1
無開工 オープンカット 掘削無し 1.000m3未満	555	㎡	2,318	1,507,416	SPK21040001 1 A=4, B=1, D=1, E=1, F=3, H=1, I=1
掘削開削					V4000
掘削開削			28,124	6,157,944	V4000
掘削開削	306	㎡	28,583	6,273,918	V4000
掘削開削	2,194	㎡	8,227	18,062,838	V4000
掘削開削	2,733	㎡	8,395	18,447,235	V4000
掘削開削	414	㎡	33,516	17,101,104	V4000
掘削開削	545.8	㎡	33,015	22,049,146	V4000
掘削開削				1,297,872	Y18010101 0×× 630
掘削開削				1,358,537	Y1801010101 0×× 640
掘削開削				1,358,537	Y1801010101 0×× 640
掘削開削			674	118,624	SPK21040001 1 A=2, C=2, D=2, E=1
掘削開削	778	㎡	102	123,552	SPK21040001 1 A=2, C=2, D=2, E=1

03-*****-01071-42

様式第4号（第15条関係）

建設工事完成検査調書

西尾総合事務所長 吉村 文宏 様

建設工事の完成検査をしたところ、結果は下記のとおりです。

令和5年3月24日

工事検査員

記


工事名	名 称	国道181号（佐川～横瀬原工区）改良工事（1区）（防災安全交付金）		
	所 属	日野郡江府町佐川		
発注者	名 称		代表者	
工 期	着 工	令和4年4月1日	完 成	令和5年3月24日
調査代金額		158,947,800		円
調査完成年月日		令和5年3月24日	検査年月日	令和5年3月24日
注 意 点		な し		


様式 土1

項目別評定点


工事検査課

工事名	国道181号(佐川～根雨原工区)改良工事(1工区)(防災安全 交付金)	
受注者		
主任技術者		
考 査 項 目		評定点 / 満点
項 目	細 別	
1 施工体制	I 施工体制一般	3.30 / 3.3 点
	II 配置技術者	3.50 / 4.1 点
2 施工状況	I 施工管理	13.00 / 13.0 点
	II 工程管理	6.70 / 8.1 点
	III 安全対策	8.80 / 8.8 点
	IV 対外関係	3.10 / 3.7 点
3 出来形 及び 出来ばえ	I 出来形	15.00 / 15.0 点
	II 品質	17.50 / 17.5 点
	III 出来ばえ	7.66 / 8.5 点
4 工事特性	I 施工条件等への対応	4.12 / 7.0 点
5 創意工夫	I 創意工夫	4.36 / 5.8 点
6 社会性等	I 地域への貢献等	3.76 / 5.2 点
7 評定点小計	(小数以下第2位を四捨五入)	90.8 点
8 法令遵守等		-
評 定 点	91 / 100点	










地山補強土工法 設計・施工マニュアル

公益社団法人地盤工学会



解説図-6.14 補強材・繊維補強土連結構造例

(5) 独立受圧板

独立受圧板は、補強材の頭部に連結・固定する形で設置され、補強材に作用する軸力を地盤に分散伝達させる目的で使用するブロック状の構造物である。

独立受圧板は、補強材の施工完了後に設置され、施工に際しては、設置場所をできるだけ平滑に処理しておく必要がある。不陸が多く、受圧板の接触面が均等にならない場合は、不陸調整材の使用やモルタル吹付けなどによる表面処理などを検討する。

補強材との連結は、受圧板の所定の位置に補強材頭部を通し、補強材頭部でプレートとナットを締め付けることによってなされる。

独立受圧板の設置例を解説図-6.15に示す。また、独立受圧板の主な種類については、解説図-6.16に示したとおりである。



解説図-6.15 独立受圧板設置例

公表設計書

事務所名 : 米子県土整備局

路線・河川 : 国道181号 (佐川～根雨原工区)

工事名 : 国道181号 (佐川～根雨原工区) 法面工事 (2工区)
(防災安全交付金)

施工位置名 : 日野郡江府町佐川

当年度

91.90%

05-*****-50721-4-0

工事設計書

施工年度	令和 05 年度
事業区分	防災安全交付金 起工
路線名等	国道181号 (佐川～根雨原工区)
工事名	国道181号 (佐川～根雨原工区) 法面工事 (2工区) (防災安全交付金)
施工位置	日野郡江府町佐川
設計金額	¥ 31,840,600 円
工事概要	施工延長 L=73.6m 法面工 速乾繊維補強土工 V=129m ³ (644m ²) 植生基材吹付工 A=775m ² 鉄筋挿入頭部処理工 N=239箇所 小段排水工 L=123m 仮設工 一式

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事費					
道路改良					(㎡*#1)
道路土工			一式	15,128,896	(㎡*#2)
掘削工			一式	17,199	(㎡*#3)
厚底			一式	17,199	(㎡*#4)
掘削 鉄骨 片切掘削 大系使用不可	3		㎡	17,199	(㎡*#2) 050710
法面工			一式	12,183,221	(㎡*#3)
養生工			一式	519,024	(㎡*#4)
養生基材吹付			㎡	519,024	

05-*****-50721-40

鳥 取 県

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
養生基材吹付工(ラス張り含まない) 厚3cm [境]500㎡以上1,000㎡未満	132		㎡	519,024	(㎡*#3) 050710
道路舗装補強土工			一式	10,437,888	(㎡*#4)
裏面排水			㎡	761,960	
裏面排水工 中破砕一環岩	430		㎡	761,960	(㎡*#4) 050710
道路舗装補強土			㎡	6,510,668	
モルタル閉鎖工 平均閉鎖厚さ t=26cm	14		㎡	92,918	050710
道路舗装補強土造成工	129		㎡	6,417,750	(㎡*#4) 050710
養生基材吹付			㎡	3,165,260	
養生基材吹付工 厚3cm [境]500㎡以上1,000㎡未満	644		㎡	3,165,260	050710

05-*****-50721-40

鳥 取 県

工事設計書

施工年度	令和 05 年度
事業区分	防災安全交付金 第1回度更
路線名 河川名等	国道181号(佐川～横須賀工区)
工事名	国道181号(佐川～横須賀工区) 路面工事(2工区) (防災安全交付金)
施工位置	長野県江村町佐川
設計金額	¥ 34,315,600 円
工事概要	施工延長 L=73.6m 路面工 速乾繊維補強土工 V=129m³(644m²)⇒122m³(608m²) 養生基材吹付工 A=776m²⇒608m² 追加 養生マット工 A=113m² 鉄筋挿入箇所処理工 N=239箇所 小泉排水工 L=123m⇒113m 仮設工一式

直接工事費		
材料費(支給品等)	無・有()	
労務費(割増賃金)	無・有()	
直接経費(特許使用料等)	無・有(深夜・時間外・時間的制約)	
処分費等	無・有()	
間接工事費	工 能 区 分	施工地域・工事箇所区分(修正係数・修正率)
交通仮設費	道路改良	一般交通影響有り(2) (1.200)
現場管理費	〃	〃 (1.100)
一般管理費		
前払金修正率	0.000	
契約保証に係る修正率	+0.04 %	
工費(円)		

本工事費 内訳書

頁1-0005

費目・工種・施工名称など	数	単位	単価	金額	備 考
本工事費					X1000
道路改良				15,129,896	Y1E01 (b~*p1)
		一式		16,368,433	
道路土工				17,199	Y1E0101 (b~*p2)
		一式		378,816	
掘削工				17,199	Y1E010101 (b~*p3)
		一式		378,816	
掘削				17,199	Y1E01010101 (b~*p4)
		一式		378,816	
人力硬岩掘削 1.5m3分	0		0	0	V0100 00
見積	1	一式	368,400	368,400	単第1-0301 表 050710
人力積込 硬岩	0		0	0	SPK23040008 00
	2	m3	3,695	7,392	単第1-0302 表 050710
人力運搬 (運搬～取卸し) 積算距離40m以下 (20m超)	0		0	0	SPK23040023 00
	2	m3	1,512	3,024	単第1-0303 表 050710
岩削 硬岩 片切掘削 火薬使用不可	4	m3	5,733	17,199	SPK23040001
	5		0	0	A*4, B*2, C*1, H*2, I*1

05-*****50721-41

鳥 取 県

本工事費 内訳書

頁1-0006

費目・工種・施工名称など	数	単位	単価	金額	備 考
供出工				12,183,221	Y1E0104 (b~*p2)
		一式		13,149,825	
養生工				519,024	Y1E010401 (b~*p3)
		一式		721,957	
養生基材吹付				519,024	Y1E01040104 (b~*p4)
		m2		721,957	
養生基材吹付工 (ラス張り含まない) 厚3cm [概]300m2以上1,000m2未満	132	m2	3,933	519,024	SS000271
	0		0	0	A*1, B*2, D*1, E*2
養生マット工 敷設用	0		0	0	V9209 00
見積	132	m2	5,385	711,957	単第1-0304 表 050710
連続橋脚補強土工				10,437,898	Y1E010402 (b~*p3)
		一式		11,201,559	
真砂排水				761,960	Y1E01040202 (b~*p4)
		m2		1,508,008	
真砂排水工 中硬岩～硬岩	430			761,960	V0040 00
見積	614	m	1,172	1,088,008	単第1-0305 表 050710
連続橋脚補強土工				6,510,568	Y1E01040201 (b~*p4)
		m2		7,125,231	

05-*****50721-41

鳥 取 県

本工事費 内訳書

頁1-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
セキタル間詰工 平均間詰厚さ t=28cm	14		m ²	6,834	95,676	S1050045 A=26, B=1, D=1, C=1
仮設用セキタル板付工費用	0			0	0	
セキタル間詰工 平均間詰厚さ t=43cm	0			0	0	S1060045 00 A=43, B=1, D=1, C=1
仮設用セキタル板付工費用	51		m ²	10,830	551,530	単第1-0005 表 050710
セキタル間詰工 平均間詰厚さ t=11.5cm グリーンパネル製	0			0	0	V7000 00
見積	51		m ²	2,546	231,886	単第1-0011 表 050710
埋込みセキタル型枠設置	0			0	0	V5000 00
見積	1		一式	158,500	158,500	単第1-0012 表 050710
プレート付きアンカー工 岩盤施工	0			0	0	V6000 00
連続縦断補強土造成工	12		本	4,265	51,180	単第1-0013 表 050710
見積	122		m ³	49,750	6,068,500	単第1-0015 表 050710
地下排水工 NFB	0			0	0	V0000 00
養生基材付付	87		m	840	73,080	単第1-0016 表 050710
養生基材付付工 厚3cm [規]500m2以上1,000m2未満	814		m ²	3,165,000	3,165,000	SS000271 00 A=1, B=2, D=1, E=1
05-*****-50721-41	808		m ²	5,815	2,980,320	単第1-0017 表 050710

本工事費 内訳書

頁1-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋挿入工					1,226,309	Y1E010403 (b= A3)
間取処理			一式		1,226,309	Y1E01040301 (b= A4)
鉄筋挿付工 ロープ足場			m ²		1,226,309	V0000 00
全国特定産業保護協会 安全工 作	239		箇所	5,131	1,226,309	単第1-0018 表 050710
排水路撤去工					1,226,309	Y1E0109 (b= A2)
作業土工			一式		1,140,240	Y1E010901 (b= A3)
床張り(他部)			一式		0	Y1E01090101 (b= A4)
指割 硬質 現場割あり 硬質 (1)	3		m ²	23,730	118,590	SPK22040001 A=4, B=3, C=4
床張り	0			0	0	Y1E01090102 (b= A4)
床張り 土砂 平均盛土厚1m以上2m未満 無し 除害無し	2		m ²	242,8	485	SPK22040015 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1
05-*****-50721-51	0			0	0	

陳其南主編 第三屆學術研討會

建設工事完成検査調査書

图版 11 图 1-10

地址：臺南大學圖書館 71701 臺南市 電話：(06) 231-1111 分機：2111

表 1 列出了 1990 年 1 月 1 日

卷十一 藝文志第四

工事名	名称	国道131号(佐野一谷地区)の道路工(佐野一谷地区)の道路工		
	場所	日野郡北町町内		
受注者	名称		代表者	
工期	着工	令和5年8月30日	完成	令和6年2月1日
選定代金額		31,533,100		
実地完成年月日		令和5年3月4日	換算年月日	令和6年2月1日
合否		合格		

項目別評定点

項目別評定点		
項目	評価項目	評定点
1. 施工体制	I 施工体制等	100
	II 配管技術等	100
2. 施工状況	I 施工管理	100
	II 工程管理	100
	III 安全管理	100
	IV 対外関係	100
3. 出来形及び出来ばえ	I 出来形	1410
	II 品質	1590
	III 出来ばえ	801
4. 工事特性	I 施工条件等への対応	112
5. 創意工夫	I 創意工夫	192
6. 社会性等	I 地域への貢献等	176
7. 評定点小計	(小数以下第3位を四捨五入)	
8. 法令遵守等		101
評 定 点		20100