

[改修前]

※改修前図面には、撤去等を行う部材、範囲及び仕様等をわかりやすく図示すること。

Architectural drawing of the North Elevation (北側立面図) of a building, showing a long facade with 21 vertical grid lines (1 to 21) and 4 horizontal levels (1. FL to 4.00). The drawing includes a large 'SAMPLE' watermark. Below the drawing is a table of specifications for the elevation.

| 北側立面図 「改修後」 S=1/200                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| (A) 既存外壁モルタルの上、下地調整、防水形複層塗材E 新設          | (B) 既存打放しコンクリートの上、下地調整、外装薄塗材E 新設     |
| (C) 既存防水モルタルの上、X-2 (POX) 新設              | (D) MS-2シーリング新設 (シーリング補充工法)          |
| (E) 既存アルミバルコニー2.0 (2次電解着色) 清掃、洗いの上、既存のまま | (F) 既存鉄鋼面 DP塗装 (2線)                  |
| (G) 既存モルタルの上、下地調整、防水形複層塗材E 新設            | (H) 集水鉢、壁樋 (硬質塩化ビニル管φ100) 新設 (据り金物共) |
|                                          | (I) 既存小窓裏換気パイプ 既存のまま                 |
|                                          | (J) 既存アルミ製換気ガラリ 既存のまま                |
|                                          | (K) 既存打放しコンクリート 既存のまま                |

[改修前]

北側立面図 [改修前] S=1/200

※施工数量調査の対象工事（劣化診断等）の数量が図面にないもの（本表記載を参照）は、設計時の決定数量を提示する。（図面の読みかた）は、劣化調査を参照すること。

|                                                                                 |                                                                                      |                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>（A）</b> 既存外壁モルタル部 既存仕上壁材撤去（高圧水洗工法）の上、モルタル劣化改修（高圧水洗工法による改修範囲は施工数量調査により決定すること） | <b>（B）</b> 既存打抜きコンクリート部 既存仕上壁材撤去（高圧水洗工法）の上、コンクリート劣化改修（高圧水洗工法による改修範囲は施工数量調査により決定すること） | <b>（C）</b> 既存防水モルタル部 クレン、清掃           | <b>（H）</b> 既存集水桝、整備（φ100）撤去  |
| モルタル劣化改修 凸凹部（0.2mm～1.0mm以下）：樹脂注入工法 50.5m                                        | コンクリート劣化改修 凸凹部（0.2mm～1.0mm以下）：樹脂注入工法 20.5m                                           | <b>（D）</b> 既存シーリング 撤去（シーリング材補充工法）     | <b>（I）</b> 既存小破漏換気パイプ 既存のまま  |
| モルタル劣化改修 凸凹部（1.0mm超）：Uカットシート材充填工法 25.3m                                         | コンクリート劣化改修 凸凹部（1.0mm超）：Uカットシート材充填工法 15.3m                                            | <b>（E）</b> 既存アルミサッシ（2.0（2次電解着色） 清掃、洗い | <b>（J）</b> 既存アルミ製換気ガタリ 既存のまま |
| モルタル劣化改修 浮き部：モルタル塗替え工法 5.4㎡                                                     | コンクリート劣化改修 欠損部：充填工法 8.3㎡                                                             | <b>（F）</b> 既存鉄筋面 下地調整                 | <b>（K）</b> 既存打抜きコンクリート 既存のまま |
| モルタル劣化改修 浮き部：アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 80.7㎡                                        | 既存モルタル塗り外壁 クレン、清掃                                                                    |                                       |                              |

**特記（改修前）**  

仕上げのみ撤去部分

 仕上げ、下地共撤去部分

**凡例（改修後）**  

仕上げのみ撤去部分

 仕上げ、下地共撤去部分

改修内容を示す

改修内容を示す

工事名称、図面名称、図面縮尺、図面番号、建築士事務所名称、設計者名等 記載欄  
 鳥取県総務部宮崎課

【改修前】

【改修後】

部分平面図 【改修前】

部分平面図 【改修後】

矩計図 【改修前】 S=1/50

矩計図 【改修後】 S=1/50

【改修前】

【改修後】

工事名称、図面名称、図面縮尺、図面番号、建築士事務所名称、設計者名等 記載欄

鳥取県総務部営繕課

鳥取県総務部営繕課

鳥取県総務部営繕課