

資料提供	
平成28年10月23日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (島瀬)
電話	0857-26-7278

平成28年10月21日地震（第9報）
（10月23日 13時00分現在）

10月23日 13時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第8報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区分	箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害	17名		P1のとおり（重傷3、軽傷14）
住家被害	全壊	3棟	P3のとおり
	半壊	2棟	
	一部破損	335棟	
	床上浸水	棟	
	床下浸水	棟	
	計	340棟	
非住家	公共建物 全壊	棟	P10のとおり
	半壊	2棟	
	その他 全壊	1棟	
	半壊	1棟	
	計	4棟	
農林水産業施設被害	農作物		調査中
	農地・農道	箇所	
	林地・林道	箇所	
	畜産	棟	
	水産	隻	
	その他		
	計		
公共土木施設被害	河川	1箇所	P25のとおり
	海岸	箇所	
	砂防	1箇所	
	道路	31箇所	
	橋梁	3箇所	
	その他	6箇所	
	計	42箇所	
その他	被害船舶	隻	
被害額累計			

2 避難所開設状況
P 2 7 のとおり

3 住民避難状況
P 2 9 のとおり

4 道路通行規制状況
P 3 1 のとおり

5 県内公共交通機関の運行状況
P 3 2 のとおり

6 学校の臨時休校等の状況
P 3 3 のとおり

7 水道施設被害状況
P 3 4 のとおり

8 停電情報
P 3 5 のとおり (10月21日17:38復旧)

9 庁舎・公共施設等被害
P 3 6 のとおり

10 公営住宅等の被害状況
P 4 0 のとおり

11 文化財被害状況
P 4 3 のとおり

12 崖くずれの状況
P 4 4 のとおり (第6報から変更なし)

13 県・市町村の体制
P 4 5 のとおり

災害名：平成28年10月21日地震

人的被害・対応状況

2016年10月23日 13時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷	症状等		
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代		0			竹をとりに出かけて地震後に行方不明	10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見	
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満		1			右手親指亀裂骨折全治6週間	3年生男児が校庭へ避難途中、芝生に引っかかり転倒。	
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満			1		イスから落ちてたんこぶ	こども園で冷やして、保護者に引き渡し済み	
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代			1		道路歩行中電柱に体をぶつけた		
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代			1		やけど	地震に伴いレストラの調理場でやけどしたもの	
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷		女	20才代			1		20歳代女頭部負傷		
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中河原		不明	10才未満			1		負傷部位不詳	不詳	
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオン		男	80才代			1		頭部打撲	テレビが落下し頭部に当たった	
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオン		女	80才代			1		頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつける	
倉吉市	2016/10/21 15:00	倉吉市西福守町		男	70才代			1		足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ	

市町村名	発生日時	発生場所	被災者			被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等	
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷			症状等
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市馬場町		女				1	1	右手首、頭部切創	不詳	
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市内		男	20才代			1	1	頭部打撲	ガラスが頭部に当たった	
岩美町	2016/10/21 14:10頃	岩美西小学校		女	10才代			1	1	打撲	地震がおきたため、教室内にて机の下に隠れようとした際に、机に頭部をぶつけてしまった	
湯梨浜町	2016/10/22 6:18	アロハホール		女	30才代			1	1	避難者1名体調不良で厚生病院へ救急搬送		
琴浦町	2016/10/22 9:12	琴浦町徳津		男	10才代			1	1	鳥大医学部へ搬送	昨日テレビで頭部を打撲し搬送された男性、嘔気、気分が悪い	
倉吉市	2016/10/22 9:46	倉吉市葵町722 倉吉市役所		男	60才代			1	1	厚生病院へ収容	62才男性、ブルーシート配布場所で座りこんでいた。めまい	
倉吉市	2016/10/22 10:10	倉吉市東町		女	90才代			1	1	清水病院へ収容	昨日墓石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛	
湯梨浜町	2016/10/22 16:30	湯梨浜町久見		男	80才代			1	1	野島病院へ収容 前頭部3cm割創・腫脹、両下肢しびれ	16:30頃、地震で壊れた自宅屋根の修繕中に2階屋根から転落	
計						0	0	3	14			

災害名：平成28年10月21日地震

住家被害・対応状況

集計日時：2016年10月23日 13時00分 現在

市町村	発生日時	発生場所	破損			浸水		被害概要（判明する範囲で記入）	現状・課題・対応状況等
			全壊	半壊	一部破損	床上 うち解消	床下 うち解消		
倉吉市	2016/10/22 14:25	山根			1			屋根破損	屋根2棟頂上が破損(全面)。
倉吉市	2016/10/22 13:00	福吉町			1			天井等ひび割れ	建物内部何か所かひび割れ。天井ひび割れ1か所。
倉吉市	2016/10/22 13:00	仲ノ町			1			ガラス破損	2階のガラス2枚破損。
倉吉市	2016/10/22 13:00	山根			1			亀裂	古い部分に亀裂。
倉吉市	2016/10/22 13:00	上井			1			段差	古い建物と新しい建物の間に段差。
倉吉市	2016/10/22 13:00	上灘町			1			タイル盛り上がり、亀裂、段差	玄関のタイルが盛り上がっている。水が汚い(濁りは少ない)。建物周辺コンクリートタイル亀裂。3センチくらい
倉吉市	2016/10/22 13:00	生田			1			屋根剥がれ落ち	の段差。 屋根が剥がれ落ちている。
倉吉市	2016/10/22 13:00	上井			1			壁はがれ	備蓄倉庫と渡り廊下の壁が剥がれている。
倉吉市	2016/10/22 13:00	上灘町			1			亀裂、ずれ	増設部分に亀裂が入り建物がずれている。
倉吉市	2016/10/22 13:50	関金			1			屋根崩れ	屋根の上が崩れている。
倉吉市	2016/10/22 16:20	東鴨新町			1			瓦落ち	屋根の棟、瓦落ち。
倉吉市	2016/10/22 12:00	明治町			1			壁落ち、亀裂	壁が落ち、亀裂が入った。
倉吉市	2016/10/22 8:30	湊町			1			外壁ひび	外壁が壊れてひび
倉吉市	2016/10/23 11:40	富海			1			壁ひび、天井落ち	家の壁に数か所ひび。2階天井が落ち
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立			1			石ずれ、壁落下	本宅のがけ石ずれ。壁5~6枚落下。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立			1			家屋のずれ	家離れの棟ずれ。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立			1			家屋、瓦ずれ	家の棟がずれ、瓦が落ちている。
倉吉市	2016/10/23 9:40	大立			1			家屋ずれ	家の棟がずれている。
倉吉市	2016/10/23 11:30	東町			1			瓦ずれ	瓦がずれている。
倉吉市	2016/10/22	小田東			2			瓦がずれている。	瓦がずれている。
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			屋根、塀一部破損	屋根、塀一部破損
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			母屋屋根等被害、事務所屋根被害	母屋屋根等被害、事務所屋根被害
倉吉市	2016/10/22	みどり町			2			壁にヒビ	壁にヒビ
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			敷地西南端の壁が崩れそう	敷地西南端の壁が崩れそう
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			母屋屋根、離れ屋根、門柱被害	母屋屋根、離れ屋根、門柱被害
倉吉市	2016/10/22	みどり町			40			40戸 屋根被害あり	40戸 屋根被害あり
倉吉市	2016/10/22	みどり町			1			屋根、土間被害	屋根、土間被害
倉吉市	2016/10/22	堺町2丁目			1			屋根瓦が全て落ちてアルミシートをしてい	屋根瓦が全て落ちてアルミシートをしてい
倉吉市	2016/10/22	東町			1			道路に屋根が落ちそう。	道路に屋根が落ちそう。
倉吉市	2016/10/22	上神			1			民家のプロックが倒れそう。	民家のプロックが倒れそう。
倉吉市	2016/10/22	大谷茶屋			1			民家住宅壁面に4~5か所亀裂	民家住宅壁面に4~5か所亀裂
倉吉市	2016/10/22	穴窪			1			民家の壁が大きく落ちてい	民家の壁が大きく落ちてい
倉吉市	2016/10/22	古川沢			1			民家の石垣が道路側に膨らんでいる	民家の石垣が道路側に膨らんでいる。
倉吉市	2016/10/22	大塚			1			民家の塀が落ちてい	民家の塀が落ちてい
倉吉市	2016/10/22	小田東			1			民家の倉庫が道路側に傾く。	民家の倉庫が道路側に傾く。

倉吉市	2016/10/22	穴壁				1			民家の納屋の庇が落ちている。裏山の直径1mの木が倒れ、物置がつぶれた。
倉吉市	2016/10/22	大鳥居				1			裏山の直径1mの木が倒れ、物置がつぶれた。
倉吉市	2016/10/22	明治町				1			3階建ての壁が落ち、亀裂が入っている。
倉吉市	2016/10/22	小田				1			空き家の塀が市道側に傾き、住民が私有地側に押し寄せている。
倉吉市	2016/10/22	新田				1			石垣が倒れ通行止め中。
倉吉市	2016/10/22	上余戸				1			上余戸公民館前の民家の土が落ちた。
倉吉市	2016/10/22	小鴨				1			瓦が落ちそう。
倉吉市	2016/10/22	小鴨				1			屋根棟・家の壁が内外とも落ちている。離れの瓦がずれた。
倉吉市	2016/10/22	丸山町				1			瓦が30cmくらいずれている。
倉吉市	2016/10/22	大宮				1			水が出ない。屋根も被害あり。
倉吉市	2016/10/22	湊町				1			民家の外壁にひび。
倉吉市	2016/10/22 7:30	下余戸				1			瓦崩落
倉吉市	2016/10/22 7:08	富海				1			屋根破損
倉吉市	2016/10/22	米田町				1			石垣(2m×10m)が全部倒れ、水路をまたいで隣の家に倒れている。土地に地割れ。母屋の瓦がずれている。土壁が露出している。
倉吉市	2016/10/22 6:30	岩倉(永昌寺)				1			瓦崩落
倉吉市	2016/10/22	米田町				1			家の前にある塀が倒れている。
倉吉市	2016/10/22 6:25	秘喜西町				1			瓦ずれ
倉吉市	2016/10/22 6:11	大川内				1			石垣崩落
倉吉市	2016/10/22	不入岡				1			瓦が落ちた。
倉吉市	2016/10/21 22:43	大宮				1			瓦崩落
倉吉市	2016/10/22	大谷茶屋				1			瓦が落ちている。
倉吉市	2016/10/22	和田東町				1			壁にひび、家屋被害。
倉吉市	2016/10/21 22:02	上神				1			石垣崩落
倉吉市	2016/10/21 21:24	大原				1			庭に亀裂
倉吉市	2016/10/21 19:44	虹ヶ丘町				1			駐車場地割れ
倉吉市	2016/10/21 20:14	三江				1			瓦が屋根から落ちた。ブルシートが必要。
倉吉市	2016/10/21	西倉吉町				1			瓦がずれている。玄関のコンクリートがいがんでいる。2階が傾いている。
倉吉市	2016/10/22 6:12	福光				1			一部崩壊
倉吉市	2016/10/21 19:09	国府				1			屋根が崩れかけている。瓦が何枚か剥がれている。隣家の塀が道路側に倒れている。
倉吉市	16:07	円谷町				1			瓦が落ちた。
倉吉市	2016/10/21	伊木				1			瓦が1、2枚落ちそうになっている

倉吉市	2016/10/21	東蔵城町							瓦が落ちて、扉のしまりが悪い。
倉吉市	16:05	黒屋							屋根の瓦が落ちた
倉吉市	2016/10/21	上米積							瓦が農道に落下
倉吉市	2016/10/21	東昭和町							鬼瓦が落ちそう。外壁のひび割れ
倉吉市	2016/10/21	みどり町							屋根瓦のずれ10棟。空家1棟倒壊しそう
倉吉市	2016/10/21	不入岡							本宅2階の棟の一部崩れ。屋根のすり落ち
倉吉市	2016/10/21	秋喜新町							屋根の崩れ5棟。屋根漆喰はがれ5棟。輪王子川のコンクリートから水漏れ
倉吉市	2016/10/21	寺谷							建物被災
倉吉市	2016/10/21	国府							瓦が落ちている
倉吉市	2016/10/21	大宮							瓦がすれている、壁のはがれ
倉吉市	2016/10/21	みどり町							自宅内外の被害 瓦がすれている
倉吉市	2016/10/21	北野							瓦、壁、石組み、水道、サンヒーター 水漏れ
倉吉市	2016/10/21	国府							瓦が落ち、玄関にひび
倉吉市	2016/10/21	東昭和町							壁が落ちた
三朝町		井土					4		屋根の被害
三朝町		砂原							瓦被害
三朝町		山田					33		屋根の被害
三朝町		赤松					8		人家被害
三朝町		恩地							瓦、壁のひびなど8軒
三朝町		森ほか					19		瓦の落下、石垣の崩れが多数 町宮住宅森同地16軒、天神3軒 レスポワール手前橋の前に段差あり
三朝町		本泉							瓦のうねりが集落の4～5割、瓦の崩れが1、2軒
三朝町		牧、赤松							牧、赤松地内の家屋の瓦が落下
三朝町		東小鹿							瓦が16軒、壁崩れが15軒、水道破裂2件、ガラス割れ3件
三朝町		余戸							瓦落ち、蔵の壁が何軒もある。墓石が倒れている。
三朝町		加谷					4		崖くずれ、屋根の崩れ、落石
湯梨浜町		旭					1		自宅の壁にひび割れ、ずれが生じている。
湯梨浜町		田畑					1		家屋内の壁の崩れ、ガラス割れ、戸が開かない、屋根瓦崩れあり。地震発生時は県外にいて不在だった。
湯梨浜町		松崎駅前					1		屋根傾き
湯梨浜町		宇谷地区					1		数軒瓦が落ちている。
湯梨浜町		中興寺					1		瓦落ち
湯梨浜町		小鹿谷、高辻地区					2		建物の壁にひびがあり、瓦が100枚く らぬれられている(業者が応急処置実施 中)

湯梨浜町	旭1			2			室内・天井等の落下の危険あり。 外壁も同様に通行人に危険あり。
湯梨浜町	田畑			1			屋根瓦がずれている。落ちた瓦あり。
湯梨浜町	方地			1			洗面所天井抜け落ちる、壁の土落ちる。台所のかべ、蔵にひび、乖離あり。
湯梨浜町	宇野			2			屋根瓦、畝瓦の落下数件あり、家中の天井落下1件あり
湯梨浜町	田畑			1			屋根の棟半分くらい落下
湯梨浜町	旭			1			瓦落ちている。壁にひびあり
湯梨浜町	宇谷			1			家の中壁にひび、タイルこわれる
湯梨浜町				1			瓦が落下
湯梨浜町				1			瓦落下
湯梨浜町	田後			1			田後神社本殿西側に2cmずれている。境内の灯籠が数本倒れている。
湯梨浜町	田畑			1			屋根被害。屋根が崩れ隣に落ちている状況。
湯梨浜町	方地			1			寛善寺ブロック塀、石灯籠一部崩落。
湯梨浜町	田後			1			家屋被害
湯梨浜町	宇谷(4分団)			1			瓦すれ多数、小屋1件倒壊。
湯梨浜町	宇谷			10			屋根瓦落下10軒。
湯梨浜町	高辻			1			瓦、屋根崩れ雨漏りしている。
湯梨浜町	国信			1			屋根が落ちている。業者に連絡しても対応できない。
湯梨浜町	上橋津			1			上橋津瓦落下
湯梨浜町	宇野			1			宇野地区瓦落下
湯梨浜町				1			玄関扉が開かない
湯梨浜町	方地			1			方地区区内ブロック壁倒壊
湯梨浜町	田後			1			田後民家ブロック壁倒壊
湯梨浜町	田後			1			ブロック塀倒壊
湯梨浜町	漆原			10			屋根すれる10件
湯梨浜町	引地、野花地区			1			瓦落下あり
湯梨浜町	漆原			10			漆原地区瓦落下
湯梨浜町	大杉						屋根瓦が10枚程度落ちかけている
湯梨浜町	大杉						家の瓦のズレ、玄関タイルの落下、家の石垣に亀裂
琴浦町	逢東5区			1			家の瓦が落下。玄関の土塀が35cm四方落下
琴浦町	八橋4区						家の敷地内に地割れ、外壁ブロックにヒビ割れ
琴浦町	笠見						瓦が落ち2~3枚割れる。
琴浦町	下伊勢			1			外壁及び屋根瓦の落下
琴浦町	下伊勢第二団地			1			倉庫が倒れそう
琴浦町	東桜ヶ丘			1			屋根瓦の破損
琴浦町	国実			1			倉の壁を破損
琴浦町	八橋			1			瓦及び天井の一部破損
琴浦町	下三本杉			1			土壁の落下
琴浦町	徳万			1			屋根瓦のずれ
琴浦町	いなり住宅			1			瓦の落下
琴浦町	八橋5区			1			瓦と壁の壊壊

琴浦町	浦安						部屋の壁が落下	部屋の壁が落下した。
琴浦町	山田						屋根瓦のずれ	屋根瓦がずれた。
琴浦町	上赤碕						屋根瓦落下	屋根瓦が落下
琴浦町	山田						瓦のずれ及び壁の損壊	屋根瓦が3ヶ所ずれる。壁が損壊。
琴浦町	下伊勢						屋根の漆喰が落下	屋根の漆喰が落下した。
琴浦町	2016/10/21 14:07						瓦の落下	屋根の瓦が落下した。
琴浦町	立三本杉						屋根瓦落下	屋根の瓦が落下した。
琴浦町	2016/10/21 14:07						壁及び灯ろうが崩れている	壁及び灯ろうが崩れている。
琴浦町	2016/10/21 14:07						玄関の壁に亀裂	
北栄町	江北						ガラス割れ	
北栄町	江北						家のブロックが4m傾いている	
北栄町	大尾北						瓦落下。壁、階段にヒビ	
北栄町	西園						雨樋が壊れた。	
北栄町	西園						窓ガラス割れ、窓枠ゆがみ、壁のひび割れ、屋根瓦が崩落	
北栄町	江北						母屋の土壁に隣の納屋が傾いてくっついている。	
北栄町	園坂						家が傾いている。	
北栄町	弓原浜						家が傾きかけていて、8面のガラスが開いたまま元に戻らない。窓ガラスが割れた。ふすま開け閉めできない。	
北栄町	園坂						屋根がはがれた。	屋根がはがれてシートして雨対策している。
北栄町	みどり西						本宅風呂タイルはがれ	
北栄町	園坂						屋根瓦がずれ落ちていいる。今後もまた落ちそう。	
北栄町	西新田場						瓦ずれ3軒、玄関タイル剥がれ1軒、自主避難者あり	
北栄町	みどり1区						瓦がずれている	
北栄町	由良宿						家屋屋根ずれ有	
北栄町	由良宿						屋根瓦割れ落ちていいる。室内壁には亀裂有。	瓦落ちはなし
北栄町	西園						ブロック塀が倒壊しそう。	
北栄町	北尾						家が傾いている。ブロック塀も壊れていいる。	
北栄町	江北						玄関・戸のずれ	
北栄町	園坂						屋根瓦ズレ、玄関周りにヒビ、壁割れ	
北栄町	由良宿						屋根のずれ	
北栄町	大島						門のところのタイル落ちていいる	
北栄町	西園						家の傾き	ガスのおいもある。
北栄町	下神						本宅大屋根がかなりやられている	
北栄町	西園						本宅屋根瓦はぐれている	
北栄町	江北						大屋根のずれ	
北栄町	園坂						瓦が壊れている。壁にヒビが入っている。	
北栄町	北尾						塀が崩れている	自車は通れる。
北栄町	妻波						1階障子が動かないほど天井が下がっている。	
北栄町	江北						屋根の1番上が落ちて瓦が10枚程度落ちた。	

北栄町	下神					1		家が壊れた				
北栄町	西園					1		蔵の前のひさし屋根が落ちて横中の壁がかなり落ちている				
北栄町	下神					1		前の家の瓦がかなりずれている。				
北栄町	江北					1		玄関の壁が3カ所落ちた				
北栄町	由良宿					1		家の瓦がずっている。かなり柱がゆがんでいる。玄関のガラス戸がゆがんでいる。				
北栄町	下神					1		本宅の屋根ズレ。農倉倉庫3棟も倒れそう。				
北栄町	由良宿					1		屋根に崩れあり。				
北栄町	弓原					1		家屋倒壊しそう。			本宅に付随した建物が本宅の方に倒れ、その影響で本宅もずれた模様。道路に面している1階の屋根ぐらいたい高さから1mくらい道路にはみ出ししている。通行は出来る。	
北栄町	西園					1		屋根瓦が落ちて雨にぬれる				
北栄町	国坂					1		大屋根が落下しそう。			大屋根が今にも落ちそう。うねが滑って落ちている。	
北栄町	由良宿					1		空き家が半壊			傾きが大きく道路に向けて30cm。	
北栄町	北条島					1		玄関のタイルがはがれている。玄関のドアが開かない。側溝のヒビあり				
北栄町	西園					1		個人の離れ兼作業場の屋根が崩れそう。				
北栄町	下神					1		個人宅庭の灯籠崩れ(3メートル)				
北栄町	西高尾					1		個人宅の屋根崩れ				
北栄町	由良宿					1		個人宅横にある川のブロック塀に亀裂				
北栄町	由良宿					1		個人宅の屋根崩れ				
北栄町	原					1		屋根が落下			個人宅前付近道路に屋根が落ちて封鎖。	
北栄町	由良宿					1		個人宅建物2階ガラス落下				
北栄町	由良宿					1		家屋が傾いている				
北栄町	江北					1		個人宅の壁が崩落。				
北栄町	国坂					1		外壁崩れ			通行止め	
北栄町						1		隣の家の蔵が自分の家に倒れこんでいる				
北栄町	国坂					1		屋根瓦がズレ波打っている。				
北栄町	2016/10/21 14:07					1		墓等が倒れている				
北栄町	大谷					1		風呂場にヒビが入った。				
北栄町	六尾北団地					1		屋根瓦の落下の危険有り。				
北栄町	東新田場					1		墓石倒壊複数有り。				
北栄町	東新田場、西新田場					1		家屋の柱が折れ、半壊。				
北栄町	下神					1		家屋の壁が崩れた				
北栄町	国坂					1		窓ガラスサッシが崩落				
北栄町	由良宿					1		屋根瓦のズレ有り。				
北栄町	大野					1		ブロック塀崩れあり				
北栄町	米里					1		屋根の瓦のズレ。			車に避難	
北栄町	2016/10/21 15:57					1		屋根の崩れ、家の傾き、ブロック塀倒壊				
北栄町	松神					1		蔵が倒壊				
北栄町	2016/10/21 14:07					1		屋根が崩れそうな家屋あり。				
北栄町	弓原浜					1						
北栄町	米里					1						

北栄町	2016/10/21 14:07	下神	1								家屋の倒壊	個人宅が倒壊した。
北栄町	2016/10/21 14:07	弓原浜	1								個人宅が倒壊。	けが人はなし。
		計	3	2	335	0	0	0	0	0		

市町村	発生日時	発生場所	建物種別	損壊		被害概要 (判明する範囲で記入)	現状・課題・対応状況等	被害額
				全壊	半壊			
★ 鳥取市	2016/10/21 14:07	福部未来学園中学校	公立文教施設			ガラス破損	玄関扉ガラスにひびが入る	
★ 鳥取市	2016/10/21 14:07	湖東中学校	公立文教施設			防火扉破損 備品破損	3階防火扉破損 図書室臨時計落下により破損	
★ 鳥取市	2016/10/21 14:07	浜村小学校	公立文教施設				国府中学校 2階図書室と多目的室の建物の間の天井板 (0.3×1m)が落下しているのを確認	
★ 鳥取市	2016/10/21 16:03	国府中学校	公立文教施設			天井板落下		
★ 鳥取市	2016/10/21 16:05	白兎養護学校	公立文教施設			建物及び敷地内部分被害	対応確認中 ・生活室浴室、高等部棟3階男子トイレ壁タイルの亀裂隆起 ・小中学部玄関床タイルの亀裂拡大 ・校舎内廊下、床、壁ひび割れの発生及び拡大複数箇所 ・校地内地面の亀裂発生複数箇所 ・事務倉庫壁面ブロックの亀裂拡大	
★ 鳥取市	2016/10/21 17:58	鳥取養護学校	公立文教施設			3カ所ひびあり		
★ 鳥取市	2016/10/21 18:57	シャパンデイスブレイ鳥取工場	非住家 (その他)			製造中のガラス基板に一部被害の様相	情報収集中	
★ 鳥取市	2016/10/21 19:06	ユーション産業	非住家 (その他)			壁一部剥がれる		
★ 鳥取市	2016/10/21 19:08	大宝工業関西カンパニー	非住家 (その他)			建物の破片あり (小)		
★ 鳥取市	2016/10/21 19:09	トリカー	非住家 (その他)			ガラス割れ、落下物あり		
★ 鳥取市	2016/10/21 19:28	サンマート	非住家 (その他)			瓶詰の商品が落下 (実損1万円程度)		
★ 鳥取市	2016/10/21 19:31	鳥取旭工業	非住家 (その他)			窓ガラス1枚破損 (実損1万円程度)		
★ 鳥取市	2016/10/21 19:31	ハレットとっとり	非住家 (その他)			商品落下 (実損2千円程度)		
★ 鳥取市		鳥取市青谷町	公立文教施設			コンクリートのはがれ	体育館壁のコンクリートが落下	
★ 鳥取市		鳥取県埋蔵文化財センター青谷調査室	非住家 (公共建物)			土器破損	取蔵展示室に保管している土器3個破損	
★ 鳥取市		鳥取市湖山町	公立文教施設			校舎のひび	南北校舎の境目の柱が傾く	
★ 鳥取市		鳥取市若葉台	公立文教施設			校舎のひび	管理棟と南校舎の境目にひび	
★ 鳥取市		鳥取市富安	非住家 (公共建物)			コンクリートのはがれ	鳥取市役所駅前庁舎駐車場のコンクリートが一部はがれあり	
★ 米子市	2016/10/21 14:07	米子市本通り商店街	非住家 (公共建物)			アーケード一部破損	アーケードが一部破損し垂れ下がっている。現在立ち入り制限をしている。	
★ 米子市	2016/10/21 17:56	鳥取聾学校ひまわり分校	公立文教施設			壁にひび など	パンコソの壁にひびあり。防火扉が降りたまま。	
★ 米子市	2016/10/21 18:01	皆生養護学校	公立文教施設			壁にひび	情報処理室の壁にひびあり	

★	米子市	米子市商店街アークード	非住家 (その他)	米子市商店街アークードが一部破損	10月21日14時50分 米子市の商店街アークードが一部破損したとの連絡が米子市役所にあり。 10月21日15時10分 アークードの一部が破損(少し屋根が落ちたこと)を確認。 貯水槽につながる配管が破損。現在は水を止め、貯水槽に残っている水を使用している。現在修理を依頼中。夕食も終わり、現段階では支障は出ていない。
★	倉吉市	母子生活支援施設 ブルーインター	非住家 (公共建物)	貯水槽につながる配管破損	上水道断水(倉吉市内の数か所での横断水を使用中。⇒倉吉市水道局へ供給依頼済み)。
★	倉吉市	皆成学園	非住家 (公共建物)	上水道の断水	仮設トイレが必要
	倉吉市	倉吉市立明倫小学校	公立文教施設	教室棟でひび割れ、体育館の瓦葺屋根にズレ	○損傷箇所・同窓会館の屋根が波打って瓦が落ちている 状況・建物の壁に小さいひび割れ多数・玄関、渡り廊下の床面が盛り上がり。・柔道場のガラスが1枚割れた。 ・古い倉庫の壁面がゆがんでいる・野球場のナイター照明が1つ壊れた・第二校舎入り口柱根元のコンクリート剥落 ・第2校舎の防火シャッターが各階ともゆがんで閉まらない。 ○対応状況：本日午前7時から校舎を回って点検した。月曜日の授業を行うかどうかは現在検討中。
	倉吉市	倉吉北高等学校	私立文教施設	施設に損傷多数	事務高職員が10/22出勤して調査中。調査に時間がかかる。22、23日に予定されていたシグナス祭を中止。まずは事務高の機能の復旧中。 教室・校舎壁面に亀裂、校舎入り口等階段コンクリートの破損、学校入り口道路一部アスファルトの盛り上がり
	倉吉市	鳥取看護大学・鳥取短期大学	私立文教施設	施設にひび、屋根に破損、給水管の破裂	
	倉吉市	倉吉西高校	公立文教施設		

倉吉市	2016/10/21 14:30	鳥取県立鳥取中央育英高等学校	非住家（公共建物）	校舎状況	<p>○水道水の濁り→飲料水の復旧見込み未定○特別教室棟ガラス破壊・内壁、柱。壁タイルの割れ・パラベットの割れ○特別教室棟～管理棟のエキスパンジョイント部の破損及び天井、ジョイントカバールの落下・屋上部の割れ○管理棟 玄関ホール壁タイル落下○管理棟～教室棟3階の駅スパンジョイント部のカバール落下・パラベットの部・煙突部割れ○教室棟の内壁割れ、ガラス破損・エレベーター付近床。天井部破損・高架タンク土台部損傷、パラベットの割れ○玄関庇・防水シート破損○選択教室タイル割れ</p> <p>倉吉商工会議所が、窓ガラス割れ、壁剥落等中に入ることできない状態。現在、商工労働部職員2名が現地に向かっている。建物が使用できないと判断した場合、代替施設での業務継続を行う必要がある。</p>
倉吉市	2016/10/21 16:36	倉吉市明治町1037-11倉吉商工会議所	非住家（その他）	建物に入れず。被害状況確認中。	
倉吉市	2016/10/21 16:52	くらし若者仕事ぶらざ（パープルタウン内）	非住家（その他）	本棚等転倒（人的被害なし・職員避難中）	
倉吉市	2016/10/21 18:00	倉吉養護学校	公立文教施設	壁の剥離 など	なお人的被害はなし。職員避難中。壁が一部剥離している。室内プールの異常ランプ点灯。
倉吉市	2016/10/21 18:38	日本交通新町営業所	非住家（公共建物）	停電及び窓ガラス破損	
倉吉市	2016/10/21 18:39	大正町車庫	非住家（公共建物）	バス車両破損	
倉吉市	2016/10/21 18:56	高城小学校	公立文教施設		体育館が危険なため、管理教室棟が避難場所となっている
倉吉市	2016/10/21 18:59	上小鴨小学校	公立文教施設		周辺は断水しているため、高架水槽のタンクが空になった
倉吉市	2016/10/21 19:01	久米中学校	公立文教施設		北校舎西側棟、1階陶芸室、2階多目的室、3階COM室使用不可
倉吉市	2016/10/21 19:46	信用保証協会倉吉支所（倉吉商工会議所会館内）	非住家（公共建物）	入口のガラス破損、壁落下、部屋に入れない状態。	全職員避難。今後業務は本所で実施。事務所には貼り紙
倉吉市	2016/10/21 20:04	トンボプロパンガス	非住家（その他）	事務所破損（ひび割れ）	で、HPでも説明には掲載・周知。

★

★

倉吉市	2016/10/21	20:13	倉吉市長坂新町1231	非住家(公共建物)			壁のひび割れ等		
倉吉市	2016/10/22		みどり町	非住家(その他)			寺の畑地割れ		寺の畑地割れ
倉吉市	2016/10/22		希望の家	非住家(公共建物)		1	屋根に被害		
倉吉市	2016/10/22			非住家(その他)			寺の参道亀裂、庫裡		寺の参道亀裂、庫裡
倉吉市	2016/10/22		虹が丘町全域	非住家(その他)			水道水が濁っている		水道水が濁っている
倉吉市	2016/10/22		岡	非住家(その他)			崖崩れでN T T電柱の控え線が抜けそう		崖崩れでN T T電柱の控え線が抜けそう
倉吉市	2016/10/22		上神	非住家(その他)			上神・谷原線の堤取付道路にクラックが入り、ガードレールが傾いている		上神・谷原線の堤取付道路にクラックが入り、ガードレールが傾いている
倉吉市	2016/10/22		勝負谷	非住家(その他)			勝負谷入口道路5 c mの亀裂が1か所		勝負谷入口道路5 c mの亀裂が1か所
倉吉市	2016/10/22		上神	非住家(その他)			民家数軒の前道路にひび割れ。一部法面が崩れあり		民家数軒の前道路にひび割れ。一部法面が崩れあり
倉吉市	2016/10/22		上神	非住家(その他)			溜池道路の盛り上がり		溜池道路の盛り上がり
倉吉市	2016/10/22		上米積西	非住家(その他)			60mm×20m間で道路に亀裂。地元の人がテープを張っている		60mm×20m間で道路に亀裂。地元の人がテープを張っている
倉吉市	2016/10/22		中江	非住家(公共建物)		1	中江神社の鳥居が傾く		中江神社の鳥居が傾く
倉吉市	2016/10/22		八屋	非住家(公共建物)			民家前のマンホールが5 c m上昇		民家前のマンホールが5 c m上昇
倉吉市	2016/10/22		六窪	非住家(公共建物)			民家の横の道路が40 mほど10 c m下がっている		民家の横の道路が40 mほど10 c m下がっている
倉吉市	2016/10/22		上井町1丁目	非住家(その他)			旧銀河。横の道路に壁が落ち、破片が散乱している		旧銀河。横の道路に壁が落ち、破片が散乱している
倉吉市	2016/10/22	8:20	関金町今西	非住家(公共建物)			墓石破損		墓石破損
倉吉市	2016/10/22	11:40	伊木	非住家(公共建物)			マンホール隆起		伊木押しボタン式信号付近のマンホールが隆起している
倉吉市	2016/10/22	12:55	東昭和町	非住家(公共建物)			水吹き出し		厚生病院裏の道の横から水が吹き出ている
倉吉市	2016/10/22	14:31	西倉吉町	非住家(公共建物)			崖崩落		崖のコンクリートが今にも家に落ちてきそう
倉吉市	2016/10/22	15:20	伊木	非住家(公共建物)			電柱倒れそう		玄関裏の新しい電柱が陥没して倒れそう
倉吉市	2016/10/22	15:39	産業人材育成センター倉吉校	非住家(公共建物)			実習棟階段ホール壁面に亀裂(2カ所)、開栓支援装置		漏水については冷暖房ボイラー配管のバルブ接続部分から水漏れ。部品交換で対応。
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立(一の滝)	非住家(公共建物)			水路埋まる		山崩れで水路が埋まっている
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			水路破損		水路破損
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立(西坂神社)	非住家(公共建物)			鳥居破損		鳥居、灯籠落下、破損
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			墓石落下		墓石落下
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			墓石落下		墓石落下
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			墓石落下		墓石落下
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			石垣崩壊		石垣の石落下
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			灯籠落下		灯籠落下
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			墓石落下		墓石落下
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			墓石落下		墓石、灯籠が落下している
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			墓石落下		墓石落下
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			墓石落下		墓石、灯籠落下している
倉吉市	2016/10/23	9:40	大立	非住家(公共建物)			墓石落下		墓石、灯籠落下
倉吉市	2016/10/23	12:00	虹ヶ丘町	非住家(公共建物)			階段ひび		虹ヶ丘丘に上がる階段にひびあり

倉吉市	倉吉農業高		公立文教施設		校舎ガラス割れ、壁にヒビ、基礎にヒビあり。校内散乱、寮は状態が良くないので当面閉鎖。牧場が断水。	10/24は安全確認と片付けのため、臨時休校予定。通学困難者は当面公欠。大山乳業農協が給水車で牧場への給水支援を実施。
倉吉市	倉吉総合産業高		公立文教施設		グラウンドには数か所地割れあり。窓ガラスひび割れ、壁のひび割れ、渡り廊下にひび割れ。体育館は、ポルト落下。	グラウンドに避難していた近隣住民は、公民館へ避難。24日の授業は余震の状況を見て23日に判断。
倉吉市	倉吉東高	2016/10/21 14:07	公立文教施設		校舎ガラス割れ、教務室散乱、グラウンド地割れ	
境港市	中浜小学校	2016/10/21 14:07	公立文教施設		ガラス破損	ガラスにヒビ。4枚。
境港市	境港市役所	2016/10/21 14:07	非住家(公共建物)		外壁破損	市役所第二庁舎の外壁タイルの一部亀裂及びタイルの浮き。
境港市	米子空港ビル	2016/10/21 14:07	非住家(その他)		照明器具等破損	ロビーの照明カバー落下。けが人なし。
八頭町	八頭町志谷743付近	2016/10/21 15:06	非住家(その他)		岩垣が崩れている	2階のトイレットの一部(5枚)ヒビ。岩垣が崩れ、水路を塞いでいるとの通報。現地確認中、人員で復旧できそうとのこと
三朝町	野球場(三朝町本泉)		非住家(その他)		観客席破損	
三朝町	多目的スポーツ広場(三朝町本泉)		非住家(公共建物)		アスファルトにクラック	
三朝町	陸上競技場(三朝町本泉)		非住家(その他)		グラウンドにクラック、アスファルトにクラック	
三朝町	武道館(三朝町本泉)		非住家(その他)		土間コンクリートにクラック	
三朝町	三朝町坂本		非住家(その他)		水道水の濁り	建設水道課対応
三朝町	三朝町小河内		非住家(その他)		三徳山投入堂本堂被害なし	本堂被害なし、行者道一部に被害あり。入山禁止
三朝町	三朝町糸戸		非住家(その他)		寺の壁崩落、墓石転倒	谷昌寺、墓石転倒10基
三朝町	三朝町大瀬(図書館)		公立文教施設		図書館閉館	ガラス1枚破損、天井が落下、フロア停電。2階ドア閉不能
三朝町	三朝町大瀬(文化ホール)		公立文教施設		ライトの落下等	10/22 12:00現在 窓ガラス仮窓設置、停電復旧、空調蓋の開鎖は26日～27日になる見込み、休館31日まで、外壁にクラック2か所
三朝町	三朝町大瀬(三朝西小学校)		公立文教施設		小学校外壁崩れ	文化ホールのライト3個落下、ぶら下がっているもの複数あり。
三朝町	三朝町三朝		非住家(その他)		斜面に亀裂	西小学校の外壁が崩れている ガーデンホテルの上の斜面に亀裂が発生

★

湯梨浜町	2016/10/21 14:07	湯梨学園高等学校、中学校	私立文教施設	体育館、校舎ひび割れ、水道管破損等	281022午前11時から業者に来てもらい、点検したところ 以下のとおり。 1 体育館補強ブレースの足元コンクリートのはがれ、2 渡り廊下土間のコンクリートの浮き、3 体育館のひび割れ数カ所、4 校舎ひび割れ数カ所、5 屋根瓦棟のずれ、6 舗装面のひび割れ、7 水道管破損(箇所は不明。メーターが回っている状況)、8 防火扉の閉け閉めができない
★湯梨浜町	2016/10/21 14:07	あやめ池公園	非住家(公共建物)	園路吊橋使用中止	余震が続くため、念のために園路吊橋を通行止め。
★湯梨浜町	2016/10/21 14:07	あやめ池スポーツセンター体育館	非住家(公共建物)	小片剥離落下	体育館アリーナ内壁Caから小片が剥離落下。清掃済み。
湯梨浜町	2016/10/21 17:16	あやめ池体育館	非住家(公共建物)	体育館の内壁落下	余震による影響を考慮し、あやめ池体育館を10月31日まで臨時休館とする。
★湯梨浜町		羽合ひかり園	非住家(公共建物)		あじさいホーム・囲っているフェンス(入口右側一番手前)のところの側溝泥だめが破損、側溝横のセメントが離れ溝ができています。フェンス1枚曲がっている。U字溝の接続部分にすぎ間ができています。敷地内入口、電柱が少し斜めになっている。
★湯梨浜町		町立図書館、羽合小図書室	非住家(その他)		町立図書館：壁面に一部亀裂 羽合小図書室：受付カウンター照明ずれ、隙間
湯梨浜町		北溪中、東郷中、東郷小、羽合小、泊小	公立文教施設		学校被害状況報告 北溪中：南校舎1階玄関前、上口 フェーンケース棚が倒壊しガラス飛散ほか 東郷中：体育館内側天井のコンクリートブロック剥離落下ほか 東郷小：外倉庫周辺グラウンドの亀裂 2カ所ほか 羽合小：増築校舎へ移動するわたり廊下。地震後面側から亀裂ほか 泊小：異常なし

★ 湯梨浜町	温泉旅館	非住家 (公共建物)	旅団組合事務局 (和湯氏) より報告 二ユ一高橋：被害なし。 養生館：貸切露天風呂、お湯漏れあり。使用中。水道が出ない場所あり。通常営業ができない状態。日曜まで営業停止。部屋に亀裂。陥没気味の所あり。 湯の湯：ガラス窓2か所割れた。温泉出ない。瓦30枚ずれ。復旧済み。 湯乃島：温泉配管一部破壊。昨日、今日営業停止。 キャンセル状況については月曜日に報告予定。 望湖楼については、200→80人と半分以下に。今日のキャンセルだけではなく、11月のキャンセルも入り始めてい 旅館組合事務局 (和湯氏) より報告 望湖ろう：露天風呂に続く橋の支柱にひび割れ2か所あり。 露天風呂中止。 千年亭：浴槽の濡れあり。露天風呂使用中。玄関に段差あり。 水郷：被害なし。 すい泉：被害なし。 彩香：外壁の崩落数か所。玄関敷石に段差。温泉配湯管 破損。 羽衣：被害なし。 産業振興課より災害状況報告 はわい道の駅：瓦一部ずれが臭られる あさひこども園：年長児保育室外壁 (東西) 2か所亀裂 (16:40) わかばこども園：遊戯室外壁面亀裂1箇所、玄関上の壁 一部破損 (17:07) はわいこども園：内玄関上部に亀裂1箇所、遊戯室倉庫 前壁面亀裂1箇所 たじりこども園：遊戯室増築部分つなぎ部の天井カバ りが外れている、遊戯室つなぎ目東側壁の付属品 3×10 m程が一部破損 とうごうこども園：玄関天井電燈2か所のかがさが半分落 下しそう、県産材プレート落下し破損 (17:00) まつさきこども園：なし (室内遊具転倒) (17:00)
★ 湯梨浜町	温泉旅館	非住家 (公共建物)	
★ 湯梨浜町	はわい道の駅	非住家 (公共建物)	
★ 湯梨浜町	こども園	非住家 (その他)	

★ 湯梨浜町	東郷小学校	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・プール本体と通路取付部に隙間発生。(6か所程度) ・プール倉庫前いぬぼしりと地面との間に隙間発生。 ・グラウンド (外倉庫周辺)、亀裂2か所。 ・外倉庫南側雨樋の外れ。 ・5、6年教室外側テラス壁に亀裂。 ・体育館玄関前から教室等南側、校舎本体と地面との間 ・校地南側壁の色摩に広がり (3か所程度) ・水道管破裂。現在修理中。(17:35時点)
湯梨浜町	とうごうこども園	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・玄関の電気がさがが外れて危ない
湯梨浜町	北浜中学校	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・生徒玄関 (3年) 開け閉めが不自由。
湯梨浜町	羽合小学校	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援教室様への通路 (セメント部) にひび入る。
湯梨浜町	羽衣会館	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・天井の隙間が広がっている
湯梨浜町	はわい長瀬西部2-10	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・体育館天井ライトカバーが1つ落下寸前。グラウンド：職員玄関前：段差が大きくなっている。
湯梨浜町	北浜中学校	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・長江地区内地面が陥没している箇所あり→建設水道課へ連絡済み
湯梨浜町	長江地区	非住家 (公共建物)			
湯梨浜町	しおさいプラザ	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・屋外 (玄関・壁面・柱部) 一部亀裂あり
湯梨浜町		非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・報告霊忠碑 石碑の根本部分破損、倒壊の恐れあり
湯梨浜町	門田	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・門田公民館：敷地クラック 基礎4から5cm段差 北 ・野神社：敷地クラック、石垣崩壊14から15cm ず ・いじん内のうねの崩れ、子守堂のうねが全崩
湯梨浜町	羽合歴史民俗資料館	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・土器の2点破損 (転倒による)、1階コンテナ破損 ・埴輪 (国重要文化財) は被害なし ・6:30から8:00に確認
湯梨浜町	橋津藩倉	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・瓦のずれ、火災報知器の破損、河金重義宇石灯籠転倒、 ・三十間北蔵にクラック確認
湯梨浜町	埴輪収蔵庫	非住家 (公共建物)			<ul style="list-style-type: none"> ・埴輪 (国重要指定) 2点破損 (転倒による) 6:30から8:00に確認

湯梨浜町	湯梨浜町立文化会館	非住家 (公共建物)		1かい 渡り廊下・テラス・サッシ窓 枠ひずみ開閉困難 2かい 学習室 非常灯1箇所離脱 【町立小中学校被害状況】その④ 【東郷中】 ・体育館、フロアーにセメント片が落ちて いる。 ・体育館、ガラス1枚割れ。 【羽合学校給食センター】 ・ポイラー煙突にずれ。 ・水道水に濁り。 ・洗浄機不具合発生 (停車による影響 か) ※月曜に修理 予定 (業者による) 【東郷学校給食センター】 ・ポイラー配管から水漏れ。 ※土曜に 業者確認 ・ガスコントローラーの不調 ※日曜に 業者確認 【町立小中学校被害状況】その3 【北溪中学校】 (北校舎) ・男女トイレ壁のひび割れ (1階~3 階) ・3階、相談室内、水槽の破損により水 びたし。これに より、2階天井が濡れている。 ・女子トイレ内壁の一部はがれ。 ・灯油庫、プサー ・グラウンド地割多数。 こまごまとした展示品落下、外壁数か 所剥離あり 【町立小中学校被害状況】その2 【北溪中】 (南校舎) ・職員玄関、トロフィー棚の倒れ。ガ ラスが破損。 ・美術室内、彫刻が倒れ破損。 ・図書室・図書準備室、職員室の棚の 倒れ。 ・職員室前渡り廊下、亀裂発生。壁が 落ちて隙間あり。 ・体育館天井ライトカバー外れかけ。 ・職員玄関前、段差発生 (以前より拡 大)
湯梨浜町		非住家 (公共建物)		
湯梨浜町		非住家 (公共建物)		
湯梨浜町	泊民俗資料館	非住家 (公共建物)		
湯梨浜町		非住家 (公共建物)		

湯梨浜町	橋津区観音堂	非住家 (公共建物)		観音堂の石段の石壁：石が落下 (撤去済み)
湯梨浜町	東郷小学校	非住家 (公共建物)		プール：本体と通路の取り付け部分に隙間6か所程度、プール倉庫前・木ばしりと地面との間にすきま発生。外倉庫周辺のグラウンドの亀裂2か所、5年教室：外側のデッキ壁に亀裂1箇所、6年教室：外側のデッキ壁に亀裂2か所 (地震の影響かは不明)、児童玄関前の児童昇降口付近の本体とタイル部分から職員室前にかけて割れ目あり。体育館玄関前から教室棟南側校舎全体と地面との間の亀裂がひろがっている箇所多数あり。
湯梨浜町		非住家 (公共建物)		町立小中学校における被害状況。(その1) 【羽合小】 ・2階廊下横、ウッドデッキ扉 (蛇腹) が約4cm空いたままで閉まらない。 ・図工室、花瓶 (2つ) 落下し破損。 ・1-1教室外の地面にひび。 【泊小】 ・教室 (4年、多目的) それぞれの時計がはずれかけ。 【東郷小】 ・地面、プール、2階ウッドデッキ壁にひび。

湯梨浜町	東郷中学校	非住家 (公共建物)			調理室：全体の半数近くの食器破損、鉄筋校舎階段踊り場：壁面のガラス細工が破損落下、校舎内各所：症状等を訴っている額縁が落下し、ガラス破損・散乱、図書室：全体の半数以上が落下・散乱（9：18時点） 体育館：内側天井のコンクリートブロック剥離落下、大きい塊は一つ、小さいもの複数、ガラス1枚破損 体育館入口通路に亀裂と凸凹による段差あり。 体育館入り口：入り廊下にきれつが数か所あり。 渡り廊下：小体育館に向かう渡り廊下に亀裂複数あり。 職員玄関周辺：亀裂が入り、ゆがみ、玄関の閉閉にも支障あり
湯梨浜町	(福) 本郷保育園	非住家 (公共建物)		園庭地割れ	宇野グラウンド東側フェンス付近で地割れ約50m
湯梨浜町	宇野グラウンド	非住家 (公共建物)			北浜中学校 北校舎1・2階男女トイレ ひび割れ、3階相談室の水槽割れて水浸し、2防水漏れ、天井がぬれてる。 3階女子トイレ一部の壁はがれる 1灯油庫 2階渡り廊下 職員室側壁落ちて すきまあり 南校舎 1階職員玄関前トロファイケース倒れてガラス散乱。 2階職員室本棚倒れる 職員室前渡り廊下との間にきれつ 3階図書室の本棚倒れる 図書室準備室本棚倒れる
湯梨浜町	波間園近く道路	非住家 (公共建物)			波間園より「道路にきれつがあり見に来てほしい。今すぐ崩れるというわけではない。雨降ったら崩れるかも。
湯梨浜町	安楽寺	非住家 (公共建物)			全体にひび

★

湯梨浜町	尾崎邸	非住家 (公共建物)			建物、柱にひびき、壁表面崩落 門のかたむき 11:00時 門長屋：全体にひびき、南方向に傾き、柱が折れる (転倒の恐れあり非常に危険)、まき小屋：全体にひびき、一部剥落、みそ蔵：東側壁全面崩落、板蔵：南蔵・質蔵・土蔵：東側壁全面崩落、壁にクラック確認、そのほか (尾崎さんより) 建具が外れた、転倒、家屋内部壁にクラック、主要庭園堀の一部にクラック確認、松園の池回りの石転倒2から3か所、裏庭の灯籠が倒れ、松ノ木を直撃し松の枝・幹が折れる。すでに塗り終えた壁の一部クラック確認、山からの水がにこにこ。地面にクラックあり
湯梨浜町	ハワイ体育館	非住家 (公共建物)			一部剥落、学校はこれから確認
湯梨浜町	橋津藩荘	非住家 (公共建物)			屋根の瓦ずれ
湯梨浜町	西蓮寺	非住家 (公共建物)			西蓮寺の墓地灯籠、戒名板多数倒れ
湯梨浜町	馬の山入口	非住家 (公共建物)			大きな落石
湯梨浜町	松崎1区神社側から町道へ土砂の流出	非住家 (その他)			
湯梨浜町	浜山区	非住家 (その他)			水が濁っている。町営住宅は濁りなし。
湯梨浜町	東郷温泉管理協同組合 源泉 (2号、4号)	非住家 (公共建物)			湯量低下 (毎分100リットルしか湯湯できない。白濁)
湯梨浜町	門田	非住家 (その他)			線路上消火栓破損。漏水。
湯梨浜町	宇野西墓地	非住家 (公共建物)			
湯梨浜町	潮風の丘	非住家 (公共建物)			岬コースの東屋内テーパー壊れる。
湯梨浜町	レークタウン温泉	非住家 (その他)			タンク配管破損。
湯梨浜町	方地地内	非住家 (公共建物)			水道濁りひどく使用不可。
湯梨浜町	夜場泊分館	非住家 (公共建物)			1階ロビー天井、一部落下。
湯梨浜町	泊地内 稲坂墓苑	非住家 (その他)			墓石 相当倒れている
湯梨浜町	旅館彩香	非住家 (その他)			温泉管破損。
湯梨浜町	東郷選果場	非住家 (公共建物)			一部壁落下。
湯梨浜町	門田公民館付近	非住家 (その他)			漏水。
湯梨浜町	上橋津	非住家 (その他)			赤水
湯梨浜町	羽衣石、十万寺	非住家 (公共建物)			ダム上手の法面崩れ。
湯梨浜町	方地 漆原の墓地	非住家 (その他)			墓石半分落下。
湯梨浜町	畑見 (岡崎) (8分団)	非住家 (公共建物)			消火せん破裂。
湯梨浜町	野花	非住家 (その他)			道路漏水。
湯梨浜町	湯梨浜町立わかばこども園	公立文教施設			停電
湯梨浜町		非住家 (その他)			松崎こども園前JR踏切遮断機下りたまま。
湯梨浜町	東湖園	非住家 (公共建物)			温泉配管破裂。

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

湯梨浜町	湯梨浜町役場	非住家 (公共建物)	庁舎内ネットダウン復旧	庁内インターネット復旧
湯梨浜町	松崎	非住家 (その他)	一ふじ旅館跡電線垂れる。 談話室内：ガラス1枚破損、展示ケース1台転倒、ガラス散乱。入ロスロープ、クラック2か所あり。	
湯梨浜町	中央公民館	公立文教施設		
琴浦町	2016/10/21	公立文教施設		聖郷小学校・・・体育館ステージ天井が一部欠けて落ちた。3階教室窓枠ごと落下。理科室でビーカー等破損。 八橋小学校・・・特別教室等の図工、理科、音楽、家庭科の各準備室の入り口にヒビが入っている。 赤崎小学校・・・放送設備が使用不能になった。 瓦及び外壁が損壊している。玄関が割れている。電線がずれて車が通れない。会館前の道路に亀裂→建設課へ依頼済み
琴浦町	2016/10/21 14:07	非住家 (公共建物)	瓦及び外壁等の損壊について	
琴浦町	2016/10/21 14:07	非住家 (公共建物)	墓石の割壊等	下伊勢ローソン前の墓石が倒れている。
琴浦町	2016/10/21 14:07	非住家 (公共建物)	つり天井が外れかかっている	体育館アリーナのつり天井が外れかかっている。体育館の利用を中止。
琴浦町	2016/10/21 18:59	非住家 (その他)	建物外壁剥がれ	作業工程に影響。22日休業し復旧
琴浦町	2016/10/21 19:01	非住家 (その他)	鶏舎の壁が剥がれる	全容確認中。職員全員帰宅
琴浦町	浦安	非住家 (公共建物)	墓地で灯ろう、石灯ろうが倒れた。	墓地に被書を与えている。
琴浦町	森藤	非住家 (その他)	1 威の屋根が抜け落ちた。	瓦が落ち、灯ろうが倒れる。
琴浦町	船上山少年自然の家	公立文教施設	宿泊室壁にクラック	宿泊棟2階の宿泊室3室の壁にクラック
琴浦町	三保	非住家 (その他)	倉の壁を損壊	利用者は退所済み。現在利用者なし 倉の壁が落ち、倉に面した細い道が通れない状態
北栄町	2016/10/21 14:07	公立文教施設		特に目立った被害なし。 理科準備室は落下物があり入室禁止。 校舎ひび多数、中庭タイル隆起、管理棟技術室通路の屋根破損。 体育館の通路に亀裂あり、コンクリート片落下。安全を確保するために生徒の体育館入館は禁止と判断。その他 校舎内物品多数落下、破損。 校舎の目立った被害なし 校舎内に落下物あり
北栄町	2016/10/21 14:07	公立文教施設		校舎内に落下物あり
北栄町	2016/10/21 14:07	公立文教施設		ガラス、外壁 内壁破損あり。 その他校舎内落下物あり。

北栄町	2016/10/21 14:07	北条小学校	公立文教施設	非住家(その他)	1	蔵が倒壊	校舎コンクリート破損、壁にクラックあり。体育館壁根にひび割れ、壁にクラックあり。各部屋に落下物あり。外周に地割れ発生。
北栄町	2016/10/21 14:07	弓原浜	公立文教施設	非住家(その他)			調理設備の一部に不具合があり、点検が必要のため、24日(月)の給食は中止。25日(火)以降は通常通りの見込み。
北栄町	2016/10/21 16:00	北栄町商工会	非住家(公共建物)	非住家(公共建物)		窓ガラス破損・屋根瓦落下	
北栄町	2016/10/21 18:36	由良駅	非住家(公共建物)	非住家(公共建物)		待合室タイルにひび割れ	
★北栄町		太谷こども園	非住家(公共建物)	非住家(公共建物)			テラスの天井石膏ボードが落下。遊戯室のエアコン配管蓋が落下の恐れあり。(屋内)新庁舎と旧庁舎の接続部分がずれてサッシが湾曲している。(8カ所)遊戯室の扉がずれている。(屋外)テラスのアスファルトと土間の間に2~3cmのスレがある。スロープに亀裂。
★北栄町		北条こども園	非住家(公共建物)	非住家(公共建物)			ロッカー室の換気扇が落下。石碑が倒壊。
北栄町		由良こども園	非住家(公共建物)	非住家(その他)		土蔵の北壁が崩れた。隣の家も被害があった。	
北栄町		東園	非住家(その他)	非住家(その他)		作業上の基礎がずれて、建物が東側に傾いている。	
北栄町		江北浜	非住家(その他)	非住家(その他)		車庫隣のブロック塀が2m傾いている。	
北栄町		由良宿	非住家(その他)	非住家(その他)		神社の灯籠の崩落、道路のひび割れ、畑地の地割れ	
北栄町		下種	非住家(その他)	非住家(その他)		ゴルフ練習場窓ガラスすべて割れた。蔵倒壊のおそれあり。	
北栄町		下神	非住家(その他)	非住家(その他)		土蔵が一瞬崩落、道をふさいでいる。	
北栄町		東園	非住家(その他)	非住家(その他)		土蔵のひびきし波打っている。	
北栄町		江北	非住家(その他)	非住家(その他)		蔵が倒壊。本宅にぶつかりそう。	
北栄町		松神	非住家(その他)	非住家(その他)		蔵の壁が壊れている	
北栄町		東園	非住家(その他)	非住家(その他)		蔵の屋根瓦がずって、後ろの方が落ちかけている。上屋根の瓦が下屋根に落ちかけている。	
北栄町		瀬戸	非住家(その他)	非住家(その他)		車庫兼物置の土壁・屋根瓦が壊れている	
北栄町		江北	非住家(その他)	非住家(その他)		個人所有倉庫倒壊。	
北栄町		江北浜	非住家(その他)	非住家(その他)		個人宅裏の倉庫潰れ	
北栄町		西園	非住家(その他)	非住家(その他)			
北栄町		鳥取中央育英高	公立文教施設	公立文教施設		校舎ガラス割れ	寮に残っていた生徒は全員乗家に帰宅。(19時を目処)。24日の予定については、23日(日)13時に判断。

北栄町	江北浜 高江神社	非住家 (その他)			農舎が倒壊。道を塞いでいる。 灯籠臺が倒れて玉垣が壊れた。		
日吉津村	2016/10/21 14:07 イオンモール日吉津 (東館2F)	非住家 (その他)			フードコート为天井からの漏水 日吉津イオンの天井崩落・水漏れ		イオンモールがメンテナンス業者と復旧について検討中。 (一部損壊) 復旧作業を検討していたが、10月22日は復旧作業が完了し通常営業を行っている。また、その他の被害も無いため、県からのリエゾンの派遣を終了とした。 日吉津イオンの天井が崩落した。 空調設備の吹き出し付近の天井が地震の圧力によってわん曲した箇所があり、 わん曲部分の一部天井が崩壊している。 2階の天井より水が2か所漏れている。
大山町	2016/10/21 14:07 大山寺霊宝閣	非住家 (その他)			金銅仏1体破損		大山寺宝物館霊宝閣に所蔵・保管展示してある金銅仏のうち1体が地震の揺れで横転した際に頸部折損。保管展示施設内で横転して折損したもので、現在ケース内にその状態で置かれている。今後の対策については教育委員会に対処。 文化財担当が現場を確認。 倒壊・転石部分をロープ等で囲って、通行人、参詣者への被害防止の措置をとっている。 今後については、教育委員会で対策を協議。
大山町	2016/10/21 14:07 大山寺	非住家 (その他)			大山寺で石垣の崩壊が数件発生		
				計		1	3
							0

災害名：平成28年10月21日地震

県管理公共土木施設被害状況

集計日時：2016年10月23日 13時00分 現在

地区	区分	路線・河川名等	市町村名	大字	被災状況	対応状況	被害報告額(千円)	復旧工事概要(予定)	備考
中部	河川	一級河川天神川 水系小鹿川	県地方機関(中部)	三朝町吉田	左岸崩落(河川閉塞はなし)				
鳥取	砂防	河川計 恋子谷川	県地方機関(東部)	鹿野町河内	砂防堰堤本体(正面)に斜め方向のクラックが発生。	今後詳細調査実施。	0		
鳥取	道路	砂防二計 市道殿町出百姓線	鳥取市	箇所	路面上にクラック約10カ所(最大で段差1cm、幅1cm)	通行に支障がないため経過観察中	0		
中部	道路	一般県道倉吉停車場線	倉吉市	倉吉市上井町	倉吉駅前の歩道が陥没	不明			
中部	道路	主要地方道倉吉青谷線	倉吉市	上井町1丁目	馬野建設前の歩道に亀裂、液打ち。12:00				
中部	道路	町道	三朝町	井土	村中の前側3mにわたってクラックあり(馬野区長)				
中部	道路	主要地方道鳥取ウエムラ安全と鹿野倉吉線	三朝町	砂原	砂原バス停から上の20~30m上がった辺りに亀裂あり				
中部	道路	意田医院裏の町道	湯梨浜町		液状化現象。				
中部	道路	石籠から油にいく道路	湯梨浜町		石籠から油にいく道路に落石あり(頭より大きいくらい)、グラウンドゴルフ場過ぎて下っていくあたり。13:14	道路水道課へ連絡済み			
中部	道路	高辻141	湯梨浜町		高辻141 県民の方から「家に向かう道が崩れている。水路がうまっている」(10/22 11:00)				
中部	道路	新川キャンピングセンター近くの道路	湯梨浜町		墓石が倒れ私道をふさいでいる。				
中部	道路	原地区バンドーラ橋の細い道	湯梨浜町		法面崩壊により通行できない。				
中部	道路	大平山道路(味想からのところ)	湯梨浜町		のぼってすぐ崩落。軽自動車かざりぎり通行可。				
中部	道路	宇野グラウンド東側道路	湯梨浜町		宇野グラウンド東側道路の端にき裂あり(約2.5m) 10/21 16:40頃				
中部	道路	主要地方道三朝東郷線	湯梨浜町	湯梨浜町別所	法面崩壊2カ所、道路亀裂4カ所、通行止め実施。 波蘭峠ホテル付近 落石(20cmが10個程度)	撤去済			
中部	道路	青谷羽合道路	湯梨浜町		石籠壁1高力橋の床板の一部が落下。下の町道の通行止め要請。				
中部	道路	長瀬西武公民館付近 町道	湯梨浜町		法面にクラックあり(TVで確認)。				
中部	道路	旧宇野保音所がランド権の道路	湯梨浜町		法面に3.0cmの亀裂。				
中部	道路	潮風の丘から石籠の町道	湯梨浜町		石が落ちてガードレールに止まっている。通行に影響なし。				
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	県本庁	三朝町大瀬	三朝町大瀬~倉吉市大原の区間で落石	通行止め			
中部	道路	一般国道313号(北条倉吉道路、倉吉道路)	県地方機関(中部)	北条町弓原~倉吉市福光	クラック	全線通行止め(解除時期未定)			

中部	道路	一般国道179号	県地方機関 (中部)	倉吉市伊木 ～ 早日町		倉吉大橋 橋梁段差 (通行可)	対応中		
中部	道路	主要地方道三朝 東郷線	県地方機関 (中部)	湯梨浜町引 地		東郷大橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	三朝町大瀬 ～ 倉吉市大 原		落石、倒木	全線通行止め (解除時期未定)		
中部	道路	一般県道上井北 条線	県地方機関 (中部)	倉吉市小田 ～ 交神町		小田橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	道路	一般県道三朝温 泉木地山線	県地方機関 (中部)	三朝町三朝		路面変状	全線通行止め (解除時期未定)		
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	三朝町横手 ～ 三朝		路面変状 (段差)	三朝トンネル全面通行止め ・規制解除未定 ・迂回路：一般県道三朝温泉木地山線		
中部	道路	一般県道蔵城上 瀬線	県地方機関 (中部)	倉吉市蔵城 ～ 早日町		蔵城橋 橋梁段差 (通行可)	10/22(土) 17:00 規制解除 応急対応済み		
中部	道路	一般県道倉吉江 北線	県地方機関 (中部)	倉吉市蔵城 ～ 宮川町二 丁目		三明寺橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	道路	一般国道482号	県地方機関 (中部)	三朝町福本		落石	片側交互通行 (解除時期未定) →10/22(土) 11:15 解除		
米子	道路	臨港道路	境港市	外江町西工 業団地		工業用水が漏水。	修繕済み。		
日野	道路	一般国道181 号	県地方機関 (日野)	江府町江尾		法面からの落石により防護ネットが破 れる被害。 落石は路肩でとどまった。	10/22(土) 朝に、維持業者が 応急対策を実施する。		
		道路_計		箇所	31			0	
中部	橋梁	燕返園から東郷 小学校へ向かう 橋	湯梨浜町			段差、亀裂が生じている。			
中部	橋梁	北条川放水路	北条町	弓原		放水路5号詰ぎれつあり。	通行止め		
中部	橋梁	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	倉吉市八屋		竹田橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	港灣	赤蔭港	県本庁	赤蔭		小規模な変状あり		0	
		港灣_計		箇所	1			0	
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市西倉 吉町		・市道(西倉吉町北野線)上のマンホ ールまわりで陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。	・倉吉市がバリケードを設置し、全面 通行止め。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・公社がバリケードを設置し、全面通 行止め中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・管更生工事中の井木組がバリケード 及び注意表示を設置。 ・通行可。		
中部	下水道	天神川流域下水 道中江幹線	県地方機関 (中部)	北条町江北		・町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。			
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市鼠日 (みるか)		・県道(蔵城上瀬線)上のマンホール まわりで陥没。			
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市鼠日 (みるか)		・市道上のマンホールまわりで陥没。	・通行可。		
中部	下水道	天神川流域下水 道東郷羽合幹線	県地方機関 (中部)	湯梨浜町上 浅津		・町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。	・公社がバリケードを設置し、片側通 行規制中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。		
		下水道_計		箇所	5			0	
		公共土木施設_計		箇所	42			0	

避難所開設状況

集計日時：2016年10月23日 13時00分 現在

市町村名	避難所名		開設予定日時	受入可能数	閉鎖日時	避難所状況		現状・課題・対応状況等
	場所	施設名				電気	水道	
鳥取市	鳥取市寺町150	教育センター	2016/10/21 17:40	580	2016/10/22 12:00	○	○	避難所1名⇒0名
鳥取市	鳥取市気高町浜村233-2	気高町農業者トレーニングセンター	2016/10/21 19:50	620	2016/10/22 4:50	○	○	避難所2名⇒0名
倉吉市	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校		850		○	×	蛇口の水は出ないが、飲料水は足りている。自衛隊の給水車が来ている。トイレの水が出ない。(簡易トイレ水をくんで流す。)糞生テニープがほしい。
倉吉市	倉吉市上灘町136	上灘小学校		846		○	○	昭和町公民館に35名自主避難。
倉吉市	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター		277		○	○	紙コップ必要。透析患者あり(月曜日までもつ)、茶葉・カップ麺30欲しい。
倉吉市	倉吉市下余戸114	西郷小学校		666		○	○	体育館ではなく校舎に避難。
倉吉市	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校		1,224		○	○	ハンドソープ、加温器ほしい。
倉吉市	倉吉市中河原775-1	小嶋小学校		986		○	○	
倉吉市	倉吉市沢谷204	北谷小学校		433		○	○	
倉吉市	倉吉市海山西町1丁目130	河北小学校		870		○	○	マスク欲しい。
倉吉市	社協	福祉センター社協				○	○	外にテントを張っている。3、福吉児童センターに自主避難あり。紙コップ50・皿50・ペットボトルお茶30欲しい。
倉吉市	倉吉市福山30	上小嶋小学校		423		○	○	ペーパータオル欲しい(トイレ用)。紙コップ、割りばし、サララップ、薄手のビニール手袋、食器洗い用洗剤、ウェットシート、単一電池6個、使い捨てカイロ欲しい。
倉吉市	倉吉市関金町堀2163	山守小学校		500		○	○	紙コップほし。
倉吉市	倉吉市仲/町733	成徳小学校		763		○	○	ブルーシート5枚ほしい。マスク、手拭。
倉吉市	倉吉市新田405-1	上北条小学校		617		○	○	
倉吉市	倉吉市上井503-1	河北中学校		965		○	○	
倉吉市	倉吉市国分寺88	社小学校		768		○	○	2リットル給水袋のため紙コップ必要。明日の朝、漏水修理のため水が止まる。仮設トイレ設置予定。
倉吉市	倉吉市上福田722-2	高城小学校		598		○	○	乳児が1名。割り箸100欲しい。
倉吉市	倉吉市関金町関金宿666	関金小学校		775		○	○	
倉吉市	倉吉市尾原500	灘手公民館		414		○	○	暖かいものが食べたい。瓦礫を収集してほしい。
三朝町	三朝町坂本1525	坂本公民館	2016/10/21 17:42	160	2016/10/21 17:42	○	○	
三朝町	三朝町横手50-4	三朝町社会福祉センター	2016/10/22 9:05	270	2016/10/22 9:05	○	○	
三朝町	三朝町鎌田	鎌田公民館	2016/10/21 17:00	20	2016/10/21 17:00	○	○	
三朝町	三朝町牧	牧ふれあい交流館	2016/10/21 17:00	16	2016/10/21 17:00	○	○	
三朝町	三朝町本泉165-4	本泉公民館	2016/10/21 16:17	27	2016/10/21 16:17	○	○	

市町村名	避難所名		開設予定日時	受入開始日時	閉鎖日時	避難所状況		現状・課題・対応状況等
	場所	施設名				電気	水道	
三朝町	三朝町高橋167-3	小鷹地区多目的研修会施設(ハ ンピセンター)	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15		○	○	
三朝町	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	2016/10/21 15:00	2016/10/21 15:00		○	○	西小学校グラウンドを駐車場
三朝町	三朝町山田608	みささ村公民館	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15		○	○	
三朝町	三朝町吉田882-1	吉田とちの館	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15		○	○	
三朝町	三朝町山田	山田一区公民館	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15		○	○	
湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬584	ハワイアロハホール	2016/10/21 15:13	2016/10/14 15:13		○	○	22日17:35集客室に取材の取材出入りを 禁止。21:00内エールバス(消毒液)要請 送致10/23 6:10 県よりハワイアロハ ホールに弁当400,お茶400到着。各避難 所に配布。
湯梨浜町	湯梨浜町長和田506	羽衣会館	2016/10/22 15:20	2016/10/21 15:20		○	○	
湯梨浜町	湯梨浜町方地	方地公民館	2016/10/21 17:26			○	○	
湯梨浜町	湯梨浜町宇野	地蔵滝集会所	2016/10/21 20:00			○	○	
湯梨浜町	湯梨浜町園2286-1	活性化センターはまなす	2016/10/21 15:15	2016/10/21 15:15		○	○	
湯梨浜町	湯梨浜町方地1208	舎人会館	2016/10/21 14:50	2016/10/21 14:50		○	○	
湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬2293-2	新川キャンピングセンター	2016/10/21 17:26			○	○	
湯梨浜町	湯梨浜町宇野	宇野公民館	2016/10/21 17:26			○	○	
湯梨浜町	湯梨浜町田畑	老人憩いの家	2016/10/21 17:26			○	○	無人(8:20現在)
湯梨浜町	湯梨浜町南谷	南谷公民館	2016/10/21 17:26			○	○	保健師を派遣。物資搬入。
湯梨浜町	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協議会東郷支 部裏湖園	2016/10/21 14:59	2016/10/21 14:59		○	○	
琴浦町	琴浦町赤碓1140-1	赤碓地域コミュニティセン ター(役場分庁)	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○	
琴浦町	琴浦町宮木239	旧以西小学校	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○	
琴浦町	琴浦町徳万591番地2	琴浦町役場本庁舎保健センタ ー	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○	
琴浦町	琴浦町古長186-1	古布任地域構造改善センタ ー	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○	
北栄町	北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○	
北栄町	北栄町瀬戸22番地1	大栄健康増進センター	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/22 12:50	○	○	
北栄町	北栄町土下121番地1	北栄健康福祉センター	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○	
北栄町	北栄町土下100番地3	北栄ふれあい会館	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○	
伯耆町	伯耆町溝口	伯耆町役場(分庁舎)	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00	○	○	自主避難所
伯耆町	伯耆町二部	二部公民館	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00	○	○	自主避難所
伯耆町	伯耆町新原	旧日光小学校	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00	○	○	自主避難所
伯耆町	伯耆町吉長	伯耆町役場 本庁舎	2016/10/21 17:00	2016/10/21 17:00	2016/10/22 8:00	○	○	自主避難所

市町村	開設避難所数		閉鎖避難所数		現在
	開設	閉鎖	開設	閉鎖	
鳥取市	2	2	0	0	0
倉吉市	18	0	0	18	0
三朝町	10	0	0	10	0
湯梨浜町	11	0	0	11	0
琴浦町	4	0	0	4	0
北栄町	4	1	1	3	0
伯耆町	4	4	4	0	0
合計	53	7	7	46	46

災害名：平成28年10月21日地震

住民避難の状況

集計日時：2016年10月23日13時00分 現在

区分	市町村名	地域名	避難者		住民避難の状況		避難開始日時	避難解除日時 (帰宅日時)	現状・課題・ 対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名			
自主避難	倉吉市			33	倉吉市上井503-1	河北中学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			71	倉吉市海田西町1丁目130	河北小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			2	倉吉市福山30	上小鴨小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			24	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			9	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			7	倉吉市沢谷204	北谷小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			62	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			58	倉吉市上灘町136	上灘小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			33	倉吉市中河原775-1	小鴨小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			100	倉吉市仲/町733	成徳小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			8	社協	福祉センター	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市下余戸114	西郷小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			50	倉吉市国分寺88	社小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	倉吉市			71	倉吉市新田405-1	上北条小学校	10月21日		23日13:30現在
自主避難	三朝町	三朝町横手		9	三朝町横手50-4	三朝町社会福祉センター	10月22日	9:05	23日10:00現在

自主避難	三朝町	三朝町坂本		11	三朝町坂本1525	坂本公民館	10月21日	17:42		23日10:00現在
自主避難	三朝町	三朝町内		18	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日	16:36		23日10:00現在
自主避難	湯梨浜町			5	湯梨浜町はわい 長瀬584	ハワイアロハホール	10月21日	16:04		23日11:00時点
自主避難	湯梨浜町			6	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協 議会東郷支部東湖園	10月21日	15:00		23日10:30現在 入浴のため一時帰宅
自主避難	湯梨浜町			9	湯梨浜町園2286- 1	活性化センターはま なす	10月21日	15:10		23日13:50現在
自主避難	琴浦町			5	琴浦町徳万591番 地2	琴浦町役場本庁舎保 健センター	10月21日	16:00		23日12:00現在
自主避難	北栄町	北条地区		11	北栄町土下100番 地3	北条ふれあい会館	10月21日	16:00		23日12:00現在
自主避難	北栄町	北条地区		11	北栄町土下121番 地1	北条健康福祉セン ター	10月21日	16:00		23日11:00現在
自主避難	北栄町	大栄地区		12	北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	10月21日	16:00		23日12:00現在
		合 計	0	626						

道路通行規制

集計日時：2016年10月23日 13時00分 現在

市町村名 道路管理者	道路種別 路線名	規制場所 延長	規制理由	規制日時 現在規制種類	規制開始日時 当初規制種類	孤立集 落有無 迂回路 の有無	開通見込 日時	備考（迂回路等）	災害・事故情報
県本庁 県	県道 主要地方道鳥取鹿野倉吉 線	東伯郡三朝町三朝 L=1.5km	舗装隆起	2016/10/22 17:00 解除	2016/10/21 19:50 全面通行止め	無有	未定		平成28年10月21日地 震
県本庁 県	県道 木地山倉吉線	倉吉市堺町	建物崩壊の恐れ	2016/10/22 14:50 解除	2016/10/21 20:00 片側交互通行	無有	未定	迂回路は現場の指示による	平成28年10月21日地 震
倉吉市 県	県道 一般県道城上灘線	倉吉市見日町 0.3km	路面沈下のため	2016/10/22 12:15 全面通行止め	2016/10/22 12:15 全面通行止め	無有		規制区間：新見日橋～見日町交差点 その他：市道（新玉川橋～一般県道城 上灘線）も併せて通行止め	平成28年10月21日地 震
県本庁 県	国道 国道482号	三朝町福本	落石	2016/10/22 11:15 解除	片側交互通行	無有	未定		平成28年10月21日地 震
県本庁 国	国道 山陰道	泊東郷IC～はわいIC（下り線） L=7.8km	設備点検	2016/10/22 4:00 解除	2016/10/21 22:30 全面通行止め	無有	2016/10/22 4:00		平成28年10月21日地 震
倉吉市 県	県道 県道倉吉江北線	倉吉市盛城 L=1.0km	クラック	2016/10/21 23:20 全面通行止め		無有	未定		平成28年10月21日地 震
倉吉市 県	県道 一般県道下見関金線	倉吉市関金町森 約1.2km	地震による地滑りの恐れのため	2016/10/21 20:26 全面通行止め	2016/10/21 20:26 全面通行止め	無有			平成28年10月21日地 震
県本庁 国	国道 国道9号	鳥取市青谷町青谷	路面変状（ひび割れ）	2016/10/21 19:25 片側交互通行	2016/10/21 19:25 片側交互通行	無有	未定		平成28年10月21日地 震
県本庁 県	県道 三朝温泉木地山線	東伯郡三朝町三朝	路面変状	2016/10/21 17:00 全面通行止め	全面通行止め	無有	未定		平成28年10月21日地 震
県本庁 県	県道 鳥取鹿野倉吉線	三朝町大瀬～倉吉市大原 L=0.5km	落石のため	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無有	未定	迂回路は現場の指示による	平成28年10月21日地 震
県本庁 県	国道 国道313号	倉吉西1C～国道9号交差点 L=9.5km	クラック	2016/10/21 15:50 全面通行止め	2016/10/21 15:50 全面通行止め	無有	未定	迂回路については現場の指示による	平成28年10月21日地 震
倉吉市 県	県道 木地山倉吉線	倉吉市堺町 ホライ堂前	建物倒れ	解除		無有		バス通りは通行止め 10/22（土）14:50瓦礫撤去等完了。規 制解除（中部県工）	平成28年10月21日地 震
湯梨浜町	町道 堤防小庭谷線	東郷神社前	東郷神社鳥居にクラックが入 り、倒壊の危険があるため	2016/10/22 19:00 全面通行止め	2016/10/22 19:00 全面通行止め	確認中		通行止め。復旧については未定。	平成28年10月21日地 震
国	国道 山陰道	泊東郷IC～はわいIC（上り線） 松崎橋（東田真堂から理容ジ ムス 前）	緊急 施設点検 道路陥没	2016/10/23 00:40 解除	2016/10/22 21:00 全面通行止め	無有			平成28年10月21日地 震
湯梨浜町	市町村道 松崎線	母来駅前	道路陥没のため	2016/10/23 11:00 全面通行止め	2016/10/23 9:40 全面通行止め	無有			平成28年10月21日地 震
湯梨浜町	町道 母来集落線	母来駅前	道路陥没のため	2016/10/22 19:00 全面通行止め	2016/10/22 19:00 全面通行止め	確認中		通行止め。復旧については未定。	平成28年10月21日地 震
佐賀町	市町村道 町道蓮口宇代線	伯耆町宇代～蓮口	落石による道路の陥没	2016/10/23 13:55 全面通行止め	2016/10/23 13:55 全面通行止め	無有			平成28年10月21日地 震

県内公共交通機関の運行状況

集計日時： 2016年10月23日 13時00分 現在

1 公共交通機関の運行状況(運休)日： 2016年10月23日

(1) 鉄道		普通・快速		特急・急行		摘要	
会社・線名	普通・快速	特急・急行	普通・快速	特急・急行	普通・快速	特急・急行	摘要
◆JR山陰本線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	
◆JR伯備線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	
◆JR境線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	
◆JR因美線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	
◆智頭急行線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	
◆若桜鉄道線	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	通常運行	

(2) バス

高速・路線バスの路線名等		運行状況(見込み)		摘要	
<路線バス> 【日ノ丸バス】三朝線			【日ノ丸バス】倉吉市内の一部区間(大原橋バス停-大原南口バス停)で迂回運行		
<高速バス>			通常運行		
<市町村営バス>			通常運行		

(3) 航空便

路線名		運行状況(見込み)		摘要	
ANA鳥取-羽田便			通常運航		
ANA米子-羽田便 香港航空米子-香港便			通常運航		

(4) 隠岐汽船

路線名		運行状況(見込み)		摘要	
七類港-隠岐			通常運行		

平成28年10月21日地震の影響による臨時休校について

(10月23日15:00現在)

※波線部が23日判明分

担当課：教育総務課

<県立学校>

10月24日(月)の臨時休校

臨時休校 5校

倉吉東高等学校、倉吉西高等学校、倉吉農業高等学校、倉吉総合産業高等学校、
倉吉養護学校

※その他は通常どおりの予定

(上記の5校も25日(火)以降は通常どおりの予定)

<公立小中特別支援学校(全187校)>

10月24日(月)の臨時休校

臨時休校の報告なし(通常どおり実施予定)

※ただし、琴浦町内の小中学校については23日(日)午後7時に正式決定の予定

※給食センターに被害が出ている倉吉市については、パン等による簡易給食による
対応を実施

担当課：教育・学術振興課

<私立学校>

10月24日(月)の臨時休校

臨時休校 3校

湯梨浜学園中学校、湯梨浜学園高等学校、倉吉北高等学校

※その他は通常どおりの予定

(上記の3校も25日(火)以降は通常どおりの予定)

10月21日 鳥取県中部地震による水道施設被害状況(10/23 13:30現在)

2016/10/23 13:00時点

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		給水制限 終了時刻	未復旧	状況確認日時
						戸数	人口		戸数	人口			
鳥取県		倉吉市	上水道区域 鳥取中部地震による管路破壊	断水・濁水	2016/10/21 14:07	16,000		漏水調査(完了) 給水車対応中(11台) 破損箇所 26箇所(うち8箇所済)	15,000	1,000			13:00
鳥取県	1	湯梨浜町	光吉地内、配水管φ125で破損・漏水	1戸断水	2016/10/21 17:00	1	0	断水(店舗)して、修理済	1	0	20:30		20:30
鳥取県	2	湯梨浜町	野花地内、配水管φ75で破損・漏水	15戸断水	2016/10/21 17:00	15	30	断水して、修理済	15	30	21:00		21:00
鳥取県	3	湯梨浜町	原地内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日6戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			12:00		
鳥取県	4	湯梨浜町	上浅津地内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			18:30予定		
鳥取県	5	湯梨浜町	門田地内、消火栓で破損・漏水	10月22日20戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			11:00		
鳥取県	6	湯梨浜町	はわい長瀬地内、配水管φ50で破損・漏水	10月22日2戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			14:00		
鳥取県	7	湯梨浜町	埴見地内、消火栓で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始			16:00		
鳥取県	8	湯梨浜町	地震による配水管漏水による濁り水が、各所で発生					給水車対応(自衛隊1台) 今後予定(県外4台、自衛隊2台)					
鳥取県		北栄町	配水管本管破損	断水(解消済み)		5		断水は10月22日3時30分3カ所 配水管修繕 → 復旧済み			10/22 3:30		
鳥取県		北栄町	濁水	濁水(青木配水池の給水区 域内で発生)				給水車対応 自衛隊1台、県外2台 → 県外5台					
鳥取県		琴浦町	八幡地区(ガーデンヒルズ) 地震による取水の濁り	濁水(解消済み)	2016/10/22 17:30	87	267	受水槽内の水入替え → 復旧済 み	87	267	2016/10/21 20:50		2016/10/21 21:20
鳥取県		鳥取市	・漏水6件(空気弁×1...復旧済み 公道部×5...復旧済み4件) ・下味野高地区配水池の緊急遮断 弁が開(14:35復旧)	・断水(公道漏水修繕に伴う 計画断水)(解消済み) ・濁水6件(解消済み)	10/21 18:00	50		漏水箇所5箇所復旧済	50	0	10/21 22:00		2016/10/22 11:00
鳥取県		米子市	米子市内3カ所で漏水	・漏水3件(解消済み) ・井戸濁水7件(解消済み)				10月21日 21時時点で解消済					

停電(電気関係)

災害名：平成28年10月21日地震

※停電(電気関係)21日までに全戸復旧済

集計日時：2016年10月23日 13時00分 現在

市町村名	地域名	停電戸数	発生日時	復旧見込み(日時等)	被害・原因内容	営業所名	備考
倉吉市 三朝町 北栄町 湯梨浜町		2800	10月21日 12:12	17:38復旧 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 全戸復旧)	15:00 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町2800戸停電) 15:55 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 800戸停電) 17:00 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 910戸停電) 17:38 倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町(1市3町 全戸復旧)		

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況																							
							区分	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	利用者	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計											
社会体育施設	県本庁	倉吉市山根	倉吉体育文化会館	鳥取県	2016年10月22日 7時19分	体育館メーンアリーナ材の一部が落下、外壁が一部破損、1階サッシ高窓ガラス破損、2階軒天破損、近江路付近アスファルト亀裂、2階児童用支障	①人的被害(人数)	死亡	行方不明	重傷	軽傷	0	利用者	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	0											
							②建物被害	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							③土地被害	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							④その他	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							⑤被害額合計	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							⑥災害時対応処置・対応状況	避難	退去	入院																				
							⑦その他被害状況等																							

庁舎・公共施設等被害

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月23日 13時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況
庁舎	中部消防局	倉吉市八屋 307-4	倉吉消防署		2016年10月21日 20時48分	車庫と歩道に 約5cmの段 差(長さ約2 0m)	①人的被害(人数) ②建物被害 ③土地被害 ④その他 ⑤被害額合計 ⑥災害時対応処置・対応状況 ⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況
県営発電所等	県本庁	東伯郡三朝 町三朝	小鹿第一発電所	企業局	2016年10月22日 17時25分	空気弁からの漏 水	①人的被害(人数) ②建物被害 ③土地被害 ④その他 ⑤被害額合計 ⑥災害時対応処置・対応状況 ⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況
県営発電所等	県本庁	東伯郡三朝 町三朝	小鹿第二発電所	企業局	2016年10月21日 17時00分	外構にわずかな 段差発生	①人的被害(人数) ②建物被害 ③土地被害 ④その他 ⑤被害額合計 ⑥災害時対応処置・対応状況 ⑦その他被害状況等

庁舎・公共施設等被害

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月23日 13時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況							
							死傷者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	区分 利用者	利用者数	区分 面積
社会体育施設	湯梨浜町	湯梨浜町	桜コミュニケーションセンター体育館		2016年10月22日 14時00分	防護柵が落下被害報告14:00	①人的被害(人数)	死亡					合計	0
							②建物被害	全壊・全焼・流失						
								半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	0	
							③土地被害	流失		崩壊				
								埋没						
								その他						
							⑤被害額合計							退去
⑥災害時対応処置・対応状況							退去		入院					
⑦その他被害状況等														

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況							
							死傷者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	区分 利用者	利用者数	区分 面積
文化施設等	湯梨浜町	湯梨浜町	ハワイアロハホール		2016年10月23日 10時30分	地震発生直後から空調等集中操作盤故障。	①人的被害(人数)	死亡					合計	0
							②建物被害	全壊・全焼・流失						
								半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	0	
							③土地被害	流失		崩壊				
								埋没						
								その他						
							⑤被害額合計							退去
⑥災害時対応処置・対応状況							退去		入院					
⑦その他被害状況等														

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況							
							死傷者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	区分 利用者	利用者数	区分 面積
社会体育施設	琴浦町	琴浦町山川807-2	県立船上山少年自然の家	鳥取県	2016年10月21日 16時41分	船上少年自然の家宿泊棟2階の壁にクワック発生	①人的被害(人数)	死亡					合計	0
							②建物被害	全壊・全焼・流失						
								半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	0	
							③土地被害	流失		崩壊				
								埋没						
								その他						
							⑤被害額合計							退去
⑥災害時対応処置・対応状況							退去		入院					
⑦その他被害状況等														

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月23日13:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	末恒第1団地(鳥取市)	202	1	RC4	ガスが出ない	復旧済
公営住宅	鳥取県	清谷団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	1ヶ所階段の1段目とCon舗装が口を開けている(以前より大きくなったようだ 入居者情報)	
公営住宅	鳥取県	米田団地(倉吉市)	56	2棟	RC4	2棟西側外壁(妻壁)にヒビ?(位置は未確認)	
公営住宅	鳥取県	福守第一(倉吉市)	66	1棟	RC3	As舗装に段差有(1ヶ所、数cm)	
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	24	1団地	RC3	車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部が破損したり、段差が発生。	
公営住宅	鳥取県	明治町団地(倉吉市)	20	4	RC5	車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部に段差が発生。 漏水1戸有、原因は洗濯機の水道金具の破損。下階の3戸も量等の被害	住民は、集会所に宿泊
公営住宅	鳥取県	越殿団地(倉吉市)	16	1	RC4	上記のうち1戸の内壁が破損。 1戸の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風呂釜のすれ・移動、換気窓ガラスの破損	住民は土曜まで実家に宿泊
公営住宅	鳥取県	和田団地(倉吉市)	88	1	RC4	風呂の窓ガラスが破損	
公営住宅	鳥取県	東和田団地(倉吉市)	10	2	木2	トイレの水が止まらない	
公営住宅	鳥取県	八幡団地(倉吉市)	30	1	RC3	屋根破損、漆喰剥がれ等	
公営住宅	鳥取県	高城第一(倉吉市)	20	11	木平、木2	和室天井際に2cmの隙間発生 駐車場に段差が発生。入口階段と側溝との接合部分が破損。	
公営住宅	鳥取県	高城第三(倉吉市)	10	7	木2	屋根破損、外壁亀裂、擁壁破損等	
公営住宅	鳥取県	小鴨団地(倉吉市)	14	1団地	木平、木2	屋根破損、外壁ヒビ、擁壁ヒビ等	
公営住宅	鳥取県	上福原第一団地(米子市)	80	1	RC4	屋根瓦が多数、ずれたり落下している トイレのタンクがいっぱいになっても水が止まらない	業者対応指示

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	誠道団地(境港市)	60	1	RC3	ベランダにクラック	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	浜団地(湯梨浜町)	10	1	木2	2階洋室窓の鍵が閉まらない。2階和室網戸フレームゆがみ	
公営住宅	鳥取県	栄第1団地(北栄町)	8	2~3棟	木2	屋根の棟瓦がずれている。	
公営住宅	鳥取市	徳吉団地	448	1棟	RC4	R8棟高架タンクより漏水あり	管理委託業者対応中。節水協力依頼文書各戸と管理人へ配布。
公営住宅	倉吉市	滝川住宅	22	4	簡平	壁・庇にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷A住宅	19	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷B住宅	20	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	大坪住宅	30	1	RC4	壁にヒビ	
小集落改良住宅	倉吉市	中河原二住宅	4	4	木2	屋根瓦落下	
公営住宅	三朝町	森団地	16	16	木2	屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし瓦が全てずっている。	
公営住宅	三朝町	徳本団地	32	1団地	簡平・簡2・木2	石垣の一部が崩れた	
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1箇所	木2	外壁に一部ひび割れ。駐車場と外壁下部分のコンクリートの間に隙間。	
公営住宅	三朝町	森団地	16	1団地	木2	2階の樋の一部がズレている	
公営住宅	三朝町	天神団地	16	2	木2	石垣の一部に隙間ができています。また、ヒビが入っている箇所もある。	
公営住宅	三朝町	天神団地	8	1	木2	屋根瓦がズレている	
特公賃	三朝町	天神団地	8	1	木2	敷地内にひび割れあり。(1戸) 外壁に一部亀裂(2戸)	
公営住宅	湯梨浜町	やよい団地	4	4	木2	大棟及び漆喰の一部脱落	
公営住宅	湯梨浜町	石脇団地	8	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	大棟の瓦一枚脱落、壁に亀裂(1階・2階)、階段の壁の板が浮いている	
公営住宅	湯梨浜町	堀の内団地	28	3	簡2	外の庭に穴、住宅脇の歩道に沈下の様子あり、玄関の電灯がつかない、各1戸	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
町単独住宅	湯梨浜町	はわい長瀬団地	79	2 79	RC5	長押(鴨居の上)と天井に隙間、居室内壁にひび 建物躯体全体基礎部分の3~5cm程度のず れ	1号棟39戸、2号棟40戸 地下埋設管(ガス・水道)は未確認
特公賃	湯梨浜町	浜山団地	13	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	琴浦町	松ヶ丘団地	20	4	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	きらり団地	33	2	木2	地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。	スイッチを押し止める。
公営住宅	琴浦町	いなり第1団地	7	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	いなり第3団地	10	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
その他	琴浦町	コーポラスことうら	80	-	RC5	地震により貯水槽が破裂、水漏れ。	部品交換し復旧
公営住宅	北栄町	六尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	2~3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内 駐車場、通路の舗装、コンクリートにひび割れ、起 伏を確認	

鳥取県中部地震に係る文化財被害状況（平成28年10月23日13時現在）

市町村	被害物件	被害状況
鳥取市	○国史跡「鳥取藩主池田家墓所」	○燈籠一基笠部ずれ、墓石1基倒壊、墓石1基損傷。（藩主墓ではないところ）
倉吉市	○「打吹玉川伝統的建造物群保存地区」 ○国登録文化財「倉吉市役所本庁舎」 ○県指定文化財「木入岡の石仏」	○土蔵白壁崩落等。 ○損壊。入口階段被害。ガラス等破損。 ○1体被害。
湯梨浜町	○国指定重要文化財「尾崎家住宅」、 国指定名勝「尾崎氏庭園」 ○国指定重要文化財「長瀬高浜遺跡出土埴輪」 ○県指定文化財「橋津藩倉」	○蔵等の壁等落下箇所多数、庭石・燈籠転倒数件あり。 ○収蔵庫に保管中の埴輪2体が転倒破損。 ○壁に一部ひび割れ。
三朝町	○国指定重要文化財「三仏寺文殊堂」	○「文殊堂」を支える柱2本が岩から浮いている。外観上は異常なさそうだが、建物の中には入れない状態。文殊堂に乗る岩に10cmのクランク4本を確認、長さは不明。現在、一般参拝客の立ち入りを制限。
大山町	○国指定重要文化財「銅造観世音菩薩立像」 ○国指定史跡内「大神山神社」	○大山寺宝物館霊宝閣に所蔵・保管展示している仏像のうち1体が転倒した際に頸部を破損。 ○石垣崩落。

崖くずれの状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月23日 13時00分 現在

市町村名	地域名	発生日時		発生原因	被害内容	問題・課題・対応状況等
中部消防局	倉吉市寺谷地内	10月21日	17:21	15:40分防災へり映像にて確認(情報提供)地震による山の斜面崩れ	なし	

災害名：平成28年10月21日地震

県・市町村の体制

集計日時：2016年10月23日 13時00分 現在

本部種別		配備体制の名称		設置日時		解散日時		備考	
対策本部	非常体制 I			10月21日	14:07			12:12 警戒体制 I → 14:07 非常体制 I	
県の体制									
市町村の体制									
市町村名	本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	備考				
鳥取市	警戒本部	警戒配備	10月21日	22:10		21日22:10 第2配備から警戒配備へ移行			
米子市	警戒本部	災害準備体制	10月21日	18:30		21日18:30 第一配備体制から災害準備体制へ移行			
倉吉市	対策本部	倉吉市災害対策本部	10月21日	14:40		注意体制から移行 倉吉市役所施設使用不可のため、隣接する市立成徳小学校で開設、 21日15時40分に総合事務所に移動			
境港市	警戒本部	第一警戒体制	10月21日	14:20					
岩美町	警戒本部	注意配備	10月23日	12:00		災害対策本部（警戒配備）から警戒本部（注意配備）へ移行 23日（日）12:00以降は宿日直対応とし、総務課職員は自宅待機			
若桜町	その他	警戒体制 第1配備	10月21日	14:26	10月22日	13:00	警戒体制を準備体制に移行し、解除		
智頭町	その他	警戒体制・第1配備	10月21日	14:10					
八頭町	その他	準備体制	10月22日	20:15			22日20:15 準備体制へ移行		
三朝町	対策本部	第3配備	10月21日	14:10					
湯梨浜町	対策本部	災害対策本部	10月21日	14:10					
琴浦町	対策本部	災害対策本部	10月21日	14:30					
北栄町	対策本部	非常体制 II	10月21日	14:07			21日 12:30 警戒体制 I 21日 14:07 非常体制 II		
日吉津村	対策本部	第2配備体制	10月21日	14:15					
大山町	警戒本部	第1配備	10月21日	14:10					
伯耆町	警戒本部	第1配備体制	10月21日	14:10					
南部町	その他	警戒配備体制	10月21日	14:15					
日南町	その他	警戒待機	10月22日	19:00			22日19:00に警戒待機		
日野町	警戒本部	第1次非常配備	10月21日	14:10			担当課職員が待機。		
江府町	その他	警戒配備	10月22日	20:15			22日20:15 本部種別をその他へ移行		