

資料提供	
平成28年10月29日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (山下)
電話	0857-26-7278

鳥取県中部地震（第27報）

（10月29日 18時00分現在）

10月29日 18時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第26報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区 分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		21名		P1のとおり（重傷4、軽傷17）
住家被害	全 壊	2棟		P3のとおり
	半 壊	3棟		
	一部破損	<u>6,359</u> 棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	<u>6,364</u> 棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P4のとおり
	半壊	棟		
	その他 全壊	2棟		
	半壊	1棟		
	計	3棟		
農林水産業施設被害	農作物	8.88ha		P5のとおり
	農地・農道	23箇所		
	林地・林道	9箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
	計			
公共土木施設被害	河川	3箇所		P7のとおり
	海岸	1箇所		
	砂防	0箇所		
	道路	93箇所		
	橋梁	0箇所		
	その他	4箇所		
	計	101箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

2 避難勧告・警戒区域等の発令状況
P 8のとおり

3 避難所開設状況
P 9のとおり

4 住民避難状況
P 11のとおり

5 道路通行規制状況
P 12のとおり

6 県内公共交通機関の運行状況
P 13のとおり (10月29日13:43の地震による影響)

7 学校の臨時休校等の状況 (通常どおり)

8 水道施設被害状況
P 14のとおり

9 停電情報 (10月21日17:38復旧)

10 庁舎・公共施設等被害
P 15のとおり

11 公営住宅等の被害状況
P 21のとおり

12 文化財被害状況
P 25のとおり

13 崖くずれの状況
P 27のとおり

14 県・市町村の体制
P 28のとおり

人的被害・対応状況

災害名：鳥取県中部地震

2016年10月29日 18時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷	症状等		
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代	0				竹をとりに出かけて地震後に行方不明	10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見	
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満		1			右手親指亀裂骨折 全治6週間	3年生男児が校庭へ避難途中、芝生に引っ掛かり転倒。	
倉吉市	2016/10/22 10:10	倉吉市東町		女	90才代		1			清水病院へ収容	昨日墓石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛	
湯梨浜町	2016/10/22 16:30	湯梨浜町久見		男	80才代		1			野島病院へ収容 前頭部3cm割創・腫脹、両下肢しびれ	16:30頃、地震で壊れた自宅屋根の修繕中に2階屋根から転落	
北栄町	2016/10/21 14:30	北栄町西園		女	70才代		1			脊椎圧迫骨折	地震発生時に転倒し脊椎圧迫骨折。	
倉吉市	2016/10/22 9:46	倉吉市薬町722 倉吉市役所		男	60才代		1			厚生病院へ収容	62才男性、ブルーシート配布場所で座りこんでいた。めまい	
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中河原		不明	10才未満		1			負傷部位不詳	不詳	
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市馬場町		女			1			右手首、頭部切創	不詳	
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市内		男	20才代		1			頭部打撲	ガラスが頭部に当たった	
倉吉市	2016/10/21 15:00	倉吉市西福守町		男	70才代		1			足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ	
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷		女	20才代		1			20歳代女 頭部負傷		

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等		
			被災者住所		年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷	症状等				
			性別	性別										
倉吉市	2016/10/21 14:08	倉吉市明治町 1037-11倉吉商工 会議所		男	20才代				1	29歳男 頭部に約 5cmの切創	地震によりガラスが頭部 に落下			
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉市大原		男	60才代				1	肋骨にヒビが入る 軽傷(全治3週 間)	県道工事の重機作業中に 落石(小石)が胸腹に直 撃	翌22日に病院で受 診し、現在自宅で療 養中		
倉吉市	2016/10/21	倉吉市馬場町		女	70才代				1	ガラスの破片が刺 さり出血(出血箇 所不明)	21日地震の際に食器棚が 倒れてきて、頭から屑に 掛けてガラスをかぶっ た。			
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代				1	道路歩行中 電柱 に体をぶつけた				
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテ リオン		男	80才代				1	頭部打撲	テレビが落下し頭部に当 たった			
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテ リオン		女	80才代				1	頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつけ る			
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満				1		イスから落ちてたんこぶ	こども園で冷やし て、保護者に引き 渡し済み		
琴浦町	2016/10/22 9:12	琴浦町莚津		男	10才代				1	鳥大医学部へ搬送	21日テレビで頭部を打撲 し搬送された男性、嘔 気、気分が悪い			
三朝町	2016/10/21 14:07	北栄町内	三朝町 助谷	男	60才代				1	左足すねを切る	北栄町内で左官作業中、 地震に被災。作業場から 飛び降りた際に、左足す ねを切る怪我を負った。	清水病院で通院 中。10月27日に再 診し、部屋が空い ていれば入院を検 討。		
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代				1	やけど	地震に伴いレストランの 調理場でやけどしたもの			
岩美町	2016/10/21 14:10 頃	岩美西小学校		女	10才代				1	打撲	地震がおきたため、教室 内にて机の下に隠れよう とした際に、机に頭部を ぶつけてしまった			
計									0	0	4	17		

住家被害・対応状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月29日 18時00分 現在

市町村名	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	計	全壊・半壊の状況
鳥取市	0	0	6	0	0	6	
倉吉市	0	0	5496	0	0	5496	
岩美町	0	0	1	0	0	1	
三朝町	0	0	643	0	0	643	
湯梨浜町	0	0	113	0	0	113	
琴浦町	0	0	19	0	0	19	
北栄町	2	3	81	0	0	86	【全壊】倒壊(下神、弓原浜各1) 【半壊】柱の折れ(松神)、家屋が半壊(田井)、 自宅天井、壁も崩れ(西園)
計	2	3	6359	0	0	6364	

非住家・文教施設被害・対応状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月29日 18時00分 現在

市町村	区分	損壊件数				全壊・半壊建物の概要		
		全壊	半壊	一部損壊等	合計	被害区分	場所	概要
鳥取市	公共文教施設			10	10			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			14	14			
	非住家(その他)			5	5			
米子市	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			1	1			
倉吉市	公共文教施設			18	18			
	私立文教施設			3	3			
	非住家(公共建物)			94	94			
	非住家(その他)			183	183			
境港市	公共文教施設			1	1			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			1	1			
	非住家(その他)			1	1			
三朝町	公共文教施設			6	6			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			12	12			
湯梨浜町	公共文教施設			17	17			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			40	40			
	非住家(その他)			33	33			
琴浦町	公共文教施設			7	7			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			2	2			
北栄町	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)	2	1	25	28	全壊 全壊 半壊	弓原浜 由良宿 西園	蔵が倒壊 空き家が全壊 蔵が半壊
日吉津村	公共文教施設			0	0			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			2	2			
伯耆町	公共文教施設			2	2			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			1	1			
大山町	公共文教施設			0	0			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			2	2			
合計			500	503				

資料提供	
平成28年10月28日	
担当課 (担当者)	とっとり農業戦略課 (榎野(かやの))
電話	0857-26-7589

鳥取県中部地震による農林水産業関係被害状況（第4報）
（10月28日（金）13時現在）

10月21日（金）に最大震度を観測した地震により、県中部地域を中心に下記のとおり農林水産業関係に被害が発生しました。

記

※下線部が前回からの変更箇所

1 被害金額（判明分のみ）	
農業関係	<u>683,300千円</u>
林業関係	<u>21,865千円</u>
水産業関係	<u>1,000千円</u>
合計	<u>706,165千円</u>

2 被害状況

(1) 農業関係

○農作物

品目名	被害規模	被害額	市町村	主な被害状況
梨(王秋、あたご等)	8.88ha	62,716千円	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町 琴浦町 北栄町 南部町	地震の揺れによる落果
柿(西条[干し柿])	—	780千円	北栄町	地震の揺れによる干し柿の落下
合計	8.88ha	63,496千円		

○農地

区分	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
農地(水田・畑)	23箇所	<u>11,500千円</u>	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町	水田・畑石積み崩壊、法面崩壊 芝畑の液状化
合計	23箇所	<u>11,500千円</u>		

○農業用施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
ため池	12箇所	<u>5,200千円</u>	倉吉市 湯梨浜町 北栄町 琴浦町	天端・法面の亀裂、路肩崩壊
農道	<u>61箇所</u>	<u>48,500千円</u>	鳥取市 倉吉市 湯梨浜町 北栄町 琴浦町 大山町	路面の亀裂、法面崩壊
水路	<u>27箇所</u>	<u>14,100千円</u>	倉吉市 三朝町 湯梨浜町 北栄町	パイプラインの漏水、法面崩壊
頭首工	1箇所	300千円	北栄町	躯体の漏水
合計	<u>101箇所</u>	<u>68,100千円</u>		

○農村生活環境施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
集落排水処理施設 (11施設)	12箇所	41,200千円	倉吉市 湯梨浜町	施設の地盤沈下、施設の破損
合計	12箇所	41,200千円		

○共同利用施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
選果場、集荷場(梨、 西瓜、きゅうり、メロン、 長いも、らっきょう)	9箇所	280,914千円	倉吉市 湯梨浜町 北栄町	建物破損(壁・ガラス割れ、基礎)、 選果機破損
加工施設・倉庫等(ラ イスセンター、カン トリーエレベータ ー、農産物加工所)	11箇所	188,090千円	倉吉市 三朝町 湯梨浜町 北栄町 琴浦町	建物、施設、機械の破損
粉乳工場 (大山乳業農業協同組合)	1箇所	30,000千円	琴浦町	粉乳工場の外壁一部崩落
合計	21箇所	499,004千円		

(2) 林業関係

○林道

路線等	路線数	被害額	市町村	主な被害状況
栗尾線、佐谷小畑線 他	9路線	20,950千円	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町	切土法面の崩壊、路面の段差
合計	9路線	20,950千円		

○特用林産物

品目名	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
特用林産施設(椎茸)	3箇所	915千円	倉吉市 三朝町	地震の揺れによるほだ木の転倒、 ビニールハウスの破損
合計	3箇所	915千円		

(3) 水産業関係

○共同利用施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
赤碕町漁業協同組合さばき所	1箇所	1,000千円	琴浦町	外壁一部崩落
合計	1箇所	1,000千円		

鳥取県中部地震による公共土木施設被害

[現在調査中（現時点で判明しているもの掲載）]

技術企画課（0857-26-7407）

2016/10/29 18:00現在

●国土交通省所管

工 事	都道府県工事		市町村工事		計	
	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）
河 川	3	25,000			3	25,000
海岸（港湾に係るもの）					0	0
海岸（その他）	1	15,000			1	15,000
砂 防 設 備					0	0
地すべり防止施設					0	0
急傾斜地崩壊防止施設					0	0
道 路	57	920,900	36	134,150	93	1,055,050
橋 梁					0	0
港 湾					0	0
下 水 道	1	23,000	2	10,000	3	33,000
公 園					0	0
計	62	983,900	38	144,150	100	1,128,050

【主な被害箇所】

- （道路） 313号北条倉吉道路～倉吉道路 路面クラック
鳥取鹿野倉吉線（三朝町大瀬～倉吉市大原） 落石・倒木
鳥取鹿野倉吉線（三朝トンネル坑口外倉吉側） 路面変状（舗装隆起）
- （河川） 北条川（倉吉市寺谷）護岸変状
鮒川（倉吉市中河原）護岸変状
- （海岸） 大栄西海岸（北栄町大谷）取付護岸

◎現在も調査中です。

●農林水産省林野庁所管

工 事	都道府県工事		市町村工事		計	
	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）
治 山 施 設	1	30,000			1	30,000
地すべり防止施設	0	0			0	0
計	1	30,000	0	0	1	30,000

【主な被害箇所】

- （治山） 落石防護柵工（西伯郡伯耆町字代）

◎現在も調査中です。

避難勧告・警戒区域等の発令状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月29日 18時00分 現在

区分	発令・解除	市町村名	発令対象 地域	発令対象		避難勧告・指示の発令状況		発令・解除日時	備考
				世帯数	人数	避難先 (指定がある場合のみ)	施設名(住所)		
避難勧告	発令	倉吉市	生竹地区	3	11			10月26日 15:00	今後、強い地震が発生した場合に配水塔が倒壊する恐れがあるため。
避難勧告	発令	三朝町	牧	1	1			10月28日 9:00	地震により地盤が極めて不安定であること、また対象地域に接する斜面に亀裂が入っており、降雨・余震による地滑りで家屋崩壊の危険性があるため。
避難勧告	発令	三朝町	三朝	1	2			10月28日 9:00	地震により地盤が極めて不安定であること、また対象地域に接する斜面に亀裂が入っており、降雨・余震による地滑りで家屋崩壊の危険性があるため。
	発令		計	5	14				
			合	5	14				
			計	0	0				

災害名：鳥取県中部地震

避難所開設状況

集計日時：2016年10月29日 18時00分 現在

市町村名	避難所名		避難所開設状況					閉鎖日時	避難所状況		現状・課題・対応状況等
	場所	施設名	受入可能数	開設予定日時	受入開始日時	電気	水道		(給水・トイレ・食料)配給状況	食料、物資等の配給見通し	
倉吉市	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校	850	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		必要物資：消毒用アルコール、ハナテ、みかん。	
倉吉市	倉吉市中河原772-6	小鴨公民館		2016/10/29 10:00	2016/10/29 10:00		○	○		【小鴨小学校から変更】	
倉吉市	新田422-1	上北条公民館		2016/10/26 8:00	2016/10/26 8:00		○	○		【上北条小学校から変更】高齢者が多いので、朝食をおにぎりに、味噌汁にしてほしい。月曜日に3人退所予定。	
倉吉市	倉吉市上古川216-3	上小鴨公民館		2016/10/24 8:00	2016/10/24 8:00		○	○		【上小鴨小学校から変更】避難勧告に伴う避難者：生竹2世帯(8人)	
倉吉市	倉吉市下余戸118-1	西郷公民館		2016/10/24 8:00	2016/10/24 8:00		○	○		【西郷小学校から変更】	
倉吉市	倉吉市上福田480	高城公民館		2016/10/24 8:00	2016/10/24 8:00		○	○		【高城小学校から変更】(避難者が少ない)9:00~17:00は公民館職員のみで対応	
倉吉市	倉吉市福本226-1	北谷公民館		2016/10/24 8:00	2016/10/24 8:00		○	○		【北谷小学校から変更】	
倉吉市	倉吉市大平町360-1	上井公民館		2016/10/25 8:00	2016/10/25 8:00		○	○		【河北小学校から変更】	
倉吉市	倉吉市上灘町9-1	【福祉】子育て総合支援センターおひさま	10	2016/10/23 18:00	2016/10/23 18:00		○	○			
倉吉市	倉吉市上灘町136	上灘小学校	846	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		食事のみ取りに来られる方が27名。車中泊：8人	
倉吉市	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター	277	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		【福祉避難所：12名】、【一般の避難者：8名】。	
倉吉市	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校	1,224	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		ペーパータオル・避難所運営記録簿用紙が必要。29日昼食5(職員抜き)、29日夕食15(職員抜き)	
倉吉市	福吉町1400	倉吉福祉センター		2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00	2016/10/29 13:30	○	○		10月29日 13:30 閉鎖	
倉吉市	倉吉市仲町733	成徳小学校	763	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		必要物資：お茶ティーパーック、コーヒー、掃除用のコロナコロ、湯かいすーぷ、味噌汁、灯油および灯油缶3缶(商工課連絡済み)、荷造り紙、ゴミ袋50枚。	
倉吉市	倉吉市上井503-1	河北中学校	965	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		必要物資：お茶ティーパーック、スティーックコーヒー	
倉吉市	倉吉市国分寺88	社小学校	768	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		社小学校避難者：7人、福光地区避難者32人(昼食11、子供13、29日夕食3、30日朝食22、昼食29)、国府公民館避難者：9人(社小学校への避難を促してほしい。)	
倉吉市	倉吉市尾原500	灘手公民館	414	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		(避難者が少ない)9:00~17:00は公民館職員のみで対応)弁当ガラを出し、おいでが回収されています。	

三朝町	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	239	2016/10/21 15:00	2016/10/21 15:00					21:00現在80名、23日10:00現在18人、23日20:30現在29人、24日4:00現在30人	西小学校グラウンドを駐車場
三朝町	三朝町吉田882-1	吉田とちの館	133	2016/10/21 17:15	2016/10/21 17:15					19:50現在0人、23日10:00現在0人、23日20:30現在0人	避難者はいないが、避難所として施設開放を継続している
湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬584	ハワイアロハホール	1,110	2016/10/21 15:13	2016/10/14 15:13					国交省施設点検：建物大丈夫。一部クラック（いつのものか不明）。公民館部分浮きが見られた。	要介護4の方あり、ベッド必要。東湖園が、伊ビ3のベッパド利用相談→対応済。10/24 9:00看護師1名派遣。10/28 10:40 赤十字からもらった安眠セットを配布するように指示。
湯梨浜町	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協議会東郷支部東湖園		2016/10/21 14:59	2016/10/21 14:59					国交省施設点検：施設は大丈夫。ア77センチの玄関ドア壁がツラツラあり。裏側のドアのガラス。周辺のよう壁	介護用品を配給（23日17:30現在）介護福祉協会より支援あり、同居男性を1人案内（10/24 9:00時点）
北栄町	北栄町大島1046-6	北栄人権文化センター（ほくほくプラザ）		2016/10/27 9:00	2016/10/27 10:00					避難者8人	27日 12:00現在
北栄町	北栄町田井46-2	北栄高齢者福祉センター		2016/10/24 18:00	2016/10/24 18:00						
北栄町	北栄町土下121番地1	北栄健康福祉センター	60	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00						

市町村名	開設避難所 総数 (A+B)		避難所数	
	開設避難所 総数 (A)	開設避難所 総数 (B)	閉鎖済避難所数 (A)	現在開設中避難所数 (B)
高取市	2	2	2	0
倉吉市	27	10	10	17
三朝町	10	8	8	2
湯梨浜町	14	12	12	2
琴浦町	4	4	4	0
北栄町	7	4	4	3
伯耆町	4	4	4	0
合計	68	44	44	24

※倉吉市の「倉吉福祉センター」は、「避難所」と「福祉避難所」を兼ねているため、2箇所として計上しています。

住民避難の状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月29日 18時00分 現在

住民避難の状況										
区分	市町村名	地域名	避難者		避難先		避難開始日時	避難解除日時 (帰宅日時)		現状・課題・ 対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名				
自主避難	倉吉市			12	倉吉市上井503-1	河北中学校	10月21日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			6	倉吉市大平町360-1	上井公民館	10月25日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			18	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター	10月21日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			16	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校	10月21日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市福本226-1	北谷公民館	10月24日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			32	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校	10月21日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			68	倉吉市上灘町136	上灘小学校	10月21日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			2	倉吉市中河原775-1	小鴨公民館	10月29日 (小鴨小学校より移設)			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			40	倉吉市仲ノ町733	成徳小学校	10月21日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			0	倉吉市福吉町1400	倉吉福祉センター	10月21日			29日 13:30閉鎖
自主避難	倉吉市			3	倉吉市下余戸118-1	西郷公民館	10月24日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			44	倉吉市国分寺88	社小学校	10月21日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			3	倉吉市新田422-1	上北条公民館	10月21日			29日 18:00現在
自主避難	倉吉市			8	倉吉市上古川216-3	上小鴨公民館	10月21日			29日 18:00現在
自主避難	三朝町	三朝町内		9	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日	16:36		29日 8:00現在
自主避難	湯梨浜町			7	湯梨浜町はわい長瀬584	ハワイアロハホール	10月21日	16:04		28日 20:00現在
自主避難	湯梨浜町			8	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協議会東郷支部東湖園	10月21日	15:00		28日 20:00現在
自主避難	北栄町	北条地区		18	北栄町土下121番地1	北条健康福祉センター	10月21日	16:00		29日 18:00現在
自主避難	北栄町	北条地区		8	北栄町田井46-2	北条高齢者福祉センター	10月24日	18:00		29日 18:00現在
自主避難	北栄町	大栄地区		2	北栄町大島1046-6	北栄人権文化センター(ほくほくプラザ)	10月27日	9:00		29日 18:00現在
		合計	0	305						

■上記避難者に含まれない車中泊等の状況
10/29 (土) 18時時点 倉吉市10名
(倉吉市以外は該当なし)

道路通行規制

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月29日 18時00分 現在

市町村名 道路管理番号	道路種別 路線名	規制場所 延長	規制理由	規制日時 現在規制種類	規制開始日時 当初規制種類	孤立集落有無 迂回路の有無	開通見込日時 開通見込	備考（迂回路等）	災害・事故情報
鳥取市 市町村	林道佐谷小畑線	鳥取市鹿野町河内	クラック、路面及び路肩、落石	2016/10/21 19:00 全面通行止め	2016/10/21 19:00 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	林道栗尾線	倉吉市栗尾	法面崩壊	2016/10/22 12:00 全面通行止め	2016/10/22 12:00 全面通行止め	無 有	未定		平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	県道一般県道下見関金線	倉吉市関金町森 約1.2km	地震による地滑りの恐れのため	2016/10/21 20:26 全面通行止め	2016/10/21 20:26 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
三朝町 市町村	市町村道 町道加谷本線	三朝町加谷 L=0.2km	土砂崩れ	2016/10/23 11:30 全面通行止め	2016/10/23 11:30 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 母来堂東線	上淺津地内（尾崎邸から片岡邸） 170m	上水道、道路陥没	2016/10/22 19:00 全面通行止め	2016/10/22 19:00 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	鉄伏林道	東郷町川上地内	舗装割れ	2016/10/25 17:00 全面通行止め	2016/10/25 17:00 全面通行止め	無 有		※詳細な場所、規制日時は確認中とのこと。	平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 下淺津地内	下淺津地内（西村邸から福山邸） 100m	道路陥没	2016/10/24 18:30 全面通行止め	2016/10/24 18:30 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 長瀬西館北条線	はわい豊瀬地内 40m	石積崩落	2016/10/21 16:30 全面通行止め	2016/10/21 16:30 全面通行止め	無 有		規制種類：法面への接近規制 車両全面通行止め だし歩行者通行可能	平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 松崎線	池地内（松崎駅自転車駐輪場） 30m	道路陥没、屋根瓦落下の危険性あり	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 泊地内	泊地内（太田邸から高橋邸） 30m	屋根瓦落下の危険性あり	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 泊支6号線	はわい豊瀬地内 30m	流域マンホール付近	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	天神浄化センター一線	はわい豊瀬地内 30m	流域マンホール付近	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
湯梨浜町	大平山農道	田後地内	法面崩壊2か所、道路亀裂4か所。	2016/10/25 17:00 全面通行止め	2016/10/25 17:00 全面通行止め	無 有		復旧費500万円（測量試験費込） 予定は11月になる予定。 果樹園が所。配水池2池あり、軽自動車が通れるほどの道。 ※詳しい場所、規制開始時間は確認中	平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 松崎線	旭地内（東郷薬局付近） 100m	道路陥没	2016/10/23 11:00 全面通行止め	2016/10/23 9:40 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
伯耆町 市町村	市町村道 町道溝口字代線	伯耆町字代～溝口	落石による道路の陥没	2016/10/23 13:55 全面通行止め	2016/10/23 13:55 全面通行止め	無 有			平成28年10月21日地震
伯耆町 市町村	町道清山1号線	西伯郡伯耆町清原 0.4km	路肩崩落	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有		迂回路：町道一本松幹線	平成28年10月21日地震
県本庁 県	鳥取鹿野倉吉線	三朝町大瀬～倉吉市大原 L=0.5km	落石のため	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有	未定	迂回路は現場の指示による	平成28年10月21日地震

県内公共交通機関の運行状況

集計日時： 2016年10月29日 18時00分 現在

1 公共交通機関の運行状況(運休) 日： 2016年10月29日

(1) 鉄道 ※10月29日13:43に発生した地震による影響です

会社・線名	普通・快速	特急・急行	摘要
◆JR山陰本線	10/29発生の地震の影響による運休・遅延 【運休】快速2本、普通2本 【遅延】快速2本、普通4本	10/29発生の地震の影響による部分運休・遅延 【部分運休】スーパーまつかぜ7号(鳥取米子駅間部分運休)、 スーパーまつかぜ10号(米子から鳥取駅間部分運休) 【遅延】スーパーおき5号、スーパーはくと5号(倉吉行き)、 スーパーはくと10号(京都行き) 通常運行	10/29 18時現在 正常ダイヤにて運行
◆JR伯備線	通常運行		
◆JR境線	通常運行		
◆JR因美線	通常運行	10/29発生の地震の影響による遅延 【遅延】スーパーはくと5号(倉吉行き)、スーパーはくと10号 (京都行き)	10/29 18時現在 正常ダイヤにて運行
◆智頭急行線	通常運行	10/29発生の地震の影響による遅延 【遅延】スーパーはくと5号(倉吉行き)、スーパーはくと10号 (京都行き)	10/29 18時現在 正常ダイヤにて運行
◆若桜鉄道線	通常運行		

(2) バス

高速・路線バスの路線名等	運行状況(見込み)	摘要
<路線バス> 【日ノ丸バス】三朝線	【日ノ丸バス】倉吉市内の一部区間(大原橋バス停-大原南口 バス停)で迂回運行	
<高速バス>	通常運行	
<市町村営バス>	通常運行	

(3) 航空便

路線名	運航状況(見込み)	摘要
ANA 鳥取-羽田便	通常運航	
ANA 米子-羽田便	通常運航	
香港航空 米子-香港便	通常運航	
エアソウル 米子-ソウル便	通常運航	

(4) 隠岐汽船

路線名	運航状況(見込み)	摘要
七類港-隠岐	通常運航	

10月21日 鳥取県中部地震による水道施設被害状況(10/29 18時判明分)

都道府県	No	被営事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は漏水等)	給水制限 開始時刻	断水等の影響		復旧 戸数	人口	給水制限 終了時刻	未復旧 戸数	人口	状況確認日時	
						戸数	人口							
鳥取県		倉吉市	上水道区域 鳥取中部地震による管路破損	断水・漏水	2016/10/21 14:07	16,000	16,000	16,000			0		2016/10/25 17:00	
鳥取県	1	湯梨浜町	光吉池内、配水管φ125で破損・漏水	10月21日1戸断水	17:00	1	0	1		20:30				
鳥取県	2	湯梨浜町	野花池内、配水管φ75で破損・漏水	10月21日15戸断水	17:00	15	30	15		21:00			21:00	
鳥取県	3	湯梨浜町	原池内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日6戸断水予定	8:30					12:00				
鳥取県	4	湯梨浜町	上浅津池内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30					18:30				
鳥取県	5	湯梨浜町	門田池内、消火栓で破損・漏水	10月22日20戸断水予定	8:30					11:00				
鳥取県	6	湯梨浜町	はわい長瀬池内、配水管φ50で破損・漏水	10月22日2戸断水予定	8:30					14:00				
鳥取県	7	湯梨浜町	堀見池内、消火栓で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30					16:00				
鳥取県	1	湯梨浜町	橋津池内、橋津川の海岸橋の左岸側で、配水管φ100で破損・漏水	後日、修理										
鳥取県	2	湯梨浜町	上橋津池内、配水管φ125で破損・漏水	修理完了										
鳥取県	3	湯梨浜町	宇谷地区簡易水道に湧り水発生	23日15時湧り解消済	なし									
鳥取県	4	湯梨浜町	方池地区で湧り水											
鳥取県	5	湯梨浜町	田後地区で湧り水											
鳥取県	6	湯梨浜町	白石地区で湧り水											
鳥取県	7	湯梨浜町	はわい長瀬池内、配水管φ75で破損・漏水	断水なし										
鳥取県		北栄町	配水管破損	断水 (解消済み)		5				10/22 3:30				
鳥取県		北栄町	湧水	湧水 (青木配水池の給水区域内で発生) ⇒ 23日中に解消 湧水 (米里水源地の給水区域内) ⇒ 対応中										
鳥取県		北栄町	さつきヶ丘団地、弓原で湧水	湧水										
鳥取県		琴浦町	八幡地区 (ガーデンヒルズ) 地震による取水の湧り	湧水 (解消済み)	2016/10/22 17:30	87	267	87		2016/10/21 20:50			2016/10/21 21:20	
鳥取県		鳥取市	・ 湧水6件 (空気が1...復旧済み) ・ 道部×5...復旧済み4件) ・ 下野町地区配水池の緊急断水弁が閉 (14:35復旧)	断水 (公道漏水修繕に伴う計画断水) (解消済み) ・ 湧水8件 (解消済み)	10/21 18:00	50		50		10/21 22:00	0		2016/10/22 11:00	
鳥取県		鳥取市	湧水2箇所 (八葉寺、勝部)	湧水										
鳥取県		鳥取市	湧水 (神戸簡水、第六簡水、中佐治簡水)	湧水										
鳥取県		米子市	米子市内3か所で漏水	・ 湧水3件 (解消済み) ・ 井戸湧水7件 (解消済み)										
鳥取県		三朝町	9か所の簡水・飲供で湧水(10集落が影響を受けている)	各集落に給水タンクを設置し対応中 ⇒ 2集落は解消8集落継続中⇒ 2集落 (72戸) 解消、6集落継続中⇒ 9集落でほぼ解消、残り1集落										

庁舎・公共施設等被害

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年10月29日 18時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1) 事故の原因・被害概要等	(2) 被害状況						合計	
							①人的被害(人数)	区分	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者		
文化施設等	県本庁	倉吉市駄経寺町	倉吉未来中心	鳥取県	2016年10月22日 7時13分	・アトリウムの一部(約140㎡程度)落下 ・セミナール3の天井からパラパラとものが落下 ・アトリウム内壁の仕上がり材等の落下(複数箇所)、鉄骨柱脚部、モルタル(複数箇所)の花壇ブロッケ、外構床タイル	①人的被害(人数)	職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	
							②建物被害	全壊・全壊・流失 0	半壊・半壊 0	一部損壊 0	床上浸水 0	床下浸水 0	合計	
							③土地被害	区分 金額	流失 0	埋没 0	崩壊 0	0円	0円	合計
							④その他	面積㎡ 金額	0	0	0	0	0	0円
							⑤被害額合計	内容 金額	0	0	0	0	0	0円
							⑥災害時応急処置・対応状況	区分 利用者等人数	避難	退去	入院	0	0	0円
							施設	0	0	0	0	0	0	0円
							0	0	0	0	0	0	0	0円
							0	0	0	0	0	0	0	0円
							0	0	0	0	0	0	0	0円
⑦その他被害状況等							0	0	0	0	0	0	0	

庁舎・公共施設等被害

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月29日 18時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況																														
							①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	金額 内容	避難	退去	入院	合計	⑤被害額合計	金額 内容	⑥災害時応急処置・対応状況 利用者等人数 施設	⑦その他被害状況等
庁舎	中部消防局	倉吉市八屋 307-4	倉吉消防署		2016年10月21 日 20時48分	車庫と歩道に 約5cmの段 差(長さ約2 0m)	①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	金額 内容	避難	退去	入院	合計	⑤被害額合計	金額 内容	⑥災害時応急処置・対応状況 利用者等人数 施設	⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況																														
							①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	金額 内容	避難	退去	入院	合計	⑤被害額合計	金額 内容	⑥災害時応急処置・対応状況 利用者等人数 施設	⑦その他被害状況等
県営発電所	県本庁	東伯郡三朝 町三朝	小鹿第一発電所	企業局	2016年10月22 日 17時25分	空気弁からの漏 水	①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者 <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td> <td>②建物被害</td> <td>区分 棟数</td> <td>全壊・全焼・流失</td> <td>半壊・半焼</td> <td>一部損壊</td> <td>床上浸水</td> <td>床下浸水</td> <td>合計</td> <td>③土地被害</td> <td>区分 面積㎡</td> <td>流失</td> <td>埋没</td> <td>崩壊</td> <td>合計</td> <td>④その他</td> <td>金額 内容</td> <td>避難</td> <td>退去</td> <td>入院</td> <td>合計</td> <td>⑤被害額合計</td> <td>金額 内容</td> <td>⑥災害時応急処置・対応状況 利用者等人数 施設</td> <td>⑦その他被害状況等</td>	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	金額 内容	避難	退去	入院	合計	⑤被害額合計	金額 内容	⑥災害時応急処置・対応状況 利用者等人数 施設	⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因 ・被害概要等	(2)被害状況																														
							①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	金額 内容	避難	退去	入院	合計	⑤被害額合計	金額 内容	⑥災害時応急処置・対応状況 利用者等人数 施設	⑦その他被害状況等
県営発電所	県本庁	東伯郡三朝 町三朝	小鹿第二発電所	企業局	2016年10月21 日 17時00分	外構にわずか な段差発生	①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者 <td>行方不明者</td> <td>重傷者</td> <td>軽傷者</td> <td>合計</td> <td>②建物被害</td> <td>区分 棟数</td> <td>全壊・全焼・流失</td> <td>半壊・半焼</td> <td>一部損壊</td> <td>床上浸水</td> <td>床下浸水</td> <td>合計</td> <td>③土地被害</td> <td>区分 面積㎡</td> <td>流失</td> <td>埋没</td> <td>崩壊</td> <td>合計</td> <td>④その他</td> <td>金額 内容</td> <td>避難</td> <td>退去</td> <td>入院</td> <td>合計</td> <td>⑤被害額合計</td> <td>金額 内容</td> <td>⑥災害時応急処置・対応状況 利用者等人数 施設</td> <td>⑦その他被害状況等</td>	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	金額 内容	避難	退去	入院	合計	⑤被害額合計	金額 内容	⑥災害時応急処置・対応状況 利用者等人数 施設	⑦その他被害状況等

庁舎・公共施設等被害

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月29日 18時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況
社会体育施設	湯梨浜町		桜コミュニティ体育館		2016年10月22日 14時00分	防護柵が落下被害報告14:00	①人的被害 (人数) 死亡 0 重傷者 0 軽傷者 0 行方不明者 0 合計 0 ②建物被害 全壊・全焼・流失 0円 半壊・半焼 0円 一部損壊 0円 床上浸水 0円 床下浸水 0円 合計 0円 ③土地被害 流失 0円 埋没 0円 合計 0円 ④その他 0円 ⑤被害額合計 0円 ⑥災害時応急処置・対応状況 避難 0円 退去 0円 入院 0円 施設 0円 ⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況
文化施設等	湯梨浜町		ハイアロハホール		2016年10月23日 10時30分	地震発生直後から空調等集中操作盤故障。	①人的被害 (人数) 死亡 0 重傷者 0 軽傷者 0 行方不明者 0 合計 0 ②建物被害 全壊・全焼・流失 0円 半壊・半焼 0円 一部損壊 0円 床上浸水 0円 床下浸水 0円 合計 0円 ③土地被害 流失 0円 埋没 0円 合計 0円 ④その他 0円 ⑤被害額合計 0円 ⑥災害時応急処置・対応状況 避難 0円 退去 0円 入院 0円 施設 0円 ⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況
社会教育施設	琴浦町	琴浦町山川 807-2	県立船上山少年自然の家	鳥取県	2016年10月21日 16時41分	船上山少年自然の家泊泊棟2階の壁にクックラックの発生	①人的被害 (人数) 死亡 0 重傷者 0 軽傷者 0 行方不明者 0 合計 0 ②建物被害 全壊・全焼・流失 0円 半壊・半焼 0円 一部損壊 0円 床上浸水 0円 床下浸水 0円 合計 0円 ③土地被害 流失 0円 埋没 0円 合計 0円 ④その他 0円 ⑤被害額合計 0円 ⑥災害時応急処置・対応状況 避難 0円 退去 0円 入院 0円 施設 0円 ⑦その他被害状況等

庁舎	米子市	米子市榎原 1897	米子市立尚徳 共同調理場	米子市	2016年10月21日 18時08分	(1)事故の原因 ・被害概要等 米子市立尚徳 共同調理場 外壁及び内壁 に亀裂が生じ ている。	(2)被害状況												
							①人的被害(人数)	死亡者	重傷者	軽傷者	合計	区分 職員	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	0		
							②建物被害	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	区分	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	0
							③土地被害	流失	埋没	崩壊			金額	円	円	円	円	0円	
							④その他						面積㎡	円	円	円	円	0円	
							⑤被害額合計						内訳	円	円	円	円	0円	
							⑥災害時応急処置・対応状況	避難	退去	入院			金額					0円	
							⑦その他被害状況等						区分						
													利用者等人数						
													施設						

庁舎	鳥取市	鳥取市鹿野 町鹿野1517	鹿野町総合 支所	鳥取市	2016年10月21日 14時07分	(1)事故の原因 ・被害概要等 鳥取県中部地震 による。設置して ある冷却塔の配 管曲り。陶 器タイル(10cm ×10cm×3枚) はがれ。 防火シャッター の誤作動。	(2)被害状況												
							①人的被害(人数)	死亡者	重傷者	軽傷者	合計	区分 職員	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	0		
							②建物被害	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	区分	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	0
							③土地被害	流失	埋没	崩壊			金額	円	円	円	円	0円	
							④その他						面積㎡	円	円	円	円	0円	
							⑤被害額合計						内訳	円	円	円	円	0円	
							⑥災害時応急処置・対応状況	避難	退去	入院			金額					0円	
							⑦その他被害状況等						区分						
													利用者等人数						
													施設						

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月29日18:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	米恒第1団地(鳥取市)	202	1	RC4	ガスが出ない	復旧済
公営住宅	鳥取県	清谷団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	1ヶ所階段の1段目とコン舗装が口を開けている (以前より大きくなったようだ 入居者情報)	
公営住宅	鳥取県	米田団地(倉吉市)	56	1棟	RC4	2棟西側外壁(妻壁)にヒビ? (位置は未確認)	
				1		トイレの水が漏れている	
				1		風呂の点検口から水が落ちてくる	
				1		玄関の天井の木枠が落下	
				1		地震以降エレベーターがガタつく様になった	現地確認し業者に点検を指示済み
公営住宅	鳥取県	福守第一(倉吉市)	66	1棟 1団地	RC3	天井がたわんでいる 2棟北側擁壁法面上の削溝が破壊しグラージング脱落やフェンス破壊 As舗装に段差有(1ヶ所、数cm) 車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部が破壊したり、段差が発生。 トイレタンク給水管から少量の漏水あり	10/29 追記 10/29 追記
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	24	1棟 1団地	RC3	車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部に段差が発生。 和室の天井がたわんで隙間ができています。 和室天井の破損(目透板の裏の外れ)	業者に修繕指示済み
公営住宅	鳥取県	明治町団地(倉吉市)	20	4 ガス小屋	RC5	漏水1戸有、原因は洗濯機の水道金具の破損。下階の3戸も畳等の被害 上記のうち1戸の内壁が破損。 地震以来初めて洗濯機を使用し、排水の調子が悪い。 壁にヒビ	住民は、集会所に宿泊 修繕手配済。10/24AM畳撤入予定。10/26PM2戸について畳替え完了。残る1戸は入居者都合により来週実施予定。 詰まり除去済み

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	越殿団地(倉吉市)	16	1	RC4	1戸の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風呂釜のずれ・移動、換気窓ガラスの破損	住民は土曜日まで実家に宿泊
				1		風呂の窓ガラスが破損	補修済み
				1		玄関・台所の壁にヒビ	
公営住宅	鳥取県	和田団地(倉吉市)	88	1棟	RC4	トイレの水が止まらない	復旧済み
				1		階段やスロープが少し下がりが段差ができた。外壁にヒビが入った。	
				1		トイレの水がでない	復旧済み
公営住宅	鳥取県	東和田団地(倉吉市)	10	5	木2	屋根破損、漆喰剥がれ等	
				5		外排水管割れ等	
公営住宅	鳥取県	八幡団地(倉吉市)	30	1団地	RC3	和室天井際に2cmの隙間発生	
				1		駐車場に段差が発生。入口階段と側溝との接合部分が破損。	
				1		棟の倒れによる破れ。リビングの床板の浮き。	
公営住宅	鳥取県	高城第一(倉吉市)	20	13	木平、木2	屋根破損、外壁亀裂、擁壁破損等	
				13		家周り地割れ等	
公営住宅	鳥取県	高城第三(倉吉市)	10	7	木2	屋根破損、外壁ヒビ、擁壁ヒビ等	
公営住宅	鳥取県	小鴨団地(倉吉市)	14	8	木平、木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	
公営住宅	鳥取県	北野団地(倉吉市)	10	7	木平、木2	棟瓦、屋根瓦のズレ	
公営住宅	鳥取県	上福原第一団地(米子市)	80	1	RC4	トイレのタンクがいついばいになっても水が止まらない	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	誠道団地(境港市)	60	1	RC3	ベランダにクラック	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	浜団地(湯梨浜町)	10	1	木2	2階洋室窓の鍵が閉まらない。2階和室網戸フレームがみ	
公営住宅	鳥取県	栄第一団地(北栄町)	8	2~3棟	木2	屋根の棟瓦がずれている。	
公営住宅	鳥取市	徳吉団地	448	1棟	RC4	R8棟高架タンクより漏水あり	管理委託業者対応中。節水協力依頼文書各戸と管理人へ配布。
公営住宅	倉吉市	滝川住宅	22	4	簡平	壁・庇にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷A住宅	19	2	簡平	壁にヒビ	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	倉吉市	金谷B住宅	20	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	大坪住宅	30	1	RC4	壁にヒビ 窓開閉不可	
公営住宅	倉吉市	明治町二丁目住宅	20	0	RC5	駐輪場亀裂	
公営住宅	倉吉市	みどり町住宅	20	1	RC3	駐車場ヒビ割れ、トイレ漏水	
公営住宅	倉吉市	長坂新町住宅	55	1	準2	棟瓦ズレ	
公営住宅	倉吉市	上余戸住宅	84	1	RC3	天井めくれ	
公営住宅	倉吉市	八幡町住宅	42	1	RC3	天井水漏れ	
公営住宅	倉吉市	八王子住宅	8	1	木2	蛍光灯点灯せず、住宅裏擁壁地割れ	
公営住宅	倉吉市	福吉町二丁目住宅	20	10	準2	屋根・棟のズレ	
都市再生住宅	倉吉市	サンテラス大平	18	1棟	RC5	階段損傷	
小集落改良住宅	倉吉市	中河原二住宅	4	4	木2	屋根瓦落下	
公営住宅	三朝町	森団地	16	16	木2	屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし瓦が 金でずれている。	
公営住宅	三朝町	徳本団地	32	1団地 1棟	簡平・簡2	石垣の一部が崩れた	
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1箇所	簡2	外壁に一部ひび割れ。駐車場と外壁下部分のコンク リートの間に隙間。	
公営住宅	三朝町	森団地	16	1団地	木2	2階の樋の一部がズレている	
公営住宅	三朝町	天神団地	16	2	木2	石垣の一部に隙間ができています。また、ヒビが入っ ている箇所もある。	
特公賃	三朝町	天神団地	8	3	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	湯梨浜町	やよい団地	4	1	木2	敷地内にひび割れあり。(1戸) 外壁に一部亀裂(2戸)	
公営住宅	湯梨浜町	石脇団地	8	4	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	大棟及び漆喰の一部脱落	
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	大棟の瓦一枚脱落、壁に亀裂(1階・2階)、階段の 壁の板が浮いている	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	湯梨浜町	堀の内団地	28	3	簡2	外の壁に穴、住宅脇の歩道に沈下の様子あり、玄関の電灯がつかない、各1戸	
町単独住宅	湯梨浜町	はわい長瀬団地	79	2	RC5	長押(鴨居の上)と天井に隙間、居室内壁にひび	
特公賃	湯梨浜町	浜山団地	13	1	木2	建物躯体全体基礎部分の3~5cm程度のず	1号棟39戸、2号棟40戸 地下埋設管(ガス・水道)は未確認
公営住宅	琴浦町	松ヶ丘団地	20	4	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	琴浦町	きらり団地	33	2	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	いなり第1団地	7	1	木2	地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。	スイッチを押し止める。
公営住宅	琴浦町	いなり第3団地	10	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
その他	琴浦町	コーポラスことうら	80	—	RC5	地震により貯水槽が破裂、水漏れ。	部品交換し復旧
公営住宅	北栄町	六尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	2~3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内駐車場、通路の舗装、コンクリートにひび割	
公営住宅	鳥取県	河北団地(倉吉市)	64	1	RC4	玄関・天井や壁に端から中央までなど大きなヒビが入っている。同じ棟の人も言っていた。	10/27 8:00追加 空き部屋や 他の入居者の部屋も確認、塗装 面パーライトにヒビ(ヘアークラック)を確認。
公営住宅	鳥取県	旭山町団地(倉吉市)	18	1	RC3	太陽光パネルの調子が悪い。	

鳥取県中部地震に係る文化財被害状況

平成28年10月29日18時現在

市町村	被害物件	被害状況
鳥取市	○国史跡「鳥取藩主池田家墓所」	○燈籠一基笠部ずれ、墓石1基倒壊、墓石1基損傷。(藩主墓ではないところ)
米子市	○国指定重要文化財「後藤家住宅」	○土壁のヒビ等
倉吉市	○「打吹玉川伝統的建造物群保存地区」 ○国登録文化財「倉吉市役所本庁舎」 ○国指定文化財「木入岡の石仏」 ○国指定文化財「桑田家住宅」 ○国指定文化財「高田家住宅」 ○国指定文化財「永昌寺十三重塔」 ○国指定重要文化財「子持壺形須恵器、脚付子持壺形須恵器」 ○国史跡「伯耆国分寺跡」 ○国史跡「法華寺畑遺跡」 ○国指定天然記念物「波波伎神社社叢」 ○国登録文化財「飛龍閣」 ○国登録(県指定)文化財「小川氏庭園」 ○国史跡「大原廃寺塔跡」 ○国登録文化財「大社湯」	○土蔵白壁崩落等。 ○損壊。入口階段被害。ガラス等破損。 ○1体被害。 ○煙突崩壊 ○被害 ○損壊 ○1点破損(倉吉博物館所蔵) ○塔基壇縁石のずれ等 ○復元門の柱ずれ等 ○樹木枝折れ被害 ○瓦落下、壁崩落 ○燈籠転倒被害 ○塔心礎のずれ ○浴場タイル落下ほか被害
三朝町	○国指定重要文化財「三仏寺文殊堂」	○三徳山の国指定重要文化財文殊堂を支える柱2本が岩から浮いている。外観上は異常なさそうだが、建物の中には入れない状態。文殊堂が乗る岩に幅10cmのクラック4本を確認、長さは不明。現在、一般参拝客の立ち入りを制限(行者道の鎖坂下の大岩にクラック入り)

	<p>⇒10/25 (火) 9時～ 現地調査</p> <p>○瓦枚落下</p> <p>○本堂柱2本浮き、基礎亀裂等</p> <p>○蔵等の壁等落下箇所多数、庭石・燈籠転倒数件あり。</p> <p>○収蔵庫に保管中の埴輪2体が転倒破損。</p> <p>○壁に一部ひび割れ。</p> <p>○経蔵壁落下、燈籠1基倒壊、石垣崩落</p> <p>○後円部墳頂部にひび割れ</p>	
湯梨浜町	<p>○国登録文化財「旅館大橋」</p> <p>○国登録文化財「南苑寺」</p> <p>○国指定重要文化財「尾崎家住宅」、 国指定名勝「尾崎氏庭園」</p> <p>○国指定重要文化財「長瀬高浜遺跡出土埴輪」</p> <p>○県指定文化財「橋津藩倉」</p> <p>○国登録文化財「安楽寺」</p> <p>○国指定史跡「北山古墳」</p>	<p>○礎石から柱ズレなど</p> <p>○大山寺宝物館靈宝閣に所蔵・保管展示している仏像のうち 1体が転倒した際に頸部を破損。</p> <p>○石垣崩落。</p> <p>○基礎部分にずれ</p> <p>○台座ずれ</p> <p>○数カ所で崩落等の被害</p>
琴浦町	<p>○国登録文化財「転法輪寺本堂」</p>	
大山町	<p>○国指定重要文化財「銅造観世音菩薩立像」</p> <p>○国指定史跡内「大神山神社」</p> <p>○国指定重要文化財「大神山神社奥宮」、「末社下山神社」</p> <p>○国指定重要文化財「木造阿弥陀如来及び尚脇侍像」</p> <p>○国指定史跡「大山寺旧境内」内の石垣及び燈籠等</p>	
江府町	<p>○国登録文化財「旧江尾発電所本館」</p>	<p>○建物の内壁落下</p>

崖くずれの状況

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年10月29日 18時00分 現在

市町村名	地域名	発生日時	発生原因	被害内容	問題・課題・対応状況等
県本庁	倉吉市住吉町	10月21日	鳥取県中部地震	・斜面上部にクラック	・倉吉市がブルーシート設置 ・神主さんに注意喚起
県本庁	北栄町米里	10月21日	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・地区住民に注意喚起
県本庁	鳥取市青谷町	10月21日	鳥取県中部地震	・人家裏の法面上部にクラック	・鳥取市によりブルーシート設置済(22日) ・鳥取市が簡易変異板を設置し経過観測中(22日)
県本庁	北栄町曲	10月21日	鳥取県中部地震	・斜面崩壊 ・がけ上部にクラック発生	・地区住民に注意喚起 ・個人でブルーシートを設置 ・地区住民に注意喚起
県本庁	三朝町本泉	10月21日	鳥取県中部地震	・斜面上部にクラック	・県がブルーシート設置(24日) ・県が簡易変異板を設置 ・地元区長が経過観測 ・地区住民に注意喚起
県本庁	北栄町原	10月21日	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・地区住民に注意喚起
県本庁	倉吉市米田町	10月21日	鳥取県中部地震	・土砂崩落 ・斜面内にクラック	・県から市へブルーシート設置を依頼 ・地区住民に注意喚起
県本庁	三朝町横手	10月21日	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・施設管理者に注意喚起
県本庁	三朝町牧	10月21日	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・県から依頼した建設業協会がブルーシートを設置(23日) ・地区住民に注意喚起

県・市町村の体制

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年10月29日18時00分現在

本部種別		県		市町村		備考	
本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	設置日時	解散日時	備考	備考
対策本部	非常体制Ⅰ	10月21日	14:07			12:12 警戒体制Ⅰ 14:07 非常体制Ⅰ	
市町村の体制							
市町村名	本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	備考	備考	備考
鳥取市	警戒本部	警戒配備	10月21日	14:07	21日14:07 災害対策本部 22日16:00 警戒配備		
米子市	警戒本部	災害準備体制	10月21日	14:07	21日14:07 第一配備体制 21日18:30 災害準備体制		
倉吉市	対策本部	倉吉市災害対策本部	10月21日	14:40	注意体制から移行 倉吉市役所施設使用不可のため、隣接する市立成徳小学校で開設 21日15:40 総合事務所に移動 25日08:00 倉吉市役所に移動		
境港市	その他	注意体制	10月21日	14:20	21日14:20 第一警戒体制 24日 9:00 注意体制		
岩美町	警戒本部	注意配備	10月21日	14:30	21日14:30 災害対策本部（警戒配備） 23日12:00 警戒本部（注意配備）		
若桜町	その他	警戒体制・第1配備	10月21日	14:26	13:00 警戒体制を準備体制に移行し、解除		
智頭町	その他	警戒体制・第1配備	10月21日	14:10			
八頭町	その他	準備体制	10月21日	14:25	21日14:25 八頭町災害対策本部 22日20:15 準備体制		
三朝町	対策本部	第3配備	10月21日	14:10			
湯梨浜町	対策本部	災害対策本部	10月21日	14:10			
琴浦町	その他	警戒体制	10月21日	14:30	21日 14:30 災害対策本部 24日 14:00 警戒体制		
北栄町	対策本部	非常体制Ⅱ	10月21日	14:07	21日 12:30 警戒体制Ⅰ 21日 14:07 非常体制Ⅱ		
日吉津村	対策本部	第2配備体制	10月21日	14:15			
大山町	警戒本部	第1配備	10月21日	14:10			
伯耆町	警戒本部	第1配備体制	10月21日	14:10			
南部町	その他	警戒配備体制	10月21日	14:15			
日南町	その他	警戒待機	10月21日	14:20	21日14:20 警戒対策本部 21日16:30 第二配備体制 22日19:00 警戒待機		
日野町	警戒本部	第1次非常配備	10月21日	14:10			
江府町	その他	警戒待機	10月21日	14:15	21日14:15 警戒配備 23日14:00 警戒待機		