

資料提供	
平成28年10月31日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (森本)
電話	0857-26-7278

鳥取県中部地震（第31報） （10月31日 18時00分現在）

10月31日 18時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第30報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区 分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		21名		P1のとおり（重傷4、軽傷17）
住家被害	全壊	2棟		P3のとおり
	半壊	3棟		
	一部破損	8,482棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	8,487棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P4のとおり
	半壊	棟		
	その他 全壊	6棟		
	半壊	1棟		
	計	7棟		
農林水産業施設被害	農作物	8.88ha		P5のとおり
	農地・農道	26箇所		
	林地・林道	9箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
	計			
公共土木施設被害	河川	11箇所		P7のとおり
	海岸	1箇所		
	砂防	0箇所		
	道路	100箇所		
	橋梁	0箇所		
	その他	19箇所		
	計	131箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

2 避難勧告・警戒区域等の発令状況
P 8のとおり

3 避難所開設状況
P 9のとおり

4 住民避難状況
P 11のとおり

5 道路通行規制状況
P 12のとおり

6 県内公共交通機関の運行状況（通常運行（道路規制箇所は迂回））

7 学校の臨時休校等の状況（通常どおり）

8 水道施設被害状況
P 13のとおり

9 停電情報（10月21日17：38復旧）

10 庁舎・公共施設等被害
P 14のとおり

11 公営住宅等の被害状況
P 20のとおり

12 文化財被害状況
P 24のとおり

13 崖くずれの状況
P 26のとおり

14 県・市町村の体制
P 27のとおり

人的被害・対応状況

災害名： 鳥取県中部地震

2016年10月31日 18時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷	症状等		
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代	0				竹をとりに出かけて地震後に行方不明	10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見	
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満		1			右手親指亀裂骨折 全治6週間	3年生男児が校庭へ避難途中、芝生に引っ掛かり転倒。	
倉吉市	2016/10/22 10:10	倉吉市東町		女	90才代		1			清水病院へ収容	昨日墓石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛	
湯梨浜町	2016/10/22 16:30	湯梨浜町久見		男	80才代		1			野島病院へ収容 前頭部3cm割創・腫脹、両下肢しびれ	16:30頃、地震で壊れた自宅屋根の修繕中に2階屋根から転落	
北栄町	2016/10/21 14:30	北栄町西園		女	70才代		1			脊椎圧迫骨折	地震発生時に転倒し脊椎圧迫骨折。	
倉吉市	2016/10/22 9:46	倉吉市葵町722 倉吉市役所		男	60才代		1			厚生病院へ収容	62才男性、ブルーシート配布場所で座りこんでいた。めまい	
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中河原		不明	10才未満		1			負傷部位不詳	不詳	
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市馬場町		女			1			右手首、頭部切創	不詳	
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市内		男	20才代		1			頭部打撲	ガラスが頭部に当たった	
倉吉市	2016/10/21 15:00	倉吉市西福守町		男	70才代		1			足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ	
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷		女	20才代		1			20歳代女 頭部負傷		

市町村名	発生日時	発生場所	被災者			被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷		
倉吉市	2016/10/21 14:08	倉吉市明治町1037-11倉吉商工会議所		男	20才代			1	29歳男 頭部に約5cmの切創	地震によりガラスが頭部に落下	
倉吉市	2016/10/21 14:07	倉吉市大原		男	60才代			1	肋骨にヒビが入る軽傷(全治3週間)	県道工事の重機作業中に落石(小石)が脇腹に直撃	翌日22日に病院で受診し、現在自宅で療養中
倉吉市	2016/10/21	倉吉市馬場町		女	70才代			1	ガラスの破片が刺さり出血(出血箇所不明)	21日地震の際に食器棚が倒れてきて、頭から肩に掛けてガラスをかぶった。	
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代			1	道路歩行中 電柱に体をぶつけた		
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオン		男	80才代			1	頭部打撲	テレビが落下し頭部に当たった	
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオン		女	80才代			1	頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつける	
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満			1		イスから落ちてたんこぶ	こども園で冷やして、保護者に引き渡し済み
琴浦町	2016/10/22 9:12	琴浦町笹津		男	10才代			1	鳥大医学部へ搬送	21日テレビで頭部を打撲し搬送された男性、嘔気、気分が悪い	
三朝町	2016/10/21 14:07	北栄町内	三朝町助谷	男	60才代			1	左足すねを切る	北栄町内で左官作業中、地震に被災。作業場から飛び降りた際に、左足すねを切る怪我を負った。	清水病院で通院中。10月27日に再診し、部屋が空いていければ入院を検討。
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代			1	やけど	地震に伴いレストランの調理場でやけどした	
岩美町	2016/10/21 14:10頃	岩美西小学校		女	10才代			1	打撲	地震がおきたため、教室内にて机の下に隠れようとした際に、机に頭部をぶつけてしまった	
計						0	0	4	17		

住家被害・対応状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月31日 18時00分 現在

市町村名	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	計	全壊・半壊の状況
鳥取市	0	0	6	0	0	6	
倉吉市	0	0	<u>6481</u>	0	0	<u>6481</u>	※新規申請により増加
岩美町	0	0	1	0	0	1	
三朝町	0	0	643	0	0	643	
湯梨浜町	0	0	102	0	0	102	
琴浦町	0	0	17	0	0	17	
北栄町	2	3	<u>1232</u>	0	0	<u>1237</u>	【全壊】倒壊(下神、弓原浜各1) 【半壊】柱の折れ(松神)、家屋が半壊(田井) 自宅天井、壁も崩れ(西園)
計	2	3	<u>8482</u>	0	0	<u>8487</u>	

非住家・文教施設被害・対応状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月31日 18時00分 現在

市町村	区分	損壊件数				全壊・半壊建物の概要		
		全壊	半壊	一部損壊等	合計	被害区分	場所	概要
鳥取市	公共文教施設			10	10			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			14	14			
	非住家(その他)			5	5			
米子市	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			1	1			
倉吉市	公共文教施設			18	18			
	私立文教施設			3	3			
	非住家(公共建物)			94	94			
	非住家(その他)			183	183			
境港市	公共文教施設			1	1			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			1	1			
	非住家(その他)			1	1			
三朝町	公共文教施設			6	6			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			12	12			
湯梨浜町	公共文教施設			17	17			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			42	42			
	非住家(その他)			41	41			
琴浦町	公共文教施設			7	7			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			2	2			
北栄町	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設			1	1			
	非住家(公共建物)			7	7			
	非住家(その他)	6	1	152	159	全壊	弓原浜	蔵が倒壊
						全壊	由良宿	空き家が全壊
						全壊	六尾	農作業用の小屋が、今朝9時に倒れ
						全壊	松神	蔵が倒壊。本宅にぶつかりそう。
						全壊	江北浜	個人所有倉庫倒壊。
				全壊	江北浜	農舎が倒壊。道を塞いでいる。		
				半壊	西園	蔵が半壊		
日吉津村	公共文教施設			0	0			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			2	2			
伯耆町	公共文教施設			2	2			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			1	1			
大山町	公共文教施設			0	0			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			2	2			
合計		6	1	643	650			

資料提供	
平成28年10月31日	
担当課 (担当者)	とっとり農業戦略課 (榎野(かやの))
電話	0857-26-7589

鳥取県中部地震による農林水産業関係被害状況（第5報）

（10月31日（月）13時現在）

10月21日（金）に最大震度を観測した地震により、県中部地域を中心に下記のとおり農林水産業関係に被害が発生しました。

記

※下線部が前回からの変更箇所

1 被害金額（判明分のみ）	
農業関係	685,050千円
林業関係	23,365千円
水産業関係	1,100千円
合計	709,515千円

2 被害状況

(1) 農業関係

○農作物

品目名	被害規模	被害額	市町村	主な被害状況
梨(王秋、あたご等)	8.88ha	62,716千円	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町 琴浦町 北栄町 南部町	地震の揺れによる落果
柿(西条[干し柿])	—	780千円	北栄町	地震の揺れによる干し柿の落下
合計	8.88ha	63,496千円		

○農地

区分	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
農地(水田・畑)	26箇所	12,000千円	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町	水田・畑石積み崩壊、法面崩壊 芝畑の液状化
合計	26箇所	12,000千円		

○農業用施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
ため池	12箇所	5,200千円	倉吉市 湯梨浜町 北栄町 琴浦町	天端・法面の亀裂、路肩崩壊
農道	63箇所	51,200千円	鳥取市 倉吉市 湯梨浜町 北栄町 琴浦町 大山町	路面の亀裂、法面崩壊
水路	27箇所	14,100千円	倉吉市 三朝町 湯梨浜町 北栄町	パイプラインの漏水、法面崩壊
頭首工	1箇所	300千円	北栄町	躯体の漏水
合計	103箇所	70,800千円		

○農村生活環境施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
集落排水処理施設 (11施設)	12箇所	41,200千円	倉吉市 湯梨浜町	施設の地盤沈下、施設の破損
合計	12箇所	41,200千円		

○共同利用施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
選果場、集荷場(梨、西瓜、きゅうり、メロン、長いも、らっきょう)	10箇所	281,464千円	倉吉市 湯梨浜町 北栄町	建物破損(壁・ガラス割れ、基礎)、選果機破損
加工施設・倉庫等(ライスセンター、カントリーエレベーター、農産物加工所)	11箇所	188,090千円	倉吉市 三朝町 湯梨浜町 北栄町 琴浦町	建物、施設、機械の破損
粉乳工場 (大山乳業農業協同組合)	1箇所	28,000千円	琴浦町	粉乳工場の外壁一部崩落
合計	22箇所	497,554千円		

(2) 林業関係

○林道

路線等	路線数	被害額	市町村	主な被害状況
栗尾線、佐谷小畑線 他	9路線	22,450千円	鳥取市 倉吉市 三朝町 湯梨浜町	切土法面の崩壊、路面の段差
合計	9路線	22,450千円		

○特用林産物

品目名	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
特用林産施設(椎茸)	3箇所	915千円	倉吉市 三朝町	地震の揺れによるほだ木の転倒、ビニールハウスの破損
合計	3箇所	915千円		

(3) 水産業関係

○共同利用施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
赤碕町漁業協同組合荷さばき所	1箇所	1,000千円	琴浦町	外壁一部崩落
鳥取県漁業協同組合網代港支所 荷さばき所	1箇所	100千円	岩美町	上水供給配管の破裂
合計	2箇所	1,100千円		

鳥取県中部地震による公共土木施設被害（国土交通省・農林水産省林野庁分）

◎余震の発生などにより、今後も被災状況の変動があります。

技術企画課（0857-26-7407）

2016/10/31 18:00現在

●国土交通省所管

工 事	都道府県工事		市町村工事		計	
	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）
河 川	10	170,000	1	24,000	11	194,000
海岸（港湾に係るもの）					0	0
海岸（その他）	1	50,000			1	50,000
砂 防 設 備					0	0
地すべり防止施設					0	0
急傾斜地崩壊防止施設					0	0
道 路	57	750,000	43	184,750	100	934,750
橋 梁					0	0
港 湾	1	10,000			1	10,000
下 水 道	1	108,000	7	1,173,700	8	1,281,700
公 園			10	161,800	10	161,800
計	70	1,088,000	61	1,544,250	131	2,632,250

【主な被害箇所】

- （道路） 313号北条倉吉道路～倉吉道路 路面クラック
- （河川） 北条川（倉吉市寺谷）護岸のクラック
- （海岸） 大栄西海岸（北栄町大谷）取付護岸の被災
- （港湾） 赤碓港（琴浦町）岸壁の被災
- （下水道） 公共下水道（倉吉市、湯梨浜町）マンホール及び管路の被災
- （公園） 打吹公園（倉吉市）運動施設の被災

●農林水産省林野庁所管

工 事	都道府県工事		市町村工事		計	
	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）	箇所数	金額（千円）
治 山 施 設	1	30,000			1	30,000
地すべり防止施設	0	0			0	0
計	1	30,000	0	0	1	30,000

【主な被害箇所】

- （治山） 落石防護柵工（西伯郡伯耆町宇代）

避難勧告・警戒区域等の発令状況

災害名：鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月31日 18時00分 現在

避難勧告・指示の発令状況										
区分	発令・解除	市町村名	発令対象地	発令対象		避難先（指定がある場合のみ）		発令・解除日時		備考
				地域	人数	施設名（住所）	人数	日	時	
避難勧告	発令	倉吉市	生竹地区	3	11			10月26日	15:00	今後、強い地震が発生した場合に配水塔が倒壊する恐れがあるため。
避難勧告	発令	三朝町	牧	1	1			10月28日	9:00	地震により地盤が極めて不安定であること、また対象地域に接する斜面に亀裂が入っており、降雨・余震による地滑りで家屋崩壊の危険性があるため。
避難勧告	発令	三朝町	三朝	1	2			10月28日	9:00	地震により地盤が極めて不安定であること、また対象地域に接する斜面に亀裂が入っており、降雨・余震による地滑りで家屋崩壊の危険性があるため。
	発令	計		5	14					
		合		5	14					

避難所開設状況

集計日時： 2016年10月31日 18時00分 現在

市町村名	避難所開設状況		開設予定日時	受入可能数	閉鎖日時	避難所状況(給水・トイレ・食料配給状況等)		現状・課題・対応状況等
	場所	施設名				電気・水道	食料・物資等の配給見通し	
倉吉市	倉吉市余戸会町3059	明倫小学校	2016/10/21 16:00	850		○	○	
倉吉市	倉吉市関金町関金福1115-2	【福祉避難所】高齢者福祉センター	2016/10/23 18:00	277		○	○	「福祉避難所」14名
倉吉市	倉吉市中河原772-6	小鴨公民館	2016/10/29 10:00			○	○	【小鴨小学校から変更】平日の9:00～17:00までは公民館職員のみで対応★市役所職員の配置なし
倉吉市	新田422-1	上北条公民館	2016/10/26 8:00			○	○	平日の9:00～17:00までは公民館職員で対応★市役所職員の配置なし(本日13:30)
倉吉市	倉吉市上古川216-3	上小鴨公民館	2016/10/24 8:00			○	○	【避難勧告に伴う避難者】生竹2世帯(8人)、「車中泊1名(ねこ1匹+続)」パーパータオルが必要。
倉吉市	倉吉市下余戸118-1	西郷公民館	2016/10/24 8:00			○	○	
倉吉市	倉吉市上福田480	高城公民館	2016/10/24 8:00			○	○	平日の9:00～17:00までは公民館職員の配置なし。
倉吉市	倉吉市福本226-1	北谷公民館	2016/10/24 8:00			○	○	
倉吉市	倉吉市大平町360-1	上井公民館	2016/10/25 8:00			○	○	平日の9:00～17:00までは公民館職員の配置なし(本日14:00)
倉吉市	倉吉市上灘町9-1	【福祉避難所】子育て総合支援センターおひさま	2016/10/23 18:00	10		○	○	
倉吉市	倉吉市上灘町136	上灘小学校	2016/10/21 16:00	846		○	○	
倉吉市	倉吉市関金町関金福1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター	2016/10/21 16:00	277		○	○	「一般の避難者」6名 インスタントコーヒー、ココア、湯かいお茶が欲しい。
倉吉市	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校	2016/10/21 16:00	1,224		○	○	
倉吉市	倉吉市仲町733	成徳小学校	2016/10/21 16:00	763		○	○	お茶ティーパック、ドライシャンプー(血圧が高くてお風呂に入れない)
倉吉市	倉吉市上井503-1	河北中学校	2016/10/21 16:00	965		○	○	河北中避難者11名。昼食は0(職員のみ)
倉吉市	倉吉市国分寺88	社小学校	2016/10/21 16:00	768		○	○	
倉吉市	倉吉市尾原500	灘手公民館	2016/10/21 16:00	414		○	○	平日の9:00～17:00までは公民館職員の配置なし
三朝町	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	2016/10/21 15:00	239		○	○	23日10:00現在18人、23日20:30現在29人、24日4:00現在30人、31日7:00現在12人
三朝町	三朝町吉田882-1	吉田とちの館	2016/10/21 17:15	133		○	○	西小学校グラウンドを駐車場 避難者はいないが、避難所として施設開放を継続している

湯梨浜町	湯梨浜町はわい長瀬584	ハワイアロハホール	1,110	2016/10/21 15:13	2016/10/14 15:13	2016/10/31 17:00	○	○	国交省施設点検：建物大丈夫。一部ク ラック（いつのものか不明）。公民館 部分浮きが見られた。	要介護4の方あり。ベッド必要。東湖 園デｲﾝドｰズのベッド利用相談→対応 済。10/24 9:00看護師1名派遣。10/28 10:40 赤十字からもらった安眠 セットを配布するように指示。
湯梨浜町	湯梨浜町7旭83	湯梨浜町社会福祉協議会東郷支部東湖 園		2016/10/21 14:59	2016/10/21 14:59	2016/10/31 17:00	○	○	国交省施設点検：施設は大丈夫。デｲｯ セｲﾀｰの玄関ローﾌﾟ壁ｸﾗｯｸあり。裏側のス ローﾌﾟのｸﾗｯｸ。周辺のよう壁	介護用品を配給（23日17:30現在） 介 護福祉協会より支援あり。独居男性を 1人案内（10/24 9:00時点）
北栄町	北栄町大島1046-6	北栄人権文化センター（ほくほくプラ ザ）		2016/10/27 9:00	2016/10/27 10:00		○	○	避難者8人	27日 12:00現在
北栄町	北栄町田井46-2	北栄高齢者福祉センター		2016/10/24 18:00	2016/10/24 18:00		○	○		
北栄町	北栄町土下121番地1	【福祉避難所】北栄健康福祉センター	60	2016/10/21 16:00	2016/10/21 16:00		○	○		福祉避難所（30日18:40入方）

市町村名	避難所数	
	開設避難所 総数 (A+B)	現在開設中避難所数 (B)
鳥取市	2	2
倉吉市	27	10
三朝町	10	8
湯梨浜町	14	14
琴浦町	4	4
北栄町	7	4
伯耆町	4	4
合計	68	46

住民避難の状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年10月31日 18時00分 現在

住民避難の状況										
区分	市町村名	地域名	避難者		避難先		避難開始日時		避難解除日時 (帰宅日時)	現状・課題・対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名				
自主避難	倉吉市			11	倉吉市上井503-1	河北中学校				31日18:00現在
自主避難	倉吉市			35	倉吉市国分寺88	社小学校				31日18:00現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市下余戸118-1	西郷公民館				31日18:00現在
自主避難	倉吉市			34	倉吉市仲/町733	成徳小学校				31日18:00現在
自主避難	倉吉市			72	倉吉市上灘町136	上灘小学校				31日18:00現在【車中泊：5名】 ※避難者数の内数。
自主避難	倉吉市			28	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校				31日18:00現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市福本226-1	北谷公民館				31日18:00現在
自主避難	倉吉市			18	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校				31日18:00現在
自主避難	倉吉市			20	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター【兼福祉避難所】				31日18:00現在【福祉避難所：14名】 ※避難者数の内数
自主避難	倉吉市			8	倉吉市上古川216-3	上小鴨公民館				31日18:00現在【車中泊：1名】 ※避難者数の内数。
自主避難	三朝町	三朝町内		12	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日	16:36		31日7:00現在
自主避難	湯梨浜町			0	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協議会東郷支部東湖園	10月21日	15:00		31日17:00閉鎖
自主避難	湯梨浜町			0	湯梨浜町はわい長瀬584	ハワイアロハホール	10月21日	16:04		31日17:00閉鎖
自主避難	北栄町	北条地区		18	北栄町土下1番地1	北条健康福祉センター【福祉避難所】	10月21日	16:00		31日18:00現在【福祉避難所：18名】 ※避難者数の内数
自主避難	北栄町	北条地区		7	北栄町田井46-2	北条高齢者福祉センター	10月24日	18:00		31日18:00現在
自主避難	北栄町	大栄地区		2	北栄町大島1046-6	北栄人権文化センター(ほくほくプラザ)	10月27日	9:00		31日18:00現在
		合 計		267						

■車中泊等の状況

10/31(月) 18時現在 倉吉市6名(上記避難者の内数)
(倉吉市以外は該当なし)

■福祉避難所の状況

10/31(月) 18時現在 倉吉市14名(上記避難者の内数)
10/31(月) 18時現在 北栄町18名(上記避難者の内数)

道路通行規制

集計日時： 2016年10月31日 18時00分 現在

市町村名 道路管理番号	道路種別 路線名	規制場所 延長	規制理由	規制日時 現在規制種類	規制開始日時 当初規制種類	孤立集落有無 迂回路の有無	開通見込日時	備考(迂回路等)	災害・事故情報
鳥取市 市町村	林道佐谷小畑線	鳥取市鹿野町河内	クラック、路面及び路肩、落石	2016/10/21 19:00 全面通行止め	2016/10/21 19:00 全面通行止め	無	未定		平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	林道栗尾線	倉吉市栗尾	法面崩壊	2016/10/22 12:00 全面通行止め	2016/10/21 20:26 全面通行止め	無	未定		平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	県道一般県道下見関金線	倉吉市関金町森 約1.2km	地震による地滑りの恐れのため	2016/10/21 20:26 全面通行止め	2016/10/21 20:26 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道市道堺町2丁目2号	倉吉市堺町2丁目地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道市道堺町3丁目3号線	倉吉市上井地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道市道堺町3丁目3号線	倉吉市上井地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道市道北野9号線	倉吉市北野地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道市道光田町富海線	倉吉市米田地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道市道竹草線	倉吉市上井1丁目地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	市町村道市道加谷本線	倉吉市上井1丁目地内	道路破損	全面通行止め	全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
三朝町 市町村	市町村道市道加谷本線	三朝町加谷 L=0.2km	土砂崩れ	2016/10/23 11:30 全面通行止め	2016/10/23 11:30 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道市道加谷本線	上浅津地内(尾崎部から片岡部) 170m	上水道、道路陥没	2016/10/22 19:00 全面通行止め	2016/10/22 19:00 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道市道加谷本線	東郷町川上地内	舗装割れ	2016/10/25 17:00 全面通行止め	2016/10/25 17:00 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道市道加谷本線	下浅津地内(西村部から福山部) 100m	道路陥没	2016/10/24 18:30 全面通行止め	2016/10/24 18:30 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道市道加谷本線	はわい長瀬地内	石積崩落	2016/10/21 16:30 全面通行止め	2016/10/21 16:30 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道市道加谷本線	旭地内(松崎駅自転車駐輪場) 30m	道路陥没、屋根瓦落下の危険性あり	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道市道加谷本線	泊地内(大田部から高瀬部) 30m	屋根瓦落下の危険性あり	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道市道加谷本線	はわい長瀬地内 天神浄化センター線 30m	流域マンホール付近	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	大平山農道	田後地内	法面崩壊2か所、道路亀裂4か所。	2016/10/25 17:00 全面通行止め	2016/10/25 17:00 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震 復旧費5000万円(測量試験費立) 予定は11月になる予定 里根園が既、砂水池2池あり、軽自動車が行けるほどの道。 倉吉側も通行止めになっている。 ※詳しい場所、規制開始時間は確認中
湯梨浜町 市町村	市町村道市道加谷本線	旭地内(東郷薬局付近) 100m	道路陥没	2016/10/23 11:00 全面通行止め 2016/10/29 13:30 解除	2016/10/23 9:40	無			平成28年10月21日地震
伯耆町 市町村	市町村道市道溝口字代線	伯耆町字代~溝口	落石による道路の陥没	2016/10/23 13:55 全面通行止め	2016/10/23 13:55 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
伯耆町 市町村	市町村道市道溝口字代線	西伯耆郡伯耆町清原 0.4km	路肩崩落	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無			平成28年10月21日地震
豊本庁 鳥取県	鳥取県道吉吉線	三朝町大瀬~倉吉市大原 L=0.5km	落石のため	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無	未定		平成28年10月21日地震

10月21日 鳥取県中部地震による水道施設被害状況(10/31 18時判明分)

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		給水制限 終了時刻	未復旧		状況確認日時
						戸数	人口		戸数	人口		戸数	人口	
鳥取県		倉吉市	上水道区域 鳥取中部地震による管路破損	断水・濁水	2016/10/21 14:07	16,000		・生竹配水塔倒壊の恐れ(3世帯11人に避難勧告)⇒仮設ポンプの設置と配水塔からの水抜き作業中(2世帯は仮設住宅、1世帯は避難所へ避難)⇒30(日)配水池に仮設ポンプを設置して、配水管に水を通した。併せて配水塔の水抜き完了。	16,000				10/30 17:00	
鳥取県	7	湯梨浜町	はわい長瀬管内、配水管φ75で破損・漏水	断水なし				10月29日から修理中						
鳥取県		湯梨浜町	長江北内、配水管φ51で破損・漏水	10月31日 10戸断水	10:00	10	15	10月31日修理済	10	15	13:00			
鳥取県	9	湯梨浜町	引地管内、配水管φ200で破損・漏水	東郷小学校のみ断水予定				後日修理予定						
鳥取県	10	湯梨浜町	野花管内、送配水管φ200で破損・漏水	断水箇所なし				調査中						
鳥取県		三朝町	9か所の簡水・飲供で濁水(10集落に影響を受けている)					各集落に給水タンクを設置し対応中 ⇒2集落は解消8集落継続中⇒2集落(72戸)解消、6集落継続中⇒9集落でほぼ解消、残り1集落 ⇒10月29日の地震により濁りが再度発生						
鳥取県		三朝町	牧配水池で漏水					未復旧(配水池2つのうち1つを使用停止中)						
鳥取県		三朝町	三朝高原配水池で漏水					未復旧						
鳥取県		三朝町	湯谷地区送水管複数ヶ所漏水					仮復旧済						

庁舎・公共施設等被害

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年10月31日 18時00分 現在

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況																																
							①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	内容	金額	⑤被害額合計	金額	⑥災害時応急処置・対応状況	区分 利用者等人数	避難	退去	入院	施設	⑦その他被害状況等
社会体育施設	湯梨浜町		桜コミュニティ体育館		2016年10月22日 14時00分	防護柵が落下被害報告14:00	①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	内容	金額	⑤被害額合計	金額	⑥災害時応急処置・対応状況	区分 利用者等人数	避難	退去	入院	施設	⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況																																
							①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	内容	金額	⑤被害額合計	金額	⑥災害時応急処置・対応状況	区分 利用者等人数	避難	退去	入院	施設	⑦その他被害状況等
文化施設等	湯梨浜町		ハワイアロハホール		2016年10月23日 10時30分	地震発生直後から空調等集中操作盤故障。	①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	内容	金額	⑤被害額合計	金額	⑥災害時応急処置・対応状況	区分 利用者等人数	避難	退去	入院	施設	⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況																																
							①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	内容	金額	⑤被害額合計	金額	⑥災害時応急処置・対応状況	区分 利用者等人数	避難	退去	入院 <th>施設</th> <th>⑦その他被害状況等</th>	施設	⑦その他被害状況等
社会教育施設	琴浦町	琴浦町山川 807-2	県立船上山少年自然の家	鳥取県	2016年10月21日 16時41分	船上山少年自然の家2階の壁にクワック発生	①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	崩壊	合計	④その他	内容	金額	⑤被害額合計	金額	⑥災害時応急処置・対応状況	区分 利用者等人数	避難	退去	入院	施設	⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況																																	
							①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	合計	④その他	内容	金額	合計	⑤被害額合計	金額	合計	⑥災害時応急処置・対応状況	利用者等人数	避難	退去	入院	合計	⑦その他被害状況等
庁舎	米子市	米子市榎原 1897	米子市立尚 徳共同調理場	米子市	2016年10月21 日 18時08分	米子市立尚徳 共同調理場 外壁及び内壁 に亀裂が生じ ている。	①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	合計	④その他	内容	金額	合計	⑤被害額合計	金額	合計	⑥災害時応急処置・対応状況	利用者等人数	避難	退去	入院	合計	⑦その他被害状況等

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況																																	
							①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没 <td>合計</td> <td>④その他</td> <td>内容</td> <td>金額</td> <td>合計</td> <td>⑤被害額合計</td> <td>金額</td> <td>合計</td> <td>⑥災害時応急処置・対応状況</td> <td>利用者等人数</td> <td>避難</td> <td>退去</td> <td>入院</td> <td>合計</td> <td>⑦その他被害状況等</td>	合計	④その他	内容	金額	合計	⑤被害額合計	金額	合計	⑥災害時応急処置・対応状況	利用者等人数	避難	退去	入院	合計	⑦その他被害状況等
庁舎	鳥取市	鳥取市鹿野 町鹿野1517	鹿野町総合 支所	鳥取市	2016年10月21 日 14時07分	鳥取県中部地震 による。 屋上に設置して ある冷却塔の配 管曲り。 玄関スロープ陶 器タイル(10cm ×10cm×3枚) はがれ。 防火シャッター の誤作動。	①人的被害(人数)	区分 職員 利用者	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	②建物被害	区分 棟数	全壊・全焼・流失	半壊・半焼	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	③土地被害	区分 面積㎡	流失	埋没	合計	④その他	内容	金額	合計	⑤被害額合計	金額	合計	⑥災害時応急処置・対応状況	利用者等人数	避難	退去	入院	合計	⑦その他被害状況等

公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月31日18:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	米田第1団地(鳥取市)	202	1	RC4	ガスが出ない	復旧済
公営住宅	鳥取県	清谷団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	1ヶ所階段の1段目とコンクリートが剥がれている (以前より大きくなったようた 入居者情報)	
公営住宅	鳥取県	米田団地(倉吉市)	56	1棟		2棟西側外壁(妻壁)にヒビ?(位置は未確認)	
				1		トイレの水が漏れている	
				1		風呂の点検口から水が落ちてくる	
				1		玄関の天井の木枠が落下	
公営住宅	鳥取県	福守第一(倉吉市)	66	1		地震以降エレベーターがガタつく様になった	現地確認し業者に点検を指示済み
				1		天井がたわんでいる	10/29 追記
				1団地		2棟北側擁壁法面上の側溝が破壊しグレージ ング脱落やフェンス破損	10/29 追記
				1棟		As舗装に段差有(1ヶ所、数cm)	
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	24	1団地		車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との 接合部が破損したり、段差が発生。	
				1		トイレタンク給水管から少量の漏水あり	
				1		車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物 との接合部に段差が発生。	
公営住宅	鳥取県	明治町団地(倉吉市)	20	4		和室の天井がたわんで隙間ができています。	業者に修繕指示済み
				1		和室天井の破損(目透板の裏のわれ)	
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	20	4	RC5	漏水1戸有、原因は洗濯機の水道金具の破損。下 階の3戸も畳等の被害	住民は、集会所に宿泊 修繕手配済。10/24AM畳機入予 定。10/26PM2戸について畳替え 完了。残る1戸は入居者都合により 来週実施予定。
						上記のうち1戸の内壁が破損。	
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	20	4	RC5	地震以来初めて洗濯機を使用し、排水の調子が悪い。	詰まり除去済み
						壁にヒビ	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	越殿団地(倉吉市)	16	1 1 1	RC4	1戸の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風呂釜のずれ、移動、換気窓ガラスの破損 風呂の窓ガラスが破損	住民は土曜まで実家に宿泊 補修済み
公営住宅	鳥取県	和田団地(倉吉市)	88	1棟 1	RC4	玄関・台所の壁にヒビ トイレの水が止まらない 階段やスロープが少し下がりがり段差ができた。外壁にヒビが入った。	復旧済み
公営住宅	鳥取県	東和田団地(倉吉市)	10	5	木2	トイレの水がでない 屋根破損、漆喰剥がれ等 外排水管割れ等	復旧済み
公営住宅	鳥取県	八幡団地(倉吉市)	30	1 1回地 1	RC3	和室天井際に2cmの隙間発生 駐車場に段差が発生。入口階段と側溝との接合部分が破損。 襖の倒れによる破れ。リビングの床板の浮き。	
公営住宅	鳥取県	高城第一(倉吉市)	20	13	木平、木2	屋根破損、外壁亀裂、擁壁破損等 家周り地割れ等	
公営住宅	鳥取県	高城第三(倉吉市)	10	7	木2	屋根破損、外壁ヒビ、擁壁ヒビ等	
公営住宅	鳥取県	小嶋団地(倉吉市)	14	8	木平、木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	
公営住宅	鳥取県	北野団地(倉吉市)	10	7	木平、木2	棟瓦、屋根瓦のスレ	
公営住宅	鳥取県	上福原第一団地(米子市)	80	1	RC4	トイレのタンクがいっぱいになっても水が止まらない	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	誠道団地(境港市)	60	1	RC3	ベランダにクラック	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	浜団地(湯梨浜町)	10	1	木2	2階洋室窓の鍵が開まらない。2階和室網戸フレームがみ	
公営住宅	鳥取県	栄第一団地(北栄町)	8	2~3棟	木2	屋根の棟瓦がずれている。	
公営住宅	鳥取市	徳吉団地	448	1棟	RC4	R8棟高架タンクより漏水あり	管理委託業者対応中。節水協力依頼文書各戸と管理人へ配布。
公営住宅	倉吉市	滝川住宅	22	4	簡平	壁・底にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷A住宅	19	2	簡平	壁にヒビ	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	倉吉市	金谷B住宅	20	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	大坪住宅	30	1	RC4	壁にヒビ 窓開閉不可	
公営住宅	倉吉市	明治町二丁目住宅	20	0	RC5	駐輪場亀裂	
公営住宅	倉吉市	みどり町住宅	20	1	RC3	駐車場ヒビ割れ、トイレ漏水	
公営住宅	倉吉市	長坂新町住宅	55	1	準2	棟瓦ズレ	
公営住宅	倉吉市	上余戸住宅	84	1	RC3	天井めくれ	
公営住宅	倉吉市	八幡町住宅	42	1	RC3	天井水漏れ	
公営住宅	倉吉市	八王子住宅	8	1	木2	蛍光灯点灯せず、住宅裏擁壁地割れ	
公営住宅	倉吉市	福吉町二丁目住宅	20	10	準2	屋根・棟のズレ	
都市再生住宅	倉吉市	サンテラス大平	18	1棟	RC5	階段損傷	
小集落改良住宅	倉吉市	中河原二住宅	4	4	木2	屋根瓦落下	
公営住宅	三朝町	森団地	16	16	木2	屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし瓦が 全てずっている。	
公営住宅	三朝町	徳本団地	32	1団地	簡平・簡2	石垣の一部が崩れた	
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1箇所	簡2	外壁に一部ひび割れ。駐車場と外壁下部分のコンク リートの間に隙間。	
公営住宅	三朝町	森団地	4	1箇所	木2	2階の樋の一部がズレている	
公営住宅	三朝町	天神団地	16	1団地	木2	石垣の一部に隙間ができています。また、ヒビが入っ ている箇所もある。	
公営住宅	三朝町	天神団地	16	2	木2	屋根瓦がズレている	
特公費	三朝町	天神団地	8	3	木2	敷地内にひび割れあり。(1戸) 外壁に一部亀裂(2戸)	
公営住宅	湯梨浜町	やよい団地	4	1	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	湯梨浜町	石筋団地	8	4	木2	大棟及び漆喰の一部脱落	
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	大棟の瓦一枚脱落、壁に亀裂(1階・2階)、階段の 壁の板が浮いている	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	湯梨浜町	堀の内団地	28	3	簡2	外の壁に穴、住宅脇の歩道に流下の様子あり、玄関の電灯がつかない、各1戸	
町単独住宅	湯梨浜町	はわい長瀬団地	79	2	RC5	長押(鴨居の上)と天井に隙間、居室内壁にひび	
特公賃	湯梨浜町	浜山団地	13	1	木2	建物躯体全体基礎部分の3~5cm程度のずれ	1号棟39戸、2号棟40戸 地下埋設管(ガス・水道)は未確認
公営住宅	琴浦町	松ヶ丘団地	20	4	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	琴浦町	きらり団地	33	2	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	いなり第1団地	7	1	木2	地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。	スイッチを押し止める。
公営住宅	琴浦町	いなり第3団地	10	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
その他	琴浦町	コーポラスことうら	80	-	RC5	地震により貯水槽が破裂、水漏れ。	部品交換し復旧
公営住宅	北栄町	大尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	2~3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内駐車場、通路の舗装、コンクリートにひび割	
公営住宅	鳥取県	河北団地(倉吉市)	64	1	RC4	玄関・天井や壁に端から中央までなど大きなヒビが入っている。同じ棟の人も言っていた。	10/27 8:00追加 空き部屋や他の入居者の部屋も確認、塗装面パーライトにヒビ(ヘアークラック)を確認。
公営住宅	鳥取県	旭田町団地(倉吉市)	18	1	RC3	太陽光パネルの調子が悪い。	

鳥取県中部地震に係る文化財被害状況

平成28年10月31日18時現在

市町村	被害物件	被害状況
鳥取市	○国史跡「鳥取藩主池田家墓所」	○燈籠一基笠部ずれ、墓石1基倒壊、墓石1基損傷。(藩主墓ではないところ)
米子市	○国指定重要文化財「後藤家住宅」	○土壁のヒビ等
倉吉市	○「打吹玉川伝統的建造物群保存地区」 ○国登録文化財「倉吉市役所本庁舎」 ○県指定文化財「木入岡の石仏」 ○県指定文化財「桑田家住宅」 ○県指定文化財「高田家住宅」 ○県指定文化財「永昌寺十三重塔」 ○国指定重要文化財「子持壺形須恵器、脚付子持壺形須恵器」 ○国史跡「伯耆国分寺跡」 ○国史跡「法華寺畑遺跡」 ○国指定天然記念物「波波伎神社社叢」 ○国登録文化財「飛龍閣」 ○国登録(県指定)文化財「小川氏庭園」 ○国史跡「大原麿寺塔跡」 ○国登録文化財「大社湯」 ○国登録有形民俗文化財「鳥取の二十世紀梨栽培用具」 ○県指定史跡「大日寺古墓群」	○土蔵白壁崩落等。 ○損壊。入口階段被害。ガラス等破損。 ○1体被害。 ○煙突崩壊 ○被害 ○損壊 ○1点破損(倉吉博物館所蔵) ○塔基壇縁石のずれ等 ○復元門の柱ずれ等 ○樹木枝折れ被害 ○瓦落下、壁崩落 ○燈籠転倒被害 ○塔心礎のずれ ○浴場タイル落下ほか被害 ○防虫剤を入れるためのカメの取っ手が外れる ○石塔が複数倒壊

三朝町	<p>○国指定重要文化財「三仏寺文殊堂」</p> <p>○国登録文化財「旅館大橋」</p> <p>○国登録文化財「南苑寺」</p>	<p>○三徳山の国指定重要文化財文殊堂を支える柱2本が岩から浮いている。外観上は異常なさそうだが、建物の中には入れない状態。文殊堂が乗る岩に幅10cmのクランク4本を確認、長さは不明。現在、一般参拝客の立ち入りを制限(行者道の鎖坂下の大岩にクランク入り)</p> <p>⇒10/25(火)9時～現地調査</p> <p>○瓦数枚落下</p> <p>○本堂柱2本浮き、基礎亀裂等</p>
湯梨浜町	<p>○国指定重要文化財「尾崎家住宅」、 国指定名勝「尾崎氏庭園」</p> <p>○国指定重要文化財「長瀬高浜遺跡出土埴輪」</p> <p>○県指定文化財「橋津藩倉」</p> <p>○国登録文化財「安楽寺」</p> <p>○国指定史跡「北山古墳」</p>	<p>○蔵等の壁等落下箇所多数、庭石・燈籠転倒数件あり。</p> <p>○収蔵庫に保管中の埴輪2体が転倒破損。</p> <p>○壁の一部ひび割れ。</p> <p>○経蔵壁落下、燈籠1基倒壊、石垣崩落</p> <p>○後円部墳頂部にひび割れ</p>
琴浦町	<p>○国登録文化財「転法輪寺本堂」</p>	<p>○礎石から柱ズレなど</p>
大山町	<p>○国指定重要文化財「銅造観世音菩薩立像」</p> <p>○国指定史跡内「大神山神社」</p> <p>○国指定重要文化財「大神山神社奥宮」、「末社下山神社」</p> <p>○国指定重要文化財「木造阿弥陀如来及び両脇侍像」</p> <p>○国指定史跡「大山寺旧境内」内の石垣及び燈籠等</p>	<p>○大山寺宝物館靈宝閣に所蔵・保管展示している仏像のうち1体が転倒した際に頸部を破損。</p> <p>○石垣崩落。</p> <p>○基礎部分にずれ</p> <p>○台座ずれ</p> <p>○数力所で崩落等の被害</p>
江府町	<p>○国登録文化財「旧江尾発電所本館」</p>	<p>○建物の内壁落下</p>

崖くずれの状況

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年10月31日 18時00分 現在

市町村名	地域名	発生日時	発生原因	被害内容	問題・課題・対応状況等
県本庁	倉吉市住吉町	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面上部にクラック ・斜面崩壊	・倉吉市がブルーシート設置 ・神主さんに注意喚起 ・地区住民に注意喚起
県本庁	北栄町米里	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・鳥取市によりブルーシート設置済(22日) ・鳥取市が簡易変異板を設置し経過観測中(22日) ・地区住民に注意喚起
県本庁	鳥取市青谷町	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・人家裏の法面上部にクラック	・個人でブルーシートを設置 ・地区住民に注意喚起
県本庁	北栄町曲	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊 ・がけ上部にクラック発生	・県がブルーシート設置(24日) ・県が簡易変異板を設置 ・地元区長が経過観測 ・地区住民に注意喚起
県本庁	三朝町本泉	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面上部にクラック	・地区住民に注意喚起
県本庁	北栄町原	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・県から市へブルーシート設置を依頼 ・地区住民に注意喚起
県本庁	倉吉市米田町	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・土砂崩落 ・斜面内にクラック	・施設管理者に注意喚起 ・県から依頼した建設業協会がブルーシートを設置(23日)
県本庁	三朝町横手	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・地区住民に注意喚起
県本庁	三朝町牧	10月21日 14:07	鳥取県中部地震	・斜面崩壊	・地区住民に注意喚起

県・市町村の体制

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：2016年10月31日18時00分現在

本部種別		県		市町村		備考	
本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時
対策本部	非常体制 I	10月21日	14:07				
						12:12 警戒体制 I	
						14:07 非常体制 I	
市町村の体制							
市町村名	本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	備考		
鳥取市	警戒本部	警戒配備	10月21日	14:07	21日14:07 災害対策本部		
					22日16:00 警戒配備		
米子市	警戒本部	災害準備体制	10月21日	14:07	21日14:07 第一配備体制		
					21日18:30 災害準備体制		
倉吉市	対策本部	倉吉市災害対策本部	10月21日	14:40	注意体制から移行 倉吉市役所施設使用不可のため、隣接する市立成徳小学校で開設 21日15:40 総合事務所に移動 25日08:00 倉吉市役所に移動		
境港市	その他	注意体制	10月21日	14:20	21日14:20 第一警戒体制		
					24日 9:00 注意体制		
岩美町	警戒本部	注意配備	10月21日	14:30	21日14:30 災害対策本部 (警戒配備)		
若桜町	その他	警戒体制 第1配備	10月21日	14:26	23日12:00 警戒本部 (注意配備)		
智頭町	その他	警戒体制・第1配備	10月21日	14:10	警戒体制を準備体制に移行し、解除		
八頭町	その他	準備体制	10月21日	14:25	21日14:25 八頭町災害対策本部		
					22日20:15 準備体制		
三朝町	対策本部	第3配備	10月21日	14:10			
湯梨浜町	対策本部	災害対策本部	10月21日	14:10			
琴浦町	その他	警戒体制	10月21日	14:30	21日 14:30 災害対策本部		
					24日 14:00 警戒体制		
北栄町	対策本部	非常体制 II	10月21日	14:07	21日 12:30 警戒体制 I		
					21日 14:07 非常体制 II		
日吉津村	対策本部	第2配備体制	10月21日	14:15			
大山町	警戒本部	第1配備	10月21日	14:10			
伯耆町	警戒本部	第1配備体制	10月21日	14:10			
南部町	その他	警戒配備体制	10月21日	14:15			
日南町	その他	警戒待機	10月21日	14:20	21日14:20 警戒対策本部		
					21日16:30 第二配備体制		
					22日19:00 警戒待機		
日野町	警戒本部	第1次非常配備	10月21日	14:10			
江府町	その他	警戒待機	10月21日	14:15	21日14:15 警戒配備		
					23日14:00 警戒待機		