

資料提供	
平成28年12月5日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (藤木)
電話	0857-26-7278

鳥取県中部地震（第65報） （12月5日 12時00分現在）

12月5日 12時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第64報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区 分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		23名		(重傷4、軽傷19) ※変更なし〔第56報と同じ(H28.11.21 12時現在)〕
住家被害	全壊	12棟		P1のとおり
	半壊	168棟		
	一部破損	13,453棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	13,633棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P2のとおり
	半壊	棟		
	その他 全壊	38棟		
	半壊	88棟		
	計	126棟		
農林水産業施設被害	農作物	8.88ha		※変更なし〔第58報と同じ(H28.11.24 12時現在)〕
	農地・農道	180箇所		
	林地・林道	12箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
	計			
公共土木施設被害	河川	6箇所		※変更なし〔第57報と同じ(H28.11.22 12時現在)〕
	海岸	1箇所		
	砂防	1箇所		
	道路	94箇所		
	橋梁	3箇所		
	その他	22箇所		
	計	127箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

- 2 避難勧告・警戒区域等の発令状況
※変更なし〔第63報と同じ（H28.12.1 12時現在）〕
- 3 避難所開設状況
※変更なし〔第56報と同じ（H28.11.21 12時現在）〕
- 4 住民避難状況
P3のとおり（第63報と変更なし）
- 5 道路通行規制状況
※変更なし〔第64報と同じ（H28.12.2 12時現在）〕
- 6 県内公共交通機関の運行状況（通常運行）
- 7 学校の臨時休校等の状況（通常どおり）
- 8 水道施設被害状況
※変更なし〔第58報と同じ（H28.11.24 12時現在）〕
- 9 停電情報（10月21日17：38復旧）

- 10 庁舎・公共施設等被害
P4のとおり

- 11 公営住宅等の被害状況
※変更なし〔第56報と同じ（H28.11.21 12時現在）〕
- 12 文化財被害状況
※変更なし〔第56報と同じ（H28.11.21 12時現在）〕
- 13 崖くずれの状況
※変更なし〔第56報と同じ（H28.11.21 12時現在）〕
- 14 県・市町村の体制
※変更なし〔第60報と同じ（H28.11.28 12時現在）〕

住家被害・対応状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年12月5日 12時00分 現在

市町村名	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	計	備考
鳥取市	1	1	115			117	※罹災証明の調査により増。
倉吉市	1	119	8,861			8,981	※調査の結果により半壊件数増。 ※家屋被害届の増により増。
岩美町	0	0	1			1	
三朝町	0	6	723			729	
湯梨浜町	0	9	1,750			1,759	※新規申請により増。
琴浦町	0	0	299			299	
北栄町	10	33	1,704			1,747	
計	12	168	13,453	0	0	13,633	

非住家・文教施設被害・対応状況

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年12月5日 12時00分 現在

市町村	区分	損壊件数				全壊・半壊建物の概要		
		全壊	半壊	一部損壊等	合計	被害区分	場所	概要
鳥取市	公共文教施設			16	16			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			14	14			
	非住家(その他)			6	6			
米子市	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			1	1			
倉吉市	公共文教施設			18	18			
	私立文教施設			3	3			
	非住家(公共建物)			96	96			
	非住家(その他)	32	87	1,537	1,656			
境港市	公共文教施設			1	1			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			1	1			
	非住家(その他)			1	1			
岩美町	公共文教施設			0	0			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			1	1			
三朝町	公共文教施設			7	7			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			5	5			
	非住家(その他)			12	12			
湯梨浜町	公共文教施設			17	17			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			42	42			
	非住家(その他)			41	41			
琴浦町	公共文教施設			7	7			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			291	291			
北栄町	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設			1	1			
	非住家(公共建物)			7	7			
	非住家(その他)	6	1	293	300			
日吉津村	公共文教施設			0	0			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			2	2			
伯耆町	公共文教施設			2	2			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			1	1			
大山町	公共文教施設			0	0			
	私立文教施設			0	0			
	非住家(公共建物)			0	0			
	非住家(その他)			2	2			
合計		38	88	2,441	2,567			

住民避難の状況

災害名： 鳥取県中部地震

◆ 集計日時： 2016年12月05日 12時00分 現在

住民避難の状況									
区分	市町村名	地域名	避難者		避難先		避難開始日時	避難解除日時 (帰宅日時)	現状・課題・対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名			
自主避難	倉吉市		1	2	倉吉市菱町	倉吉スポーツセンター			12月5日 8:00現在
		合計	1	2					

■ 車中泊等の状況

12/05(月) 8時現在 該当なし

■ 福祉避難所の状況

12/05(月) 8時現在 該当なし

庁舎・公共施設等被害

災害名： 鳥取県中部地震

集計日時： 2016年12月5日 12時00分 現在

施設の種別	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1) 事故の原因 ・被害概要等	(2) 被害状況
庁舎	県本庁	湯梨浜町南谷	衛生環境研究所	鳥取県	2016年10月24日 15時49分	<p>○特殊ガス（高純度空気等）配管からの漏れ <対応等> ⇒貯蔵庫内の元バルブを閉め供給をストップ ⇒業者へ調査を依頼 ⇒業者多忙のため明日(9:00)対応予定 ⇒営繕課へも状況を報告済 ⇒漏れたガスは、空気に含まれる不燃性ガスのため周囲への影響はない。</p>	○10/25業者による該当箇所の応急措置を完了。後日(11月中旬)ジョイント部品が入荷次第、修繕を完了する予定。
社会体育施設	県本庁	倉吉市山根	倉吉体育文化会館	鳥取県	2016年10月22日 7時19分	<ul style="list-style-type: none"> ・体育館：メインアリーナ天井上げ材の一部が落下、外部スチールサッシ高窓ガラス破損。 ・1、2階軒天井破損落下、玄関付近スチールドアガラス亀裂、2階自動ドア開閉支障 	
文化施設等	県本庁	倉吉市駄経寺町	倉吉未来中心	鳥取県	2016年10月22日 7時13分	<ul style="list-style-type: none"> ・アトリウムの吊り天井の一部（約140㎡程度）落下 ・セミナールーム3の天井からパラパラとものが落下 ・アトリウム2階部 内壁仕上げ材等の落下(複数箇所)、鉄骨柱脚部モルタル等破損落下(複数箇所) ・花壇ブロック、外構床タイルに破損あり ・アトリウムのトラス基礎部分に著しい損傷(事務所側のトラス基礎) 	
県営発電所等	県本庁	東伯郡三朝町三朝	小鹿第一発電所	企業局	2016年10月22日 17時25分	空気弁からの漏水	
県営発電所等	県本庁	東伯郡三朝町三朝	小鹿第二発電所	企業局	2016年10月21日 17時00分	外構にわずかな段差発生	

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況
庁舎	中部消防局	倉吉市八屋 307-4	倉吉消防署		2016年10月21日 20 時48分	車庫と歩道に約5cmの段差（長さ約20m）	
庁舎	鳥取市	鳥取市鹿野町 鹿野1517	鹿野町総合支所	鳥取市	2016年10月21日 14 時07分	鳥取県中部地震による。 屋上に設置してある冷却塔の配管曲り。 玄関スロープ陶器タイル（10cm×10cm×3枚）は がれ。 防火シャッターの誤作動。	
庁舎	米子市	米子市榎原1 897	米子市立尚徳 共同調理場	米子市	2016年10月21日 18 時08分	米子市立尚徳共同調理場外壁及び内壁に亀裂が生 じている。	
社会体 育施設	湯梨浜町		桜コミュニテイ 体育館		2016年10月22日 14 時00分	防護柵が落下被害報告14:00	
文化施 設等	湯梨浜町		ハワイアロハ ホール		2016年10月23日 10 時30分	地震発生直後から空調等集中操作盤故障。	
社会教 育施設	琴浦町	琴浦町山川8 07-2	県立船上山 少年自然の家	鳥取県	2016年10月21日 16 時41分	船上山少年自然の家 宿泊棟2階の宿泊室3室の 壁にクラック発生	
社会教 育施設	北栄町	鳥取県東伯郡 北栄町土下112	中央公民館		2016年10月26日 9 時	ボード落下、外側全方向地盤沈下、点字ブロック 破損、外側玄関スロープ破損	

施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生年月日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡 北栄町田井428 一1	B&G海洋セン ター		2016年10月26日 9 時	コイソックカー破損（閉まらない箇所がある）、 プールのサイドタイルのめくれ、更衣室鏡割れ、 関スロープヒビ、外照明漏電による使用不可、 シャワー室ヒビ。	
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡 北栄町土下 100-3	北条ふれあい会 館		2016年10月26日 9 時	窓の鍵が閉まらない（1箇所）	
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡 北栄町国坂385 一5	北条野球場		2016年10月26日 9 時	照明の部品落下	
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡 北栄町土下112	北条体育館		2016年10月26日 9 時	南北非常階段の屋根が本体と離れた（10～15cm程 度）	
社会体育施設	北栄町	鳥取県東伯郡 北栄町由良宿 797、	大栄体育館		2016年10月26日 9 時	東側外窓が1箇所外れた（ビートも）、南北軒天 軽カル。	
庁舎	伯耆町	鳥取県伯耆町 吉長37-3	役場本庁舎		2016年12月5日 10 時	本庁舎職員玄関の壁に貼ったタイルの剥離（浮き 上がり）が顕著となった。正面玄関の進入路に 貼ってあったタイルが隆起した。（いずれも時間 経過に伴い、顕著となったもの）	