

資料提供	
平成29年9月19日	
担当課 (担当者)	危機管理局 (山下)
電話	0857-26-7278

平成29年台風第18号に係る災害（第9報） （9月19日 随時報告）

9月19日15時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は、第8報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		名		被害情報なし
住家被害	全壊	棟		第8報のとおり
	半壊	棟		
	一部破損	棟		
	床上浸水	30棟		
	床下浸水	69棟		
	計	99棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		被害情報なし
	半壊	棟		
	その他 全壊	棟		
	半壊	棟		
	計	棟		
農林水産業 施設被害	農作物			調査中
	農地・農道	箇所		
	林地・林道	箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
	計			
公共土木 施設被害	河川	1箇所	10,000	P1のとおり
	海岸	箇所		
	砂防	箇所		
	道路	箇所		
	橋梁	箇所		
	その他	<u>1箇所</u>		
	計	箇所		
その他	被害船舶	隻		被害情報なし
被害額累計				

2 水道施設被害状況

P2のとおり

※公共土木被害施設及び水道施設被害状況を除く被害は、第7報又は第8報（住家被害のみ第8報）のとおり。

公共土木施設被害状況

災害名：平成29年台風第18号に係る災害

集計日時：2017年9月19日 15時00分 現在

地区	区分	路線・河川名等	市町村名	大字	被災状況	対応状況	被害報告額 (千円)	復旧工事概要 (予定)	備考
八頭	河川	私都川	八頭町	下峰寺	ブロック積護岸(L=35m)崩壊	今後、復旧方法等を検討	10,000	未定	
西部	その他	中国自然歩道	大山町	大山寺	自然歩道(大山寺本堂から阿弥陀堂へ連絡する歩道の一部)の路肩(L=4m)崩落	被害箇所について通行止めの措置を実施(大山寺本堂から阿弥陀堂への迂回路は、大山寺橋縁由などで到達可能)	不明	未定	
		公共土木施設計	2	箇所			10,000		

平成29年台風18号による水道施設被害状況 (9/19 15:00現在)

状況確認日時	被害発生状況 (原因/水源混濁・管路被災等)	給水制限状況				断水等の影響				復旧				未復旧				対応状況	
		断水又は濁水等	開始時刻	終了時刻	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口	対応策状況	応急給水(給水車、給水タンク)場所	開始	終了(予定)	その他(系統変更、ポトルウォーター一ター配布など)
9/18 14:00	鳥取市用瀬町古用瀬の一部、家裏の一部、権原配水管の破損による断水	断水	9/17 21:00	9/18 12:00	0	0	20	60						断水解消			9/18 12:00		
9/18 14:00	鳥取市円通寺の濁水	濁水	9/18 8:00		120	360								濁水解消対応中 応急給水実施中	西円通寺 老人親い の家/円 通寺老人 親いの家	10:30			
9/19 10:00	若桜町糸白見簡易水道の断水	断水	9/19 朝			約100								断水原因調査中					