鳥取県

| 資　料　提　供 | |
|---|---|
| 平成29年10月20日 | |
| 担　当　課<br>（担当者） | 鳥取県危機管理局<br>（山下） |
| 電　話 | 0857-26-7278 |

# 鳥取県中部地震（第98報）

（ 10月20日 12時00分現在 ）

10月20日 12時00分　現在の被害状況は以下のとおりです。

※定期的な被害報とりまとめは、本報をもって最終報とし、今後は必要に応じて適宜とりまとめを行います。

（注）下線は第97報以降の修正箇所です。

1　被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

| 区　分 | | 箇所数等 | 被害額（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 人的被害 | | 25名 | | Ｐ１のとおり<br>※変更なし〔第91報と同じ（H29.3.21 17時現在）〕 |
| 住家被害 | 全　壊 | 18棟 | | Ｐ２のとおり |
| | 半　壊 | 312棟 | | |
| | 一部破損 | 15,062棟 | | |
| | 床上浸水 | 棟 | | |
| | 床下浸水 | 棟 | | |
| | 計 | 15,392棟 | | |
| 非住家 | 公共建物　全壊 | 棟 | | Ｐ３のとおり<br>※その他（一部損壊）4,420棟 |
| | 半壊 | 棟 | | |
| | その他　全壊 | 106棟 | | |
| | 半壊 | 210棟 | | |
| | 計 | 316棟 | | |
| 農林水産業施設被害 | 農　作　物 | 8.88ha | | Ｐ４のとおり<br>※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕 |
| | 農地・農道 | 180箇所 | | |
| | 林地・林道 | 12箇所 | | |
| | 畜　産 | 棟 | | |
| | 水　産 | 隻 | | |
| | その他 | | | |
| | 計 | | | |
| 公共土木施設被害 | 河川 | 6箇所 | | Ｐ６のとおり<br>※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕 |
| | 海岸 | 1箇所 | | |
| | 砂防 | 1箇所 | | |
| | 道路 | 94箇所 | | |
| | 橋梁 | 3箇所 | | |
| | その他 | 22箇所 | | |
| | 計 | 127箇所 | | |
| その他 | 被害船舶 | 隻 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 被害額累計 | | | | |

２　避難勧告等の発令状況（避難勧告等なし）
　Ｐ７のとおり　※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕

３　避難所開設状況（避難所なし）
　Ｐ８のとおり　※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕

４　住民避難状況（避難者なし）
　Ｐ９のとおり　※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕

５　道路通行規制状況
　Ｐ１０のとおり

６　県内公共交通機関の運行状況
　Ｐ１１のとおり　※変更なし〔第38報と同じ（H28.11.4 12時現在）〕

７　学校の臨時休校等の状況
　（平成28年10月24日（月）県立学校6校、私立学校3校）
　※変更なし〔第17報と同じ（H28.10.26 7時現在）〕

８　水道施設被害状況
　Ｐ１２のとおり

９　停電情報
　（平成28年10月21日（金）中部地区の約63,500戸（14:07発生 17:38復旧））
　※変更なし〔第7報と同じ（H28.10.22 20時現在）〕

１０　庁舎・公共施設等被害
　Ｐ１３のとおり　※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕

１１　公営住宅等の被害状況
　Ｐ１５のとおり　※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕

１２　文化財被害状況
　Ｐ２０のとおり　※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕

１３　崖くずれの状況
　Ｐ２３のとおり　※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕

１４　県・市町村の体制
　Ｐ２４のとおり　※変更なし〔第92報と同じ（H29.4.20 12時現在）〕

# 人的被害状況

災害名:鳥取県中部地震　　集計日時:2017年10月20日　12:00現在

| 市町村名 | 人的被害(人) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 計 |
| 鳥取市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 米子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉吉市 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 境港市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 岩美町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三朝町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 湯梨浜町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 琴浦町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北栄町 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 日吉津村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯耆町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 |

# 住家被害・対応状況

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：　2017年10月20日　12時00分　現在

| 市町村名 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 1 | 1 | 209 | | | 211 | |
| 倉吉市 | 4 | 246 | 9,189 | | | 9,439 | |
| 境港市 | | | 1 | | | 1 | |
| 岩美町 | | | 1 | | | 1 | |
| 三朝町 | | 7 | 1,097 | | | 1,104 | ※調査による増 |
| 湯梨浜町 | | 17 | 1,858 | | | 1,875 | |
| 琴浦町 | | 1 | 455 | | | 456 | |
| 北栄町 | 13 | 40 | 2,236 | | | 2,289 | |
| 伯耆町 | | | 10 | | | 10 | |
| 日吉津村 | | | 6 | | | 6 | |
| 計 | 18 | 312 | 15,062 | 0 | 0 | 15,392 | |

# 非住家・文教施設被害・対応状況

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：　2017年10月20日　12時00分　現在

| 市町村 | 区分 | 損壊件数 | | | | 全壊・半壊建物の概要 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 全壊 | 半壊 | 一部損壊等 | 合計 | 被害区分 | 場所 | 概要 |
| 鳥取市 | 公共文教施設 | | | 16 | 16 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 14 | 14 | | | |
| | 非住家(その他) | | | 7 | 7 | | | |
| 米子市 | 公共文教施設 | | | 4 | 4 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(その他) | | | 1 | 1 | | | |
| 倉吉市 | 公共文教施設 | | | 18 | 18 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 3 | 3 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 96 | 96 | | | |
| | 非住家(その他) | 49 | 156 | 3,328 | 3,533 | | | |
| 境港市 | 公共文教施設 | | | 1 | 1 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 1 | 1 | | | |
| | 非住家(その他) | | | 1 | 1 | | | |
| 岩美町 | 公共文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(その他) | | | 1 | 1 | | | |
| 三朝町 | 公共文教施設 | | | 7 | 7 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 2 | 2 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 5 | 5 | | | |
| | 非住家(その他) | | 3 | 109 | 112 | | | |
| 湯梨浜町 | 公共文教施設 | | | 17 | 17 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 2 | 2 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 42 | 42 | | | |
| | 非住家(その他) | | | 41 | 41 | | | |
| 琴浦町 | 公共文教施設 | | | 7 | 7 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 2 | 2 | | | |
| | 非住家(その他) | | | 291 | 291 | | | |
| 北栄町 | 公共文教施設 | | | 4 | 4 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 1 | 1 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 7 | 7 | | | |
| | 非住家(その他) | 57 | 51 | 380 | 488 | | | |
| 日吉津村 | 公共文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(その他) | | | 2 | 2 | | | |
| 伯耆町 | 公共文教施設 | | | 2 | 2 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 3 | 3 | | | |
| | 非住家(その他) | | | 3 | 3 | | | |
| 大山町 | 公共文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 私立文教施設 | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(公共建物) | | | 0 | 0 | | | |
| | 非住家(その他) | | | 2 | 2 | | | |
| 合計 | | 106 | 210 | 4,420 | 4,736 | | | |

| 資　料　提　供 | |
|---|---|
| 平成２８年１２月１６日 | |
| 担当課<br>（担当者） | とっとり農業戦略課<br>（榧野（かやの）） |
| 電　話 | 0857-26-7589 |

**鳥取県中部地震による農林水産業関係被害状況（14 報）（12 月 16 日（金）9 時現在）**

１０月２１日（金）に最大震度を観測した地震により、県中部地域を中心に下記のとおり農林水産業関係に被害が発生しました。※下線部が前回からの変更箇所

記

**１　被害金額（判明分のみ）**

**農業関係　1,394,720 千円**
**林業関係　42,431 千円**
**水産業関係　775 千円**
**合計　1,437,926 千円**

**２　被害状況**

**（１）農業関係**

**○農作物**

| 品目名 | 被害規模 | 被害額 | 市町村 | 主な被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| 梨（王秋、あたご等） | 8.88ha | 62,716 千円 | 鳥取市<br>倉吉市<br>三朝町<br>湯梨浜町<br>琴浦町<br>北栄町<br>南部町 | 地震の揺れによる落果 |
| 柿（西条[干し柿]） | － | 780 千円 | 北栄町 | 地震の揺れによる干し柿の落下 |
| **合計** | **8.88ha** | **63,496 千円** | | |

**○農地**

| 区分 | 箇所等 | 被害額 | 市町村 | 主な被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| 農地（水田・畑） | １８０箇所 | 180,970 千円 | 鳥取市<br>倉吉市<br>三朝町<br>湯梨浜町<br>北栄町 | 水田・畑石積み崩壊、法面崩壊<br>芝畑の液状化 |
| **合計** | **１８０箇所** | **180,970 千円** | | |

**○農業用施設**

| 施設等 | 箇所等 | 被害額 | 市町村 | 主な被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| ため池 | １７箇所 | 165,000 千円 | 倉吉市<br>湯梨浜町<br>北栄町<br>琴浦町<br>江府町 | 天端・法面の亀裂、路肩崩壊 |
| 農道 | ２１７箇所 | 195,980 千円 | 鳥取市<br>倉吉市<br>三朝町<br>湯梨浜町<br>北栄町<br>琴浦町 | 路面の亀裂、法面崩壊 |
| 水路 | １８８箇所 | 128,601 千円 | 鳥取市<br>倉吉市<br>三朝町<br>湯梨浜町<br>北栄町<br>琴浦町 | パイプラインの漏水、法面崩壊 |
| 頭首工 | １箇所 | 300 千円 | 北栄町 | 躯体の漏水 |
| **合計** | **４２３箇所** | **489,881 千円** | | |

○農村生活環境施設

| 施設等 | 箇所等 | 被害額 | 市町村 | 主な被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| 集落排水処理施設（１３施設） | １４箇所 | 41,135 千円 | 倉吉市<br>三朝町<br>湯梨浜町<br>北栄町 | 施設の地盤沈下、施設の破損 |
| **合計** | **１４箇所** | **41,135 千円** | | |

○共同利用施設

| 施設等 | 箇所等 | 被害額 | 市町村 | 主な被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| 選果場、集荷場（梨、西瓜、きゅうり、メロン、長いも、らっきょう） | １０箇所 | 281,464 千円 | 倉吉市<br>湯梨浜町<br>北栄町 | 建物破損（壁・ガラス割れ、基礎）、選果機破損 |
| 加工施設・倉庫等（ライスセンター、カントリーエレベーター、農産物加工所） | １１箇所 | 188,090 千円 | 倉吉市<br>三朝町<br>湯梨浜町<br>北栄町<br>琴浦町 | 建物、施設、機械の破損 |
| 粉乳工場（大山乳業農業協同組合） | １箇所 | 28,000 千円 | 琴浦町 | 粉乳工場の外壁一部崩落 |
| **合計** | **２２箇所** | **497,554 千円** | | |

○個人施設

| 施設等 | 箇所等 | 被害額 | 市町村 | 主な被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| 農産物出荷調整施設、畜産施設（鶏舎、畜舎、養豚施設、堆肥舎）等 | ７３箇所 | 121,684 千円 | 倉吉市<br>三朝町<br>北栄町<br>琴浦町 | 施設、機械の破損 |
| **合計** | **７３箇所** | **121,684 千円** | | |

（２）林業関係

○林道

| 路線等 | 路線数 | 被害額 | 市町村 | 主な被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| 栗尾線、佐谷小畑線他 | １２路線 | 41,516 千円 | 鳥取市<br>倉吉市<br>三朝町<br>湯梨浜町 | 切土法面の崩壊、路面の段差 |
| **合計** | **１２路線** | **41,516 千円** | | |

○特用林産物

| 品目名 | 箇所等 | 被害額 | 市町村 | 主な被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| 特用林産施設（椎茸） | ３箇所 | 915 千円 | 倉吉市<br>三朝町 | 地震の揺れによるほだ木の転倒、ビニールハウスの破損 |
| **合計** | **３箇所** | **915 千円** | | |

（３）水産業関係

○共同利用施設

| 施設等 | 箇所等 | 被害額 | 市町村 | 主な被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| 赤碕町漁業協同組合荷さばき所 | １箇所 | 675 千円 | 琴浦町 | 外壁一部崩落 |
| 鳥取県漁業協同組合網代港支所荷さばき所 | １箇所 | 100 千円 | 岩美町 | 上水供給配管の破裂 |
| **合計** | **２箇所** | **775 千円** | | |

鳥取県中部地震による公共土木施設被害（国土交通省・農林水産省林野庁分）

◎余震の発生などにより、今後も被災状況の変動があります。

技術企画課（0857－26－7407）

2017/10/20　12:00現在

●国土交通省所管

| 工事 | 都道府県工事 | | 市町村工事 | | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 箇所数 | 金額（千円） | 箇所数 | 金額（千円） | 箇所数 | 金額（千円） |
| 河川 | 5 | 158,000 | 1 | 26,000 | 6 | 184,000 |
| 海岸（港湾に係るもの） | | | | | 0 | 0 |
| 海岸（その他） | 1 | 50,000 | | | 1 | 50,000 |
| 砂防設備 | 1 | 7,000 | | | 1 | 7,000 |
| 地すべり防止施設 | | | | | 0 | 0 |
| 急傾斜地崩壊防止施設 | | | | | 0 | 0 |
| 道路 | 49 | 764,000 | 45 | 231,300 | 94 | 995,300 |
| 橋梁 | | | 3 | 9,600 | 3 | 9,600 |
| 港湾 | 2 | 10,000 | | | 2 | 10,000 |
| 下水道 | 1 | 35,000 | 17 | 457,800 | 18 | 492,800 |
| 公園 | | | 1 | 450,000 | 1 | 450,000 |
| 計 | 59 | 1,024,000 | 67 | 1,174,700 | 126 | 2,198,700 |

【主な被害箇所】
（道路）　３１３号北条倉吉道路～倉吉道路　路面クラック
（河川）　北条川（倉吉市大谷茶屋）護岸のクラック
（海岸）　大栄西海岸（北栄町大谷）取付護岸の被災
（港湾）　赤碕港（琴浦町）岸壁の被災
（下水道）公共下水道（倉吉市、湯梨浜町）マンホール及び管路の被災
（公園）　打吹公園（倉吉市）運動施設の被災

●農林水産省林野庁所管

| 工事 | 都道府県工事 | | 市町村工事 | | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 箇所数 | 金額（千円） | 箇所数 | 金額（千円） | 箇所数 | 金額（千円） |
| 治山施設 | 1 | 30,000 | | | 1 | 30,000 |
| 地すべり防止施設 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 30,000 | 0 | 0 | 1 | 30,000 |

【主な被害箇所】
（治山）　落石防護柵工（西伯郡伯耆町宇代）

# 避難勧告等の発令状況

災害名：鳥取県中部地震

平成29年10月20日　12時00分現在

| 市町村名 | 区分 | 発令対象 | 避難先 | 発令日時 | 解除日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉吉市 | 避難勧告 | 生竹地区<br>3世帯11名 | | 10月26日　15:00 | 12月1日　9:00 | 今後、強い地震が発生した場合に配水塔が倒壊する恐れがあるため。 |
| 三朝町 | 避難勧告 | 三朝地区<br>1世帯2名 | 総合文化ホール<br>（三朝町大瀬999-2） | 10月28日　9:00 | 12月27日　11:00 | 地震により地盤が極めて不安定であること、また対象地域に接する斜面に亀裂が入っており、降雨・余震による地滑りで家屋崩壊の危険性があるため。 |
| 三朝町 | 避難勧告 | 牧地区<br>1世帯1名 | 総合文化ホール<br>（三朝町大瀬999-2） | 10月28日　9:00 | 12月27日　15:00 | 地震により地盤が極めて不安定であること、また対象地域に接する斜面に亀裂が入っており、降雨・余震による地滑りで家屋崩壊の危険性があるため。 |
| 合計 | 5世帯14名 | | | | | |

# 避難所開設状況

災害名：鳥取県中部地震

平成29年10月20日　12時00分現在

○避難所最大開設数　51箇所（2市5町）…平成28年10月22日16時現在
○累計避難所開設数　70箇所（2市5町）
○避難所開設期間　平成28年10月21日～平成28年12月22日

10月

| 市町村名 | 21日 | 22日 | | | | | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21:00 | 7:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | | | | | | | | | |
| 鳥取市 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 倉吉市 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 三朝町 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 湯梨浜町 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 琴浦町 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | | | | | | |
| 北栄町 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 伯耆町 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 50 | 51 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 |

11月

| 市町村名 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉吉市 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 三朝町 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北栄町 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| 合計 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

12月

| 市町村名 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉吉市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

# 住民避難状況

災害名：鳥取県中部地震

平成29年10月20日　12時00分現在

○最大避難者数　2，980人（6市町）　平成29年10月21日21時現在
○避難期間　平成28年10月21日～平成28年12月16日

10月

| 市町村名 | 21日 | 22日 | | | | | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21:00 | 7:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | | | | | | | | | |
| 鳥取市 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 倉吉市 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,039 | 979 | 1,163 | 1,163 | 505 | 448 | 413 | 386 | 386 | 253 | 248 | 238 |
| 湯梨浜町 | 384 | 345 | 61 | 61 | 74 | 118 | 131 | 56 | 57 | 38 | 38 | 24 | 15 | 16 | 5 |
| 三朝町 | 360 | 369 | 363 | 284 | 199 | 199 | 187 | 54 | 42 | 29 | 16 | 14 | 9 | 22 | 12 |
| 北栄町 | 242 | 187 | 84 | 72 | 65 | 91 | 102 | 37 | 34 | 36 | 30 | 28 | 28 | 29 | 27 |
| 琴浦町 | 70 | 37 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | | | | | | |
| 合計 | 2,980 | 2,862 | 2,438 | 1,461 | 1,324 | 1,578 | 1,589 | 656 | 581 | 516 | 470 | 452 | 305 | 315 | 282 |

11月

| 市町村名 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉吉市 | 192 | 191 | 169 | 147 | 132 | 114 | 102 | 91 | 61 | 51 | 41 | 37 | 31 | 28 | 28 | 27 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 14 | 12 | | | 4 | | 3 |
| 三朝町 | 8 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北栄町 | 24 | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | |
| 合計 | 224 | 217 | 194 | 165 | 149 | 131 | 114 | 103 | 73 | 63 | 50 | 46 | 37 | 34 | 34 | 33 | 25 | 18 | 18 | 0 | | | | | | | | | | |

12月

| 市町村名 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉吉市 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 合計 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |

※1日に複数回の集計を行っている場合は、基本的にその日の最大の数字を計上した。

# 道路通行規制

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：　2017年10月20日　12時00分　現在

◆全面通行止め箇所数

| | 規制解除箇所 | 規制中箇所 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国管理道路 | ２箇所 | ０箇所 | ２箇所 |
| 県管理道路 | ９箇所 | ０箇所 | ９箇所 |
| 市町村管理道路 | ６３箇所 | ６箇所 | ６９箇所 |

◆現在全面通行止め箇所

| 市町村名<br>道路管理者 | 道路種別<br>路線名 | 規制場所<br>延長 | 規制理由 | 規制日時<br>現在規制種類 | 規制開始日時<br>当初規制種類 | 孤立集落有無<br>迂回路の有無 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市<br>市町村 | 林道佐谷小畑線 | 鳥取市鹿野町河内 | クラック、路面及び路肩、落石 | 2016/10/21 19:00<br>全面通行止め | 2016/10/21 19:00<br>全面通行止め | 無<br>有 | |
| 倉吉市<br>市町村 | 市町村道<br>市道堺町3丁目3号線 | 倉吉市堺町３丁目地内 | 道路破損 | 2016/10/21<br>全面通行止め | 2016/10/21<br>全面通行止め | 無<br>有 | |
| 倉吉市<br>市町村 | 市町村道<br>市道上井25号線 | 倉吉市上井１丁目地内 | 道路破損 | 2016/10/25 16:30<br>全面通行止め | 2016/10/25 16:30<br>全面通行止め | 無<br>有 | |
| 倉吉市<br>市町村 | 市町村道<br>北野6号線 | 倉吉市北野地内 | 宅地外壁倒壊の恐れ | 2016/11/22 18:00<br>全面通行止め | 2016/11/22 18:00<br>全面通行止め | 無<br>有 | |
| 北栄町<br>市町村 | 市町村道<br>国道9号側道2号線 | 松神 | 路面変形 | 2016/10/22 14:00<br>全面通行止め | 2016/10/22 14:00<br>全面通行止め | 無<br>無 | |
| 伯耆町<br>市町村 | 市町村道<br>町道溝口宇代線 | 伯耆町宇代～溝口 | 落石による道路の陥没 | 2016/10/23 13:55<br>全面通行止め | 2016/10/23 13:55<br>全面通行止め | 無<br>有 | |

# 公共交通機関の運行状況

災害名：鳥取県中部地震

交通政策課・観光戦略課

平成29年10月20日

## 1　鉄道（※２２日以降通常運行）

| | 平成28年10月21日(金) | |
|---|---|---|
| | 普通・快速 | 特急・急行 |
| JR山陰本線 | 【遅延】一部 | 【部分運休】6本<br>【遅延】3本 |
| JR伯備線 | 【遅延】一部 | 【運休】6本 |
| JR境港線 | 【遅延】一部 | |
| JR因美線 | 【遅延】一部 | 【運休】2本 |
| 智頭急行線 | 【遅延】一部 | 【運休】2本 |
| 若桜鉄道線 | 【遅延】一部 | |

## 2　バス

| | 平成28年10月21日(金) | 平成28年10月22日(土) | 平成28年10月23日(日) |
|---|---|---|---|
| 路線バス | 【運休】中部地域路線バス(全線)<br>【運休】青谷日置谷線(17:00以降)<br>【運休】青谷勝部線(17:00以降) | 【運休】中部地域バス(4路線)<br>【迂回運行】一部 | 【迂回運行】一部 |
| 高速バス | 【運休】鳥取～倉吉～広島(16:00鳥取発)<br>【運休】倉吉～岡山(17:40岡山発) | 【運休】倉吉～岡山(全4便) | 通常運行 |
| 町営バス | 【運休】琴浦町営バス(全線) | 通常運行 | 通常運行 |

## 3　航空機（※２２日以降通常運航）

| | 平成28年10月21日(金) |
|---|---|
| ANA鳥取 | 【遅延】5便 |
| ANA米子 | 【遅延】3便 |

## 4　船舶（※２２日以降通常運航）

| | 平成28年10月21日(金) |
|---|---|
| 隠岐汽船 | 【欠航】1便 |

# H28年10月21日　鳥取県中部地震による水道施設被害状況　（29/10/20 現在）

水・大気環境課
電話：0857－26－7400

| | | |
|---|---|---|
| 倉吉市 | ▸断水・減水・濁水 | １６，０００戸 |
| 湯梨浜町 | ▸断水・減水・濁水 | ３０戸 |
| 北栄町 | ▸断水・減水・濁水 | ２６戸 |
| 三朝町 | ▸断水・減水・濁水 | ２１１戸 |

厚生労働省所管水道施設災害報告
都道府県名　鳥取県

※全て災害復旧完了済み

| 市町村名 | 上水道又は簡易水道等区分 | 事業体名 | 水道施設災害復旧費（千円単位） | | | | | | | 被災施設の概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 取水施設 | 貯水施設 | 導水施設 | 浄水施設 | 送水施設 | 配水施設 | |
| 倉吉市 | 上水道 | 倉吉市水道事業 | 276,546 | 272 | | | | | 276,274 | 配水塔1ヶ所、配水施設4ヶ所被害、受水施設3箇所、配水管15ヶ所で漏水 |
| 三朝町 | 上水道 | 三朝町水道事業 | 2,950 | | 2,500 | | | | 450 | 配水管３箇所で漏水<br>配水池３箇所で漏水 |
| 三朝町 | 簡易水道 | 三朝町簡易水道事業 | 1,500 | 1,000 | | | | 500 | | 湯谷地区水源が土砂崩れにより埋まり、送水管の損傷及び送水管の詰り |
| 湯梨浜町 | 上水道 | 湯梨浜町水道事業 | 7,500 | | | | | | 7,500 | 水道管の破損（9箇所で漏水） |
| 湯梨浜町 | 簡易水道 | 原地区簡易水道事業 | 500 | | | | | | 500 | 水道管の破損（1箇所で漏水） |
| 北栄町 | 上水道 | 北栄町水道事業 | 11,400 | 2,500 | 600 | | | | 8,300 | 配水管6箇所で漏水<br>水源取水井１箇所異常 |
| | | 合計 | 300,396 | 3,772 | 3,100 | | | 500 | 293,024 | |

# 庁舎・公共施設等被害

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：　2017年10月20日12時00分　現在

| 施設の種類 | 市町村名 | 施設所在地 | 施設名 | 設置者 | 発生年月日 | (1)事故の原因　・被害概要等 | （２）被害状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庁舎 | 県本庁 | 湯梨浜町南谷 | 衛生環境研究所 | 鳥取県 | 2016年10月24日 15時49分 | ○特殊ガス（高純度空気等）配管からの漏れ<br>＜対応等＞<br>⇒貯蔵庫内の元バルブを閉め供給をストップ<br>⇒業者へ調査を依頼<br>→業者多忙のため明日(9:00)対応予定<br>⇒営繕課へも状況を報告済<br>⇒漏れたガスは、空気に含まれる不燃性ガスのため周囲への影響はない。 | |
| 社会体育施設 | 県本庁 | 倉吉市山根 | 倉吉体育文化会館 | 鳥取県 | 2016年10月22日 7時19分 | ・体育館：メインアリーナ天井仕上げ材の一部が落下、外部スチールサッシ高窓ガラス破損。<br>・１、２階軒天井破損落下、玄関付近スチールドアガラス亀裂、２階自動ドア開閉支障 | |
| 文化施設等 | 県本庁 | 倉吉市駄経寺町 | 倉吉未来中心 | 鳥取県 | 2016年10月22日 7時13分 | ・アトリウムの吊り天井の一部（約140㎡程度）落下<br>・セミナールーム３の天井からパラパラとものが落下<br>・アトリウム２階部　内壁仕上げ材等の落下(複数箇所)、鉄骨柱脚部モルタル等破損落下（複数箇所）<br>・花壇ブロック、外構床タイルに破損あり<br>・アトリウムのトラス基礎部分に著しい損傷（事務所側のトラス基礎） | |
| 県営発電所等 | 県本庁 | 東伯郡三朝町三朝 | 小鹿第一発電所 | 企業局 | 2016年10月22日 17時25分 | 空気弁からの漏水 | |
| 県営発電所等 | 県本庁 | 東伯郡三朝町三朝 | 小鹿第二発電所 | 企業局 | 2016年10月21日 17時00分 | 外構にわずかな段差発生 | |
| 庁舎 | 中部消防局 | 倉吉市八屋307-4 | 倉吉消防署 | | 2016年10月21日 20時48分 | 車庫と歩道に約5ｃｍの段差（長さ約２０ｍ） | |
| 庁舎 | 鳥取市 | 鳥取市鹿野町鹿野1517 | 鹿野町総合支所 | 鳥取市 | 2016年10月21日 14時07分 | 鳥取県中部地震による。<br>屋上に設置してある冷却塔の配管曲り。<br>玄関スロープ陶器タイル（10cm×10cm×3枚）はがれ。<br>防火シャッターの誤作動。 | |
| 庁舎 | 米子市 | 米子市榎原１８９７ | 米子市立尚徳共同調理場 | 米子市 | 2016年10月21日 18時08分 | 米子市立尚徳共同調理場外壁及び内壁に亀裂が生じている。 | |

| 施設の種類 | 市町村名 | 施設所在地 | 施設名 | 設置者 | 発生年月日 | (1)事故の原因　・被害概要等 | （２）被害状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会体育施設 | 湯梨浜町 | | 桜コミュニティ体育館 | | 2016年10月22日 14時00分 | 防護柵が落下被害報告14:00 | |
| 文化施設等 | 湯梨浜町 | | ハワイアロハホール | | 2016年10月23日 10時30分 | 地震発生直後から空調等集中操作盤故障。 | |
| 社会教育施設 | 琴浦町 | 琴浦町山川８０７－２ | 県立船上山<br>少年自然の家 | 鳥取県 | 2016年10月21日 16時41分 | 船上山少年自然の家　宿泊棟２階の宿泊室３室の壁にクラック発生 | |
| 社会教育施設 | 北栄町 | 鳥取県東伯郡北栄町土下112 | 中央公民館 | | 2016年10月26日 9時 | ボード落下、外側全方向地盤沈下、点字ブロック破損、外側玄関スロープ破損 | |
| 社会体育施設 | 北栄町 | 鳥取県東伯郡北栄町田井428－1 | B&G海洋センター | | 2016年10月26日 9時 | コインロッカー破損（閉まらない箇所がある）、プールサイドタイルのめくれ、更衣室鏡割れ、玄関スロープヒビ、外照明漏電による使用不可、シャワー室壁ヒビ。 | |
| 社会体育施設 | 北栄町 | 鳥取県東伯郡北栄町土下100-3 | 北条ふれあい会館 | | 2016年10月26日 9時 | 窓の鍵が閉まらない（1箇所） | |
| 社会体育施設 | 北栄町 | 鳥取県東伯郡北栄町国坂385－5 | 北条野球場 | | 2016年10月26日 9時 | 照明の部品落下 | |
| 社会体育施設 | 北栄町 | 鳥取県東伯郡北栄町土下112 | 北条体育館 | | 2016年10月26日 9時 | 南北非常階段の屋根が本体と離れた（10～15cm程度） | |
| 社会体育施設 | 北栄町 | 鳥取県東伯郡北栄町由良宿797 | 大栄体育館 | | 2016年10月26日 9時 | 東側外窓が1箇所外れた（ビートも）、南北軒天　軽カル。 | |
| 庁舎 | 伯耆町 | 鳥取県伯耆町吉長37-3 | 役場本庁舎 | | 2016年12月5日 10時 | 本庁舎職員玄関の壁に貼ったタイルの剥離（浮き上がり）が顕著となった。正面玄関の進入路に貼ってあったタイルが隆起した。（いずれも時間経過に伴い、顕著となったもの） | |

# 公営住宅等（特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む）の被害状況について

都道府県名：　鳥取県

平成29年10月20日12:00現在

| 事業名 | 事業主体名 | 被害団地名<br>被害事業箇所名 | 被害団地<br>総戸数 | 内被害戸数 | 構　造 | 被害状況 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公営住宅 | 鳥取県 | 末恒第1団地(鳥取市) | 202 | 1 | RC4 | 53号　ガスが出ない | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 清谷団地（倉吉市） | 18 | 1棟 | RC3 | 05と104の間の階段の１段目とCon舗装が口を開けている（以前より大きくなったようだ　入居者情報） | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 米田団地（倉吉市） | 56 | 1棟 | RC4 | ２棟西側外壁（妻壁）にヒビ？（位置は未確認） | |
| | | | | 1 | | トイレの水が漏れている | |
| | | | | 1 | | 風呂の点検口から水が落ちてくる | |
| | | | | 1 | | 玄関の天井の木枠が落下 | |
| | | | | 1 | | 地震以降エレベーターがガタつく様になった | |
| | | | | 1 | | 天井がたわんでいる | |
| | | | | 1団地 | | 2棟北側擁壁法面上の側溝が破壊しグレージング脱落やフェンス破損。 | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 福守第一（倉吉市） | 66 | 1棟 | RC3 | １棟101号室前As舗装に段差がだ来た（数cm） | |
| | | | | 1団地 | | 車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部が破損したり、段差が発生。 | |
| | | | | 1棟 | | トイレタンク給水管から少量の漏水あり | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 福守第二（倉吉市） | 24 | 1団地 | RC3 | 車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との接合部に段差が発生。 | |
| | | | | 1 | | 和室の天井がたわんで隙間ができている。 | |
| | | | | 1 | | 和室天井の破損（目透板の実の外れ） | |

| 事業名 | 事業主体名 | 被害団地名<br>被害事業箇所名 | 被害団地<br>総戸数 | 内被害戸数 | 構　造 | 被害状況 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公営住宅 | 鳥取県 | 明治町団地（倉吉市） | 20 | 4 | RC5 | 1棟402号から漏水.原因は洗濯機の水道金具の破損。下階の302号、202号、102号も畳等の被害 | |
| | | | | | | 上記のうち1戸の内壁が破損。 | |
| | | | | | | 地震以来初めて洗濯機を使用し、排水の調子が悪い。 | |
| | | | | ガス小屋 | | 壁にヒビ | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 越殿団地(倉吉市) | 16 | 1 | RC4 | 32号（4階）の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風呂釜のずれ・移動、換気窓ガラスの破損 | |
| | | | | 1 | | 風呂の窓ガラスが破損 | |
| | | | | 1 | | 玄関・台所の壁にヒビ | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 和田団地（倉吉市） | 88 | 1 | RC4 | トイレの水が止まらない | |
| | | | | 1棟 | | 階段やスロープが少し下がり段差ができた。外壁にヒビが入った。 | |
| | | | | 1 | | トイレの水がでない | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 東和田団地（倉吉市 | 10 | 5 | 木2 | 屋根破損、漆喰剥がれ等 | |
| | | | | | | 外排水管割れ等 | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 八幡団地(倉吉市) | 30 | 1 | RC3 | 和室天井際に2cmの隙間発生 | |
| | | | | 1団地 | | 駐車場に段差が発生。入口階段と側溝との接合部分が破損。 | |
| | | | | 1 | | 襖の倒れによる破れ。リビングの床板の浮き | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 高城第一（倉吉市） | 20 | 13 | 木平、木2 | 屋根破損、外壁亀裂、擁壁破損等 | |
| | | | | | | 家周り地割れ等 | |

| 事業名 | 事業主体名 | 被害団地名<br>被害事業箇所名 | 被害団地<br>総戸数 | 内被害戸数 | 構　造 | 被害状況 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公営住宅 | 鳥取県 | 高城第三(倉吉市) | 10 | 7 | 木2 | 屋根破損、外壁ヒビ、擁壁ヒビ等 | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 小鴨団地(倉吉市) | 14 | 8 | 木平、木2 | 屋根瓦が多数、ずれたり落下している | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 北野団地(倉吉市) | 10 | 7 | 木平、木2 | 棟瓦、屋根瓦のズレ | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 上福原第一団地(米子市) | 80 | 1 | RC4 | トイレのタンクがいっぱいになっても水が止まらない | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 誠道団地(境港市) | 60 | 1 | RC3 | ベランダにクラック | |
| 県営住宅 | 鳥取県 | 浜団地(湯梨浜町) | 10 | 1 | 木2 | 2階洋室窓の鍵が閉まらない。2階和室網戸フレームゆがみ | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 栄第1団地(北栄町) | 8 | 2～3棟 | 木2 | 屋根の棟瓦がずれている。<br>駐車場にひび、風呂の壁にひび、玄関扉に歪みがあり開かない | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 河北団地(倉吉市) | 64 | 1 | RC4 | 玄関・天井や壁に端から中央までなど大きなヒビが入っている。同じ棟の人も言っていた。 | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 旭田町団地(倉吉市) | 18 | 1棟 | RC3 | 太陽光パネルの調子が悪い | |
| 公営住宅 | 鳥取県 | 栄第2団地(北栄町) | 8 | 8 | 木平、木2 | 排水管の割れ、スロープが沈下し段差、ヨウ壁にひび | |
| 公営住宅 | 鳥取市 | 徳吉団地 | 448 | 1棟 | RC4 | R8棟高架タンクより漏水あり | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | 滝川住宅 | 22 | 4 | 簡平 | 壁・庇にヒビ | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | 金谷A住宅 | 19 | 2 | 簡平 | 壁にヒビ | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | 金谷B住宅 | 20 | 2 | 簡平 | 壁にヒビ | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | 大坪住宅 | 30 | 1 | RC4 | 壁にヒビ<br>窓開閉不可 | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | 明治町二丁目住宅 | 20 | 0 | RC5 | 駐輪場亀裂 | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | みどり町住宅 | 20 | 1 | RC3 | 駐車場ヒビ割れ、トイレ漏水 | |

| 事業名 | 事業主体名 | 被害団地名<br>被害事業箇所名 | 被害団地<br>総戸数 | 内被害戸数 | 構　造 | 被害状況 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公営住宅 | 倉吉市 | 長坂新町住宅 | 55 | 1 | 準2 | 棟瓦ズレ | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | 上余戸住宅 | 84 | 1 | RC3 | 天井めくれ | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | 八幡町住宅 | 42 | 1 | RC3 | 天井水漏れ | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | 八王子住宅 | 8 | 1 | 木2 | 蛍光灯点灯せず、住宅裏擁壁地割れ | |
| 公営住宅 | 倉吉市 | 福吉町二丁目住宅 | 20 | 10 | 準2 | 屋根・棟のズレ | |
| 都市再生住宅 | 倉吉市 | サンテラス大平 | 18 | 1棟 | RC5 | 階段損傷 | |
| 小集落改良住宅 | 倉吉市 | 中河原二住宅 | 4 | 4 | 木2 | 屋根瓦落下 | |
| 公営住宅 | 三朝町 | 森団地 | 16 | 16 | 木2 | 屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし瓦が全てずっている。 | |
| | | | | 1団地 | 木2 | 石垣の一部に隙間ができている。また、ヒビが入っている箇所もある。 | |
| 公営住宅 | 三朝町 | 徳本団地 | 32 | 1団地 | 簡平、簡2 | 石垣の一部が崩れた | |
| | | | | 1棟 | 簡2 | 外壁に一部ひび割れ。駐車場と外壁下部分のｺﾝｸﾘｰﾄの間に隙間。 | |
| 公営住宅 | 三朝町 | 三朝団地 | 4 | 1箇所 | 木2 | 2階の樋の一部がズレている | |
| 公営住宅 | 三朝町 | 天神団地 | 16 | 2 | 木2 | 屋根瓦がズレている | |
| | | | | 3 | 木2 | 敷地内にひび割れあり。(1戸)<br>外壁に一部亀裂(2戸) | |
| 特公賃 | 三朝町 | 天神団地 | 8 | 1 | 木2 | 屋根瓦がズレている | |
| 公営住宅 | 湯梨浜町 | やよい団地 | 4 | 4 | 木2 | 大棟及び漆喰の一部脱落 | |
| 公営住宅 | 湯梨浜町 | 石脇団地 | 8 | 1 | 木2 | 浴室目地コーキングの一部剥がれ | |
| 公営住宅 | 湯梨浜町 | 旭団地 | 4 | 1 | 木2 | 大棟の瓦一枚脱落、壁に亀裂(1階・2階)、階段の壁の板が浮いている | |
| 公営住宅 | 湯梨浜町 | 堀の内団地 | 28 | 3 | 簡2 | 外の庭に穴(128号)、住宅脇の歩道に沈下の様子あり(127号)、玄関の電灯がつかない(151号) | |

| 事業名 | 事業主体名 | 被害団地名<br>被害事業箇所名 | 被害団地<br>総戸数 | 内被害戸数 | 構　造 | 被害状況 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町単独住宅 | 湯梨浜町 | はわい長瀬団地 | 79 | 2 | RC5 | 長押（鴨居の上）と天井に隙間、居室内壁にひび | |
| | | | | 79 | | 建物躯体全体基礎部分の3～5cm程度のずれ | |
| 特公賃 | 湯梨浜町 | 浜山団地 | 13 | 1 | 木2 | 浴室目地コーキングの一部剥がれ | |
| 公営住宅 | 琴浦町 | 松ヶ丘団地 | 20 | 4 | 木2 | 地震により屋根瓦に被害 | |
| 公営住宅 | 琴浦町 | きらり団地 | 33 | 2 | 木2 | 地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。 | |
| 公営住宅 | 琴浦町 | いなり第1団地 | 7 | 1 | 木2 | 地震により屋根瓦に被害 | |
| 公営住宅 | 琴浦町 | いなり第3団地 | 10 | 1 | 木2 | 地震により屋根瓦に被害 | |
| その他 | 琴浦町 | コーポラスことうら | 80 | ― | RC5 | 地震により貯水槽が破裂、水漏れ。 | |
| 公営住宅 | 北栄町 | 六尾北団地 | 45<br>（22棟） | 19～20棟 | 木2 | 2～3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内駐車場、通路の舗装、コンクリートにひび割れ、起伏を確認 | |

# 鳥取県中部地震に係る文化財被害状況

平成２９年１０月２０日１２時現在

| 市町村 | 被　害　物　件 | 被　害　状　況 |
|---|---|---|
| 鳥取市 | ○国史跡「鳥取藩主池田家墓所」 | ○燈籠一基笠部ずれ、墓石１基倒壊、墓石１基損傷。（藩主墓ではないところ） |
| 米子市 | ○国指定重要文化財「後藤家住宅」 | ○土壁のヒビ等 |
| 倉吉市 | ○「打吹玉川伝統的建造物群保存地区」<br>○国登録文化財「倉吉市役所本庁舎」<br>○県指定文化財「不入岡の石仏」<br>○県指定文化財「桑田家住宅」<br>○県指定文化財「高田家住宅」<br>○県指定文化財「永昌寺十三重塔」<br>○国指定重要文化財「子持壷形須恵器、脚付子持壷形須恵器」<br>○国史跡「伯耆国分寺跡」<br>○国史跡「法華寺畑遺跡」<br>○国指定天然記念物「波波伎神社社叢」<br>○国登録文化財「飛龍閣」<br>○国登録（県指定）文化財「小川氏庭園」<br>○国史跡「大原廃寺塔跡」<br>○国登録文化財「大社湯」<br>○国登録有形民俗文化財「鳥取の二十世紀梨栽培用具」<br>○県指定史跡「大日寺古墓群」<br>○県指定文化財「埴輪鹿」<br>○県指定文化財「袈裟襷文銅鐸」 | ○土蔵白壁崩落等。<br>○損壊。入口階段被害。ガラス等破損。<br>○１体被害。<br>○煙突崩壊<br>○被害<br>○損壊<br>○１点破損（倉吉博物館所蔵）<br>○塔基壇縁石のずれ等<br>○復元門の柱ずれ等<br>○樹木枝折れ被害<br>○瓦落下、壁崩落<br>○燈籠転倒被害<br>○塔心礎のずれ<br>○浴場タイル落下ほか被害<br>○防虫剤を入れるためのカメの取っ手の破損<br>○石塔が複数倒壊<br>○右後脚破損<br>○１号鐸破損 |

| | | |
|---|---|---|
| | ○県指定文化財「阿弥大寺弥生墳丘墓群出土遺物一括」 | ○土器５個破損 |
| | ○県指定文化財「不入岡遺跡古墳時代竪穴住居出土遺物一括」 | ○土器１個破損 |
| | ○国指定史跡「三明寺古墳」 | ○壁石材剥離等 |
| | ○国登録文化財「山陰民具店舗兼主屋」 | ○瓦ズレ |
| | ○国登録文化財「旧倉吉町水源地ポンプ室他１棟」 | ○量水室外壁コンクリート剥離 |
| | ○国登録文化財「矢城家住宅主屋」 | ○瓦ズレ等 |
| | ○県指定文化財「長谷寺本堂及び仁王門」 | ○本堂外壁板壁破損 |
| | ○県指定文化財「木造狛犬」 | ○転倒により吽形の右足破損 |
| | ○市指定文化財「永昌寺石造宝塔」 | ○笠転落ほか被害 |
| | ○市指定文化財「旧牧田家住宅（主屋・付属屋）」 | ○内壁落下ほか被害 |
| | ○市指定史跡「倉吉荒尾家墓所附位牌群」 | ○墓石の転倒ほか被害 |
| 三朝町 | ○国指定重要文化財「三仏寺文殊堂」 | ○三徳山の国指定重要文化財文殊堂を支える柱２本が岩から浮いている。外観上は異常なさそうだが、建物の中には入れない状態。文殊堂が乗る岩に幅１０ｃｍのクラック４本を確認、長さは不明。現　在、一般参拝客の立ち入りを制限<br>（行者道の鎖坂下の大岩にクラック入り）<br>⇒１０／２５（火）９時～ 現地調査 |
| | ○国登録文化財「旅館大橋」 | ○瓦数枚落下 |
| | ○国登録文化財「南苑寺」 | ○本堂柱２本浮き、基礎亀裂等 |
| 湯梨浜町 | ○国指定重要文化財「尾﨑家住宅」、<br>国指定名勝「尾﨑氏庭園」 | ○蔵等の壁等落下箇所多数、庭石・燈籠転倒数件あり。 |
| | ○国指定重要文化財「長瀬高浜遺跡出土埴輪」 | ○収蔵庫に保管中の埴輪２体が転倒破損。 |
| | ○県指定文化財「橋津藩倉」 | ○壁に一部ひび割れ。 |
| | ○国登録文化財「安楽寺」 | ○経蔵壁落下、燈籠１基倒壊、石垣崩落 |
| | ○国指定史跡「北山古墳」 | ○後円部墳頂部にひび割れ |
| 北栄町 | ○国指定重要文化財「木造千手観音立像、木造十一面観音立像」 | ○仏像の傷被害 |

| | | |
|---|---|---|
| | ○町指定史跡「豊田邸跡」 | ○灯籠、庭石の転倒 |
| 琴浦町 | ○国登録文化財「転法輪寺本堂」 | ○礎石から柱ズレなど |
| 大山町 | ○国指定重要文化財「銅造観世音菩薩立像」<br>○国指定史跡内「大神山神社」<br>○国指定重要文化財「大神山神社奥宮」、「末社下山神社」<br>○国指定重要文化財「木造阿弥陀如来及び両脇侍像」<br>○国指定史跡「大山寺旧境内」内の石垣及び燈籠等 | ○大山寺宝物館霊宝閣に所蔵・保管展示している仏像のうち１体が転倒した際に頸部を破損。<br>○石垣崩落。<br>○基礎部分にずれ<br>○台座ずれ<br>○数カ所で崩落等の被害 |
| 江府町 | ○国登録文化財「旧江尾発電所本館」 | ○建物の内壁落下 |

# 崖くずれの状況

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：　2017年10月20日　12時00分　現在

| 市町村名 | 地域名 | 発生日時 | | 発生原因 | 被害内容 | 問題・課題・対応状況等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県本庁 | 倉吉市住吉町 | 10月21日 | 14:07 | 鳥取県中部地震 | ・斜面上部にクラック | ・倉吉市がブルーシート設置<br>・神主さんに注意喚起 |
| 県本庁 | 北栄町米里 | 10月21日 | 14:07 | 鳥取県中部地震 | ・斜面崩壊 | ・地区住民に注意喚起 |
| 県本庁 | 鳥取市青谷町 | 10月21日 | 14:07 | 鳥取県中部地震 | ・人家裏の法面上部にクラック | ・鳥取市によりブルーシート設置済（22日）<br>・鳥取市が簡易変異板を設置し経過観測中（22日）<br>・地区住民に注意喚起 |
| 県本庁 | 北栄町曲 | 10月21日 | 14:07 | 鳥取県中部地震 | ・斜面崩壊<br>・がけ上部にクラック発生 | ・個人でブルーシートを設置<br>・地区住民に注意喚起 |
| 県本庁 | 三朝町本泉 | 10月21日 | 14:07 | 鳥取県中部地震 | ・斜面上部にクラック | ・県がブルーシート設置（24日）<br>・県が簡易変異板を設置<br>・地元区長が経過観測<br>・地区住民に注意喚起 |
| 県本庁 | 北栄町原 | 10月21日 | 14:07 | 鳥取県中部地震 | ・斜面崩壊 | ・地区住民に注意喚起 |
| 県本庁 | 倉吉市米田町 | 10月21日 | 14:07 | 鳥取県中部地震 | ・土砂崩落<br>・斜面内にクラック | ・県から市へブルーシート設置を依頼<br>・地区住民に注意喚起 |
| 県本庁 | 三朝町横手 | 10月21日 | 14:07 | 鳥取県中部地震 | ・斜面崩壊 | ・施設管理者に注意喚起 |
| 県本庁 | 三朝町牧 | 10月21日 | 14:07 | 鳥取県中部地震 | ・斜面崩壊 | ・県から依頼した建設業協会がブルーシートを設置（23日）<br>・地区住民に注意喚起 |

# 県・市町村の体制

災害名：鳥取県中部地震

集計日時：平成29年10月20日12時00分 現在

| 県の体制 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部種別 | 配備体制の名称 | 設置日時 | | 解散日時 | | 備考 |
| その他 | 注意体制 | 平成28年10月21日 | 14:07 | | | 平成28年10月21日12:12 警戒体制（１）<br>平成28年10月21日14:07 非常体制（１）<br>平成28年12月31日24:00 注意体制 |

| 市町村の体制 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 本部種別 | 配備体制の名称 | 設置日時 | | 解散日時 | | 備考 |
| 鳥取市 | | | 平成28年10月21日 | 14:07 | 平成28年12月31日 | 24:00 | 平成28年10月21日14:07 第２配備<br>平成28年10月22日16:00 警戒配備<br>平成28年12月31日24:00 体制解除 |
| 米子市 | | | 平成28年10月21日 | 14:07 | 平成28年11月7日 | 13:00 | 平成28年10月21日14:07 第一配備体制<br>平成28年10月21日18:30 災害準備体制<br>平成28年11月７日13:00 体制解除 |
| 倉吉市 | | | 平成28年10月21日 | 14:40 | 平成28年12月31日 | 24:00 | 平成28年10月21日14:40 倉吉市災害対策本部<br>平成28年10月21日15:40 総合事務所に移動<br>平成28年10月25日08:00 倉吉市役所に移動<br>平成28年12月31日24:00 体制解除 |
| 境港市 | | | 平成28年10月21日 | 14:20 | 平成28年11月4日 | 13:00 | 平成28年10月21日14:20 第一警戒体制<br>平成28年10月24日 9:00 注意体制<br>平成28年11月４日13:00 体制解除 |
| 岩美町 | | | 平成28年10月21日 | 14:30 | 平成28年12月28日 | 9:00 | 平成28年10月21日14:30 災害対策本部（警戒配備）<br>平成28年10月23日12:00 警戒本部（注意配備）<br>平成28年12月28日 9:00 体制解除 |
| 若桜町 | | | 平成28年10月21日 | 14:26 | 平成28年10月22日 | 13:00 | 平成28年10月21日14:26 警戒配備 第一配備<br>平成28年10月22日13:00 体制解除 |
| 智頭町 | | | 平成28年10月21日 | 14:10 | 平成28年12月27日 | 12:00 | 平成28年10月21日14:10 第１配備<br>平成28年12月27日12:00 体制解除 |
| 八頭町 | | | 平成28年10月21日 | 14:25 | 平成29年1月10日 | 8:30 | 平成28年10月21日14:25 八頭町災害対策本部<br>平成28年10月22日20:15 準備体制<br>平成29年１月10日08:30 体制解除 |
| 三朝町 | | | 平成28年10月21日 | 14:10 | 平成29年4月1日 | 8:30 | 平成28年10月21日14:10 第３配備（三朝町災害対策本部）<br>平成28年12月27日11:00 第１配備<br>平成29年４月１日 8:30 体制解除 |
| 湯梨浜町 | | | 平成28年10月21日 | 14:10 | 平成28年12月31日 | 16:10 | 平成28年10月21日14:10 第３配備（災害対策本部）<br>平成28年11月22日 9:00 第２配備（災害警戒本部）<br>平成28年12月31日16:10 体制解除 |
| 琴浦町 | | | 平成28年10月21日 | 14:30 | 平成28年11月4日 | 17:15 | 平成28年10月21日14:30 災害対策本部<br>平成28年10月24日14:00 警戒体制<br>平成28年11月４日17:15 体制解除 |
| 北栄町 | | | 平成28年10月21日 | 14:07 | 平成28年11月21日 | 14:00 | 平成28年10月21日12:30 警戒体制Ⅰ<br>平成28年10月21日14:07 非常体制Ⅱ<br>平成28年11月21日14:00 体制解除 |
| 日吉津村 | | | 平成28年10月21日 | 14:15 | 平成28年12月28日 | 10:15 | 平成28年10月21日14:15 第２配備体制<br>平成28年11月７日 9:00 注意配備<br>平成28年12月28日10:15 体制解除 |
| 大山町 | | | 平成28年10月21日 | 14:10 | 平成29年1月4日 | 8:30 | 平成28年10月21日14:10 第１配備<br>平成28年11月１日 8:30 注意配備<br>平成29年１月４日 8:30 体制解除 |
| 伯耆町 | | | 平成28年10月21日 | 14:10 | 平成28年12月28日 | 17:15 | 平成28年10月21日14:10 第１配備体制<br>平成28年11月25日17:00 注意配備<br>平成28年12月28日17:15 体制解除 |
| 南部町 | | | 平成28年10月21日 | 14:15 | 平成29年1月4日 | 9:00 | 平成28年10月21日14:15 警戒配備体制<br>平成29年１月４日 9:00 体制解除 |
| 日南町 | | | 平成28年10月21日 | 14:20 | 平成28年12月27日 | 12:00 | 平成28年10月21日14:20 警戒対策本部<br>平成28年10月21日16:30 第二配備体制<br>平成28年10月22日19:00 警戒待機<br>平成28年12月27日12:00 体制解除 |
| 日野町 | | | 平成28年10月21日 | 14:10 | 平成28年11月4日 | 16:00 | 平成28年10月21日14:10 第１配備体制<br>平成28年11月４日16:00 体制解除 |
| 江府町 | | | 平成28年10月21日 | 14:15 | 平成28年12月29日 | 12:00 | 平成28年10月21日14:15 警戒配備<br>平成28年10月23日14:00 警戒待機<br>平成28年12月29日12:00 体制解除 |