

資料提供	
平成26年8月7日	
担当課 (担当者)	災害警戒本部 (衣笠)
電話	26-7278

平成26年8月7日大雨に係る災害（第1報） （8月7日 18時00分現在）

8月7日 18時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区 分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		名		
住家被害	全 壊	棟		別紙1のとおり
	半 壊	棟		
	一部破損	棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	1 棟		
	計	1 棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		
	半壊	棟		
	その他 全壊	棟		
	半壊	棟		
	計	棟		
農林水産業施設被害	農作物			
	農地・農道	箇所		
	林地・林道	箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
	計			
公共土木業施設被害	河川	箇所		
	海岸	箇所		
	砂防	箇所		
	道路	箇所		
	橋梁	箇所		
	その他			
	計	箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

1. 被害状況

○通行支障箇所なし

2 公共交通機関被害及び運休・遅延の状況
別紙2のとおり。

3 県・市町村の体制
別紙3のとおり。

4 気象情報等

大雨・洪水警報	午後4時41分	倉吉市
	午後5時08分	湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日野町、江府町
大雨警報	午後5時39分	南部町、伯耆町
土砂災害警戒情報	午後6時36分	倉吉市、江府町

【災害情報システム帳票様式(3)】

住家被害・対応状況

災害名：平成26年8月7日大雨に係る災害

集計日時：2014年8月7日 18時00分 現在

市町村	発生日時	発生場所	破損			浸水		被害概要(判明する範囲で記入)	現状・課題・対応状況等
			全壊	半壊	一部破損	床上 うち解消	床下 うち解消		
琴浦町		赤碕地区公民館前住宅					1		玄関まで水が入ってきた。職員2名と消防団員で土嚢を積み、対応済み。
		計	0	0	0	0	1	0	

【災害情報システム帳票様式(30)】

県内公共交通機関の運行状況

集計日時：2014年8月7日 18時00分 現在
交通政策課

1 公共交通機関の運行状況(運行(運休)日：2014年08月07日)

(1)鉄道

会社・線名	普通・快速	特急・急行	摘要
◆JR山陰本線	大雨のため倉吉－米子駅間で運転見合わせ	大雨のため倉吉－米子駅間で運転見合わせ	
◆JR伯備線	通常運行	通常運行	
◆JR境線	通常運行	通常運行	
◆JR因美線	通常運行	通常運行	
◆智頭急行線	通常運行	通常運行	
◆若桜鉄道線	通常運行	通常運行	

(2)バス

高速・路線バスの路線名等	運行状況(見込み)	摘要
通常運行	通常運行	
通常運行	通常運行	
通常運行	通常運行	

(3)航空便

路線名	運行状況(見込み)	摘要
通常運航	通常運航	
通常運航	通常運航	

【災害情報システム帳票様式(13)】

県・市町村の体制

災害名：平成26年8月7日大雨に係る災害

集計日時：2014年8月7日 18時00分 現在

県の体制			
体制の名称	設置日時	解散日時	備考
警戒体制II	8月7日 18:36		
市町村の体制			
市町村名	体制の名称	設置日時	解散日時
日南町	第1配備体制	8月7日 18:25	
南部町	警戒体制	8月7日 17:39	
伯耆町	第1配備体制	8月7日 17:39	
琴浦町	警戒体制	8月7日 17:31	
北栄町	警戒体制II	8月7日 17:26	
湯梨浜町	警戒体制	8月7日 17:17	8月7日 18:34
江府町	第1配備	8月7日 17:15	
日野町	第1次非常配備	8月7日 17:08	
倉吉市	準備態勢	8月7日 17:00	