

(別紙)

調査対象建物

(1) 建築 17か所 (別添位置図参照)

場所	番号	対象
本館	1	外壁アクリルリシン
	2	外壁アクリルリシン
	3	地階 機械室壁吹付パーライトモルタル
	4	1階 床Pタイル
	5	1階 待合室天井P.B.
	6	1階 玄関天井吸音板
	7	2階 事務室2天井ジプトーン
	8	2階 事務室床長尺シート
別館	9	外壁アクリルリシン
	10	1階 理化学検査室 天井ジプトーン
	11	1階 理化学検査室 床Pタイル
	12	2階 大会議室 天井吸音板
	13	2階 大会議室 床長尺シート
貯水槽下倉庫	14	外壁アクリルリシン
会議棟	15	外壁エマルジョン吹付
車庫棟	16	外壁アクリルリシン
犬管理所	17	外壁エマルジョン吹付

(2) 設備 8か所 (別添位置図参照)

場所	番号	対象
本館	1	配管保温エルゴ部分
	2	配管フランジパッキン
	3	煙突断熱材
	4	ダクトフランジパッキン
別館	5	配管保温エルゴ部分
	6	配管フランジパッキン
	7	煙突断熱材
	8	ダクトフランジパッキン

※配管の水抜き作業は実施済み

※4は天井内、7は煙突内部であり現物未確認