

資料提供	
令和8年1月7日	
担当課 (担当者)	鳥取県危機管理部 森岡
電話	0857-26-7278

【令和8年1月6日島根県東部を震源とする地震】被害等について(第4報)

令和8年1月7日15時現在の被害状況は以下の通りです。

1 被害状況

被害区分		被害件数等		資料	備考		
人的被害	死者	0	人	別紙のとおり	別紙1		
	うち災害関連死者	0	人				
	行方不明者	0	人				
	重傷者	0	人				
	軽傷者	1	人				
	合計	1	人				
住家被害	全壊	0	棟	別紙のとおり	別紙2		
	半壊	0	棟				
	一部破損	13	棟				
	床上浸水	0	棟				
	床下浸水	0	棟				
	合計	13	棟				
非住家	公共建物	0	棟				
	その他	0	棟				
	合計	0	棟				
避難情報	避難情報等の発令状況						
	高齢者等避難	0	世帯			0	人
	避難指示	0	世帯			0	人
	緊急安全確保	0	世帯			0	人
	警戒区域	0	世帯			0	人
	合計	0	世帯			0	人
	避難所開設状況			別紙のとおり	別紙3		
	開設避難所総数	20	箇所				
	閉鎖済避難所数	19	箇所				
	現在開設避難所数	1	箇所				
合計	40	箇所	別紙のとおり	別紙3			
避難者の状況							
現在避難者数	0	人					
孤立	孤立集落の発生状況						
体制	災害対策本部等の設置状況			別紙のとおり	別紙4		
その他	公共土木施設被害			別紙のとおり	別紙5		
	農林水産関係被害			別紙のとおり	別紙6		
	上下水道施設関係被害			別紙のとおり	別紙7		
	停電の発生状況				第3報から変更なし		
	道路通行規制箇所				第2報から変更なし		
	公共交通機関の運行状況(鉄道、バス、フェリー)				第3報から変更なし		
	公共交通機関の運行状況(航空便)				通常運航		
	臨時休業等の状況(公立学校)				第3報から変更なし		
	臨時休業等の状況(私立学校)				第3報から変更なし		
	その他の被害			別紙のとおり	別紙8		

下線: 前回報からの変更箇所(表紙のみ)

(別紙1)

人的被害の発生状況

担当課：鳥取県危機管理部

電話：0857-26-7278

集計日時： 2026/01/07 15:00 現在

災害名：令和8年1月6日島根県東部を震源とする地震

市町村	発生日時	発生場所	被災者			被災状況					被害概要	現状・課題・対応状況等
			住所	性別	年齢	死亡	うち災害関連死者	行方不明	重症	軽傷		
境港市										1	60代女性。地震により転倒し、緊急搬送。	
合計			0	0	0	0	0	0	0	1	0	

(別紙2)

住家被害の発生状況

担当課：鳥取県危機管理部
電話：0857-26-7278

災害名：令和8年1月6日鳥根県東部を震源とする地震

集計日時：2026/01/07 15:00 現在

市町村	発生日時	発生場所	棟数							世帯数	人数	被害概要	現状・課題・対応状況等
			全壊	半壊	一部 破損	床上浸水		床下浸水					
							うち解消		うち解消				
日吉津村					1								
南部町					10								
伯耆町					2								
合計			0	0	13	0	0	0	0	0	0		

(別紙3)

避難所開設状況及び避難者の状況

担当課：鳥取県危機管理部
電話：0857-26-7278
集計日時：2026/01/07 15:00 現在

災害名：令和8年1月6日鳥根県東部を震源とする地震

1 総括表

市町村	避難所開設状況			現在の避難者数
	開設避難所総数 (A)	閉鎖済避難所数 (B)	現在開設避難所数 (A-B)	
伯耆町	5	5	0	0
日南町	8	8	0	0
日野町	3	3	0	0
江府町	4	3	1	0
合計	20	19	1	0

2 個表

市町村	避難所開設状況				現在の避難者数
	種別	避難所名	住所	開設日時	閉鎖日時
伯耆町	指定緊急避難場所	町立溝口公民館	鳥取県西伯郡伯耆町溝口652-1	2026/1/6 11:00	2026/1/6 20:30
伯耆町	指定緊急避難場所	町立日光公民館	鳥取県西伯郡伯耆町栃原29	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
伯耆町	指定緊急避難場所	二部体育館	鳥取県西伯郡伯耆町二部1621	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
伯耆町	指定緊急避難場所	伯耆町立岸本公民館(2F)	鳥取県西伯郡伯耆町吉長49	2026/1/6 11:00	2026/1/7 9:30
伯耆町	指定緊急避難場所	伯耆町総合スポーツ公園	鳥取県西伯郡伯耆町大原997番地1	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
日南町	指定緊急避難場所	日南町総合文化センター	鳥取県日野郡日南町霞785	2026/1/6 11:00	2026/1/7 9:02
日南町	指定緊急避難場所	日南町役場	鳥取県日野郡日南町霞800	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
日南町	指定緊急避難場所	阿毘埴地域振興センター	鳥取県日野郡日南町阿毘埴1238-1	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
日南町	指定緊急避難場所	大宮地域振興センター	鳥取県日野郡日南町印賀1516	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
日南町	指定緊急避難場所	山上地域振興センター	鳥取県日野郡日南町苅木304	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
日南町	指定緊急避難場所	石見地域振興センター	鳥取県日野郡日南町上石見723-1	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
日南町	指定緊急避難場所	多里地域振興センター	鳥取県日野郡日南町多里826	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
日南町	指定緊急避難場所	福栄地域振興センター	鳥取県日野郡日南町福塚992	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30
日野町	指定緊急避難場所	日野町公民館	日野町黒坂1243番地1	2026/1/6 11:25	2026/1/6 17:30
日野町	指定緊急避難場所	日野町山村開発センター	日野町根雨130番地1	2026/1/6 11:25	2026/1/6 17:30
日野町	指定緊急避難場所	日野町老人憩いの家	日野町下堰189番地	2026/1/6 11:25	2026/1/6 17:30
江府町	指定緊急避難場所	江府町総合健康福祉センター	鳥取県日野郡江府町大字江尾2088-3	2026/1/6 10:53	
江府町	指定緊急避難場所	江府町防災情報センター	鳥取県日野郡江府町大字江尾1944-2	2026/1/6 10:53	2026/1/6 17:23
江府町	指定緊急避難場所	江府町役場	鳥取県日野郡江府町大字江尾1717-1	2026/1/6 11:06	2026/1/6 17:23
江府町	指定緊急避難場所	奥大山江府学園ブナの森校舎	鳥取県日野郡江府町小江尾62	2026/1/6 10:53	2026/1/6 17:23

(別紙 4)

災害対策本部等の設置状況

担当課：鳥取県危機管理部

電話：0857-26-7278

集計日時：2026/01/07 15:00 現在

災害名：令和8年1月6日鳥根県東部を震源とする地震

県	配備体制の設置			配備体制の移行			配備体制の解散
	設置日時	本部種別	配備体制	移行日時	本部種別	配備体制	
鳥取県	2026/1/6 10:18	対策本部	非常体制(1)				解散日時

市町村	配備体制の設置				配備体制の移行				配備体制の解散
	設置日時	本部種別	配備体制	移行日時	本部種別	配備体制	移行日時	配備体制	
鳥取市	2026/1/6 10:23		注意体制	2026/1/6 10:18		注意体制			
米子市	2026/1/6 10:46	対策本部	第3配備体制						
倉吉市	2026/1/6 11:16	対策本部	警戒体制Ⅰ						
境港市	2026/1/6 11:20	対策本部	非常体制						
湯梨浜町	2026/1/6 10:18	対策本部	第3配備(非常体制)	2026/1/6 17:44		第3配備(非常体制)			
琴浦町	2026/1/6 11:16		第1配備(準備態勢)						
日吉津村	2026/1/6 12:08	対策本部	第2配備						
大山町	2026/1/6 10:51	警戒本部	第1配備体制						
南部町	2026/1/6 10:18	対策本部	第1号配備体制						
伯耆町	2026/1/6 11:23	対策本部	第3配備体制	2026/1/6 16:10	対策本部	第2配備体制	2026/1/6 17:25		
				2026/1/6 17:25	警戒本部	第1配備体制	2026/1/7 10:00		
日南町	2026/1/6 10:36		地震注意態勢	2026/1/6 10:39	警戒本部	第1配備体制	2026/1/6 11:27		
				2026/1/6 11:27		警戒配備態勢			
日野町	2026/1/6 12:25	対策本部	第二次非常配備体制						
江府町	2026/1/6 10:54	対策本部	第1配備体制						

公共土木施設被害


担当課：県土整備部技術企画課
電話：０８５７－２６－７３６８

災害名：令和８年１月６日地震による災害

(集計日時：令和８年１月７日 １５時現在)

ダムにおける被害

施設名	被害の状況	対応状況と今後の予定
賀祥ダム	賀祥ダムゲート上屋の窓ガラス等の損傷 (ダム機能に影響する被害はなし)	



港湾・漁港における被害

施設名	被害の状況	対応状況と今後の予定
境漁港（県管理漁港）	かにかご岸壁における側溝沈下	補助災害採択に向けて、被害状況調査を 継続実施中

農林水産関係被害

1 農業関係

(1) 施設被害

施設	市町村	被害内容
共同利用施設	伯耆町	・伯耆町八郷の集荷所のシャッター破損(JA西部)
畜舎	南部町	・牛舎シャッター破損、地下水の濁り発生
	米子市	・牛舎の傾き

(2) 農作物等被害・・・調査中(現時点で被害報告なし)

2 農地・農業用施設関係

(1) 防災重点ため池の点検状況

管轄	対象施設	点検済箇所	状況
中部	7	7	7箇所異常なし
西部	136	135	135箇所異常なし。残り1箇所(大山町内)については降雪により現場に到達できないため、今後確認予定。
計	143	142	

(2) 農地・土地改良施設の点検状況

干拓地	被災状況 ※詳細は調査中
彦名	農地液状化、補水槽周り舗装沈下
弓浜	農地液状化、農道沈下、排水機場外構ひび割れ

→西部農林局で詳細確認中



農地の液状化(彦名)



補水槽周り舗装沈下(彦名)



農地の液状化(弓浜)



農道の沈下(弓浜)

(3) 大沢川暗渠エリア地上部の宅地等について特に異常は確認されていない。

3 林業関係

(1) 施設被害

施設	市町村	被害内容
木材加工・流通施設	南部町	・工場内の床に5mm程度の段差が発生。

(2) 林道等については降雪により現場に到達できないため、今後確認予定

4 水産関係

・日野川水系漁業協同組合事務所の柱一部破損。

5 その他被害(県有施設)

施設	市町村	被害内容
とっとり花回廊	南部町	設置物の倒伏や点字ブロックの割れ等への応急対応をした上で、1月7日は通常通り開園。
県営境港水産物地方卸売市場	境港市	1、3、7号上屋、かにかご上屋等で側溝の沈下により、壁面、柱等にひび割れ多数発生。
水産試験場	境港市	2階廊下の壁一部にひび割れ発生
中小家畜試験場	南部町	焼却炉先端部分の落下、実験室天井のひび割れ等

上下水道施設関係被害

担当課:鳥取県生活環境部自然共生社会局水環境保全課
電話:0857-26-7400

災害名:R080106_西部を震源とする地震

(集計日時:令和8年1月7日15時00分現在)

1 上水道

市町村名	地区名	被害確認 日時	被害状況等 (場所/原因/水源 混濁・管路被災等)	給水制限状況			断水等の影響		復旧		未復旧		応急給水対応状況				応急復旧 対応状況
				断水 又は 濁水等	開始日時	終了日時	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口	給水車、給水タンク対応			その他(水質改善、 ボトルウォーター 配布など)	
													場所	開始	終了		
米子市	R431境港 方面	2026/1/6 11:30	Φ250空気弁から 漏水の可能性あり														1/6 応急対応済 み
米子市	西福原	2026/1/6 13:30	濁り水発生													給水袋20袋配送	放水作業に て対応。解消 済み
米子市	戸上	2026/1/6 12:20	濁り水発生														戸上井戸5 か所流入、8 か所放水。 解消済み
米子市	二本木	2026/1/6 12:20	濁り水発生														2か所放水、 解消済み
南部町	滝山(たき さん)水源	2026/1/6 10:50	濁り有り ポンプ停止	断水	1/6 21:00		約1,000	約3,000					天満庁舎、円 山集会所、田 住集会所、総 合福祉セン ターいこい 荘、金田小松 地区駐車場	1/7 7:00		隣接水源から仮設 配管での取水増量 で検討中	給水車6台、 給水タンク1 台
南部町	東町	2026/1/6 13:30	配水管(Φ75mm) の破損														1/6 夕方 復旧済み
伯耆町	真野	2026/1/6 12:00	消火栓引込管破 損により配水池水 位低下のため一部 断水を実施	断水	1/6 10:45	1/6 13:30	12	15	12	15							1/6 13:30頃 応急対応済 み
大山町	香取 外	2026/1/6 16:20	濁り有り (防災無線で飲用 不可の連絡)	濁水	1/6 15:00	(予定) 1/7 19:00	約350	約900					香取農協、報 国公民館、二 本松公民館、 神田公民館、 上大山公民 館	1/6 19:30	(予定) 1/7 19:00	水道水は生活用 水として利用可能	給水車3台、 給水タンク3 台
湯梨浜町	方地地区	2026/1/6 16:00	・湯梨浜町方地水 源地(湧水)、井戸 水で若干の濁りあ り	なし			なし	なし					なし				給水には影 響はなし
倉吉市	米田	2026/1/6 14:00	絵下谷配水池 (FRP製)のコー ナ一部より漏水	なし													給水には影 響なし
	森	2026/1/6 15:40	藤井谷配水池 (SUS製)の壁面部 より漏水	なし													

2 下水道

<処理施設・ポンプ場>

市町村名	処理区名	場所	被害確認 日時	施設名	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)
米子市	内浜	安倍300番地	R8.1.6 14:52	内浜処理場	・消化ガス緊急遮断弁の自動化装置故障 ・処理水配管から水漏れが発生	・緊急遮断弁については手動で対応する。 ・別途修繕予定	部品入手次第、修 繕対応
			R8.1.7 8:45		温水ボイラ配管の破損	応急対応部材にて緊急補修実施済み	正規部品入手次 第、修繕対応
米子市	皆生	皆生温泉3丁 目18番地2	R8.1.6 14:52	皆生処理場	休止系統の汚泥掻き寄せ機が傾いている。	処理に影響をあたえないため、経過観察	処理系統を切り替 える際に修繕
			R8.1.6 16:05		分水槽に上がる階段の柵が倒れている。	処理に影響をあたえないため、経過観察	部品入手次第、修 繕対応
米子市	内浜	内町172番地	R8.1.6 15:09	中央ポンプ場	玄関ポーチが1cm程度沈下している。	施設入場に影響をあたえないため、修繕予定	必要に応じて実施

<管渠・マンホール>

■道路崩落等による管路破損

市町村名	処理区名	場所	被害確認 日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

■浸水によるマンホールポンプの機能停止

市町村名	処理区名	場所	被害確認 日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

■マンホール・管渠の露出

市町村名	処理区名	場所	被害確認 日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

3 農業集落排水

<処理施設・ポンプ場>

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	施設名	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

<管渠・マンホール>

■道路崩落等による管路破損

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

■浸水によるマンホールポンプの機能停止

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

■マンホール・管渠の露出

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

4 その他施設(浄化槽、小規模集合排水処理施設、コミュニティ・プラント等)

市町村名	施設名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

商工労働部関係施設 被害状況

1月7日 15:00 現在 商工政策課

(1) 人的被害
なし

(2) 物的被害

施設名	建物被害状況
産業人材育成センター 倉吉校 (倉吉市)	・ 実習棟壁の亀裂 ・ 別館階段天井の歪み
産業人材育成センター 米子校 (米子市)	・ 渡り廊下壁の亀裂
地方独立行政法人鳥取 県産業技術センター機 械素材研究所 (米子市)	・ 天井パネルの一部落下 ・ 吊り下げガラスの一部落下 ・ 壁の亀裂 ・ 天井からの水漏れ

教育関係施設被害状況

【県立学校】

報告 時点	学校名	被害状況	概算被害額 (単位：千円)	対応状況
第4報	倉吉総合産業高等学校	体育館屋根に設置してある雪止めが折れて、一部欠損		
	鳥取中央育英高等学校	交流ホール北側外壁の上部がひび割れ		
	米子南高等学校（追加分）	・水陵会館入り口のヒビ ・特別教室棟入口スロープのヒビ ・特別教室棟入口のタイル剥離 ・管理棟出入り口（特別教室棟側）スロープのヒビ及びコンクリートのずれ ・東渡り廊下管理棟出入り口スロープのヒビ ・東渡り廊下支柱基礎のヒビ（2カ所） ・東渡り廊下のヒビ		
	境高等学校	管理特別教室棟1F相談室内壁クラック		
	日野高等学校	（根雨校舎） 校舎内壁、床のひび割れ、天井エアコン設置面のひずみ、壁の剥落多数あり （双葉寮） 床のひび割れ、タイルの剥落、天井タイルのずれ		
第3報	米子東高等学校	・既存クラックの割れ拡大 ・正門坂の、松の根の影響により隆起していたコンクリートがさらに隆起し、大きな段差発生 ・管理教室棟駐車場側入り口の元々隆起していたタイルがさらに隆起しタイルの間に隙間発生 ・勝田山の松が数本倒木	検討中	修繕方法検討中
	米子西高等学校	受水槽に水漏れ発生		
	米子高等学校（追加分）	プール床等のひび割れ		
	米子工業高等学校	実習機器故障（タンクから水漏れが発生等）、フラスコや工具箱が破損		
第2報	米子高等学校	ガラスの破損、屋内壁のひび割れ、石膏像の破損、管理棟～総合実習棟渡り廊下接合部の破損		
	米子南高等学校	玄関とロータリー部分の地面がずれて隙間が発生		
	米子白鳳高等学校	管理棟1階階段室の壁面にひび割れ		
	米子養護学校	C棟～D棟2階渡り廊下ESP部金具はずれ、中体育館西側金具剥離、B棟2階児童トイレ換気扇落ちかけ、D棟1階階段上がり部床シート浮き、C棟～D棟1階渡り廊下ESP部金具はずれ、D棟～E棟1階渡り廊下ESP部浮き		

教育関係施設被害状況

【市町村立学校】

報告時点	学校名	被害状況	概算被害額 (単位：千円)	対応状況
第3報	米子市立明道小学校	校舎から体育館への通用口ドアの開閉不能、1 cm程度の地盤沈下、体育館の柱の根本部分といぬばしりとの隙間拡大	検討中	修繕方法検討中
	米子市立就将小学校	校内数ヶ所クラック、1ヶ所足場のコンクリートが盛り上がってドアの開閉不能		
	米子市立車尾小学校	プールの外壁に亀裂		
	米子市立大篠津小学校	校舎外側の1階と3階の部分（窓の下の庇部分）に横向きのひび割れ		
	米子市立尚徳小学校	校舎横入口基礎にひび、雨除けにひび、調理場入口基礎にひび、校舎横に少々地割れ、玄関前スロープが動き隙間発生		
	米子市立五千石小学校	図書館の天井の一部が破損して落下、灯油庫の庇部分が破損して落下		
	米子市立淀江小学校	校舎の外壁の柱に亀裂		
	米子市立湊山中学校	揚水ポンプ異常により受水槽への水供給停止疑い		
	米子市立弓ヶ浜中学校	教室棟東側1階から2階への階段下にクラック発生		
	境港市立渡小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立外江小学校	ガラスひび割れ、廊下床ひび割れ		
	境港市立境小学校	ガラスひび割れ、廊下床ひび割れ、外壁柱ひび		
	境港市立上道小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立余子小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立中浜小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立第一中学校	楽器3台破損		
	境港市立第二中学校	校舎内エレベーター停止		
	境港市立第三中学校	ガラスひび割れ、武道場外壁柱亀裂、楽器1台破損		
	江府町立奥大山江府学園	校舎の柱に一部亀裂		
第2報	大山町立中山小学校	給食室の壁にひび		
	大山町立中山中学校	廊下の壁にひび		
	南部町立法勝寺中学校	天井パネル4枚落下、水道管破損1箇所		

私立学校、高等教育機関被害状況（1/7 15:00 現在）

○私立学校

- ・人的被害なし
- ・物的被害

<第2報>

【米子北】窓ガラスの破損あり ※1/7 休校し、点検を実施

<第4報>

【米子北】窓ガラスの破損、天井・柱・壁のひび割れ

【米子松蔭】天井の一部はがれ

○高等教育機関

- ・人的被害…なし
- ・物的被害…なし

県立スポーツ関係施設 被害状況（第2報）

1月7日 14:00 現在 スポーツ課

(1) 人的被害
なし

(2) 物的被害

施設名	建物被害状況
県立武道館 (米子市)	・主道場で落下物、エントランスで亀裂あり →1/7 専門業者による点検実施した結果、 <u>安全確認が取れないため、主道場については使用禁止</u>
東山水泳場 (米子市)	・消防設備消火用ポンプ異常ブザー → <u>通常の休館日</u> →1/7 15:00～ 専門業者による点検予定
米子産業体育館 (米子市)	・ <u>落下物はステージ上に集中していたため、ステージのみ立入禁止</u> → <u>ステージ以外は安全であると判断し、通常営業</u> →今後専門業者による点検等を実施予定
米子艇庫 (米子市)	・人的・物的被害なし
県営ライフル射撃場 (南部町)	・50m 射場の外壁ブロックに亀裂あり →施設使用禁止
倉吉体育文化会館 (倉吉市)	・人的・物的被害なし
湖山艇庫 (鳥取市)	・人的・物的被害なし
障がい者体育センター (鳥取市)	・人的・物的被害なし
米子艇庫 (米子市)	・人的・物的被害なし

※前回報告内容からの変更はゴシックアンダーライン

令和8年1月6日発生地震 県内文化財関係被害状況

<第4報>

7日(水) 14時現在


地域	種別	名称	被害状況
伯耆町	県指定名勝	矢田貝氏庭園	○石燈籠の宝珠落下、 一段目笠石の欠け ○露地門の足の破損 ○露地門近くの灯籠転倒 ○露地門近くの道標の転倒
南部町	県指定史跡	金田瓦窯跡	○焚口天井部崩落

<第3報>

7日(水) 8時30分現在

地域	種別	名称	被害状況
境港市	県指定保護文化財 (建造物)	庄司家住宅	壁に亀裂(※所有者からの聞き取り)

6日(火) 17時現在

地域	種別	名称	被害状況
米子市	国指定史跡	米子城跡	水の手御門の石垣から石材(1石)が抜け落ちる。 ※目視レベルでは全体の形状に大きな変形はなく、もともとズレが生じていた部分の石材が抜け落ちた状況と推測。 ⇒当面の間、登城路は全て閉鎖。城内の入場を当面禁止。経過を観察すると共に今後の対策を検討。 
境港市	国登録有形文化財 (建造物)	面谷家住宅店舗兼主屋、 新座敷(旧精米所)、道具蔵、旧砂糖蔵	主屋、茶室の壁がひび割れ、屋根棟石の一部が落下。

地域	種別	名称	被害状況
境港市	市指定史跡	景山家墓地	墓石が一部剥落。 
日吉津村	村指定有形民俗文化財	金毘羅大権現常夜燈（下口）	常夜燈の宝珠が地面に落下。宝珠自体の大きな破損なし。 宝珠を柵内に移し、当面の安全確保。
米子市	※その他	米子市埋蔵文化財センター	収蔵庫の柵から出土品収納コンテナが転落。 1 階柱複数本の表面に亀裂（モルタル部分のみ）。
江府町	※その他	歴史民俗資料館	入口階段化粧石の剥落。 

福祉保健部関係 被害状況について(1月7日 15時時点)

<地震による社会福祉施設等への被害> 13施設

【介護施設】介護老人保健施設、特別養護老人ホームなど9施設

倉吉市:2(入所1、通所1)、米子市:3(通所)、境港市:1(入所)

南部町:1(入所)、伯耆町:1(入所)、日南町:1(入所)

⇒外壁、内壁等の亀裂、配管からの水漏れなど

【障がい福祉サービス】グループホーム、就労継続支援事業所など4施設

米子市:3(通所)、境港市:1(通所)

⇒屋根瓦の一部破損、天井等のひび割れなど

<地震による医療機関への被害> 2医療機関

・済生会境港総合病院

⇒水漏れ、壁のひび割れ

・日南病院

⇒水漏れ