

平成12年10月6日 大篠津郵便局局内状況
(地震直後撮影)



窓口事務室の横
収納ユニット1号、2号とも
職員のいた方向へ
たおれた。

人災なし(セキセキ)

(片付けは翌日に衣島の
業者が来て片付けた)

2ヵ月後新ユニットと交換済

平成12年10月6日 大篠津郵便局局内状況
(地震直後撮影)



窓口事務室の櫃・
収納ユニット1号、2号は
職員がいた方向へ
たおれた。

人災防止(ビヤビヤ)
(片付けは翌日に広島の
業者が来て片付けた)
2日後新ユニットと交換済



事務後方の局長係に
ある守局金庫2号(強力型)
が40cm程ずれた。

人災、絶体郵が保証物。

翌日業者により元に戻した。



事務室横の物品庫の
たながたにお水、粗品類
消耗品類がバタバタに
散らかった。

1週間程かけて、整理
し直した。