

県立学校(特別支援学校)の耐震化状況

年度別	種別	区分	全棟数	新耐震	旧耐震	補強を 要しない	補強済 要補強	耐震化率	耐震診 断棟数	耐震 未診断	耐震 診断率	備考
H21	特支	校舎	32	12	20	16	4	100.0%	20	0	100.0%	
		屋体	10	6	4	1	2	90.0%	4	0	100.0%	
		小計	42	18	24	17	6	97.6%	24	0	100.0%	
H22	特支	校舎	32	12	20	16	4	100.0%	20	0	100.0%	
		屋体	10	6	4	1	3	100.0%	4	0	100.0%	■1棟完成=鳥壘1(体育館)
		小計	42	18	24	17	7	100.0%	24	0	100.0%	
H23	特支	校舎	34	14	20	16	4	100.0%	20	0	100.0%	■2棟増築=倉養(教室棟)、米養(教室棟)
		屋体	10	6	4	1	3	100.0%	4	0	100.0%	
		小計	44	20	24	17	7	100.0%	24	0	100.0%	
H24	特支	校舎	34	14	20	16	4	100.0%	20	0	100.0%	
		屋体	10	6	4	1	3	100.0%	4	0	100.0%	
		小計	44	20	24	17	7	100.0%	24	0	100.0%	※琴の浦高等特別支援学校を除く。(開校前のため)
H25	特支	校舎	39	16	23	16	7	100.0%	23	0	100.0%	
		屋体	11	6	5	1	4	100.0%	5	0	100.0%	
		小計	50	22	28	17	11	100.0%	28	0	100.0%	※琴の浦高等特別支援学校を含む(H25.4~)
H26	特支	校舎	39	16	23	16	7	100.0%	23	0	100.0%	
		屋体	11	6	5	1	4	100.0%	5	0	100.0%	
		小計	50	22	28	17	11	100.0%	28	0	100.0%	
H27	特支	校舎	39	16	23	16	7	100.0%	23	0	100.0%	
		屋体	11	6	5	1	4	100.0%	5	0	100.0%	
		小計	50	22	28	17	11	100.0%	28	0	100.0%	
H28	特支	校舎	39	16	23	16	7	100.0%	23	0	100.0%	
		屋体	11	6	5	1	4	100.0%	5	0	100.0%	
		小計	50	22	28	17	11	100.0%	28	0	100.0%	
H29	特支	校舎	39	16	23	16	7	100.0%	23	0	100.0%	
		屋体	11	6	5	1	4	100.0%	5	0	100.0%	
		小計	50	22	28	17	11	100.0%	28	0	100.0%	

※耐震化率=(新耐震+補強を要しない+補強済・要補強)÷全棟数  
 ※年度別は、その年度末の状況数値である。